



Transports
Metropolitans
de Barcelona

DIRECCIÓ DE MATERIAL MÒBIL DE METRO

NOTA DE SERVEI Nº MM/02/18

Es comunica a tot el personal del Servei de Material Mòbil de Metro la següent informació:

DETECCIÓ D'AMIANT A CONVERTIDORS AUXILIARS TRENS SÈRIE 2000-3000-4000

S'ha detectat amiant friable en una volandera dels convertidors auxiliars 125 kVA, 90 kVA i 25kVA dels trens de les sèries 2000, 3000 i 4000. Aquest element es troba confinat al cofre. A partir d'ara es senyalitzarà aquests convertidors amb el següent cartell:



També s'està investigant altres elements d'aquest cofre i dels convertidors de les sèries 2100, 500 per tal de confirmar que no existeixen més materials amb contingut d'amiant

PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ EN MANTENIMENT:

- Fins que no es procedeixi a la retirada d'aquesta volandera no es farà cap tipus de manteniment en els convertidors estàtics de 125, 90 i 25 KVA dels trens de les series 2000, 3000, 4000,
- Fins que no es verifiqui la no presència d'amiant no es farà cap manteniment als convertidors estàtics de les series 2100 i 500.

Barcelona, 6 d'octubre de 2018