



Nota de Servei

Publicat per

E. Cazcarra

Data

25/10/2018

Document:

20181025

Assumpte

Juntes inductives Ericsson

A tot el personal de manteniment SIT.

Ens acabem d'assabentar que l'element aïllant separador del nucli de les bobines de les juntes inductives Ericsson pot contenir amiant (L4 i Sant Genís). A l'estar submergit en oli no hi ha possibilitat d'alliberació de fibres a l'aire.

Com a mesura de precaució resta prohibit efectuar qualsevol treball sobre aquesta bobina o element submergit a l'oli d'aquestes juntes. En el cas que s'hagi de retirar alguna d'aquestes juntes inductives a reciclar, s'haurà de tractar com residu amb amiant.

S'està treballant juntament amb Bombardier per a confirmar la presència i definir les accions a realitzar.

Aquesta restricció seguirà vigent fins a que no s'hagin adoptat les accions necessàries i es doni a conèixer amb una nova nota de servei.



Eduard Cazcarra Gaspar
Resp. Mant. STC-XC