

<b>DIRECCIÓ DE LA UNITAT</b>	<b>Senyalització, Telecontrol i Comunicacions Xarxa Convencional</b>
<b>NOTA DE SERVEI Nº</b>	<b>STCXC/08/19</b>
<b>DIRIGIDA A:</b>	<b>Tot el personal de les unitats de Manteniment STC XC, STC CCM i Projectes Senyalització</b>
<b>INFORMACIÓ SOBRE: MATERIALS MCA</b>	
<p>S'informa que a les inspeccions que s'estan portant a terme per la identificació de possibles elements amb presència d'amiant s'ha detectat presència d'amiant a l'interior d'un model concret de fusible de d'un enclavament Ericsson de Verdaguer., un de 12 A sense marca i de color fosc. Al retirar-lo per prendre la mostra va quedar substituït per un del mateix valor lliure d'amiant. S'està procedint a identificar si existeix algun altre en servei.</p> <p>Fins al moment s'han retirat 32 mostres de models diferents de fusibles existents en enclavaments Ericsson de L4 i Sant Genís, i es disposen de resultats d'anàlisi de 14 d'ells, dels quals e només un s'ha trobat presència d'amiant, en una capa interior circular segons indica l'informe de laboratori 141913774v1</p> <p>S'està identificant si en altres enclavaments hi ha algun fusible d'aquest. model Fins el moment no s'ha localitzat i es continua amb la presa de mostres de tots els fusibles existents en aquests enclavaments</p>	
	
Fusible 12A Ericsson	
<b>ACTUACIONS DAVANT MCA</b>	
<p>En cas d'haver-se de substituir dit fusible, s'entregarà al comandament per a que sigui tractat com a residu amb amiant</p>	
<b>DATA</b>	Barcelona, 11 de novembre de 2019