


<b>DIRECCIÓ DE LA UNITAT</b>	<b>UNITAT MANTENIMENT VIAS I LÍNIES DE TRACCIÓ</b>
<b>NOTA DE SERVEI Nº</b>	<b>UMViLT/01/21</b>
<b>DIRIGIDA A:</b>	<b>Personal del taller de manteniment de maquinària</b>

## INFORMACIÓ SOBRE MATERIALS MCA

A la màquina Reperfiladora – Esmeriladora de la marca Plasser & Theurer model SBM111, després del procés d'identificació i caracterització segons el Procediment P880, s'ha trobat evidències de materials MCA, a les següents parts:

- Junta del dipòsit d'oli.



## ACTUACIONS DAVANT MCA

Per tant es procedirà a la senyalització de l'element i es seguiran les següents consignes:

**Prohibit obrir la tapa del dipòsit oli de la màquina, per existència de junta de material amb contingut d'amiant.**



Com a mesura de precaució, a partir d'avui es prohibeix realitzar cap actuació de manteniment sobre aquest element, per tant:

- Es suspenen els possibles treballs correctius on sigui necessari muntar i desmuntar la junta del dipòsit d'oli.
- No es poden realitzar treballs de neteja o bufat de la tapa on es troba muntada aquesta junta.
- No es té constància de l'existència de recanvis. En el cas que se'n trobessin, els calaixos o llocs d'emmagatzematge, s'han de precintar fins que aquests hagin estat retirats per una empresa autoritzada en el tractament d'aquest tipus de residu.

**DATA**

Barcelona, 14 de juny de 2021