



## REGISTRO DE MODIFICACIONES

EDICIÓN	MODIFICACIONES	FECHA
0	Creación del documento.	23/02/2021
1	Se crean los elementos: 12.252, 12.256, 12.257, 12.259, 12.260, 12.262, 12.263, 12.264, 12.266 y del 12.267 al 12.284.	08/11/2021

## TABLA DE CONTENIDOS

<b>1.- OBJETO .....</b>	<b>2</b>
<b>2.- ALCANCE .....</b>	<b>2</b>
<b>3.- METODOLOGÍA .....</b>	<b>2</b>
<b>4.- INVENTARIO DE MATERIALES ANALIZADOS .....</b>	<b>3</b>
S300 .....	3
S400 .....	3
S1000 - 1100 .....	4
<b>5.- SISTEMÁTICA.....</b>	<b>11</b>



## **1.- OBJETO**

El objeto del presente informe es inventariar por serie de tren los resultados de los análisis de detección de presencia de Amianto en los trenes retirados del servicio comercial que corresponden a las series 300 / 400 / 1000 / 1100.

## **2.- ALCANCE**

Trenes de las series 300 / 400 / 1000 / 1100.

## **3.- METODOLOGÍA**

La metodología para la detección de materiales con posible presencia de amianto es la siguiente:

1. Análisis de la documentación histórica que dispone FMB.
  - a. Documentación original de los trenes.
  - b. Información recibida de sus proveedores
2. Inspección de los vagones por empresa RERA autorizada para la localización y diagnóstico de amianto.

A los elementos sospechosos se les tomará una muestra sólida y será enviada a un laboratorio homologado.

Para cada uno de los materiales analizados se elaborará un documento denominado "Ficha de Análisis de Elemento Sospechoso" (FAE), según modelo indicado en el apartado 5 del presente documento.

A continuación se presenta el inventario de todos los materiales analizados.



#### 4.- INVENTARIO DE MATERIALES ANALIZADOS

##### S300

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO
12.227	RESISTENCIA CONDENSADOR	300	FAE_12.227	28/04/2018	POSITIVO
12.228	TAPA RESISTENCIAS	300	FAE_12.228	28/04/2018	POSITIVO
12.229	SUELO VAGÓN	300	FAE_12.228	28/04/2018	NEGATIVO
12.230	ZAPATA FRENO	300	FAE_12.230	28/04/2018	NEGATIVO
12.231	APAGACHISPAS	300	FAE_12.231	28/04/2018	NEGATIVO
12.232	JUNTA ENTRE BRIDAS MOTOR	300	FAE_12.232	28/04/2018	NEGATIVO
12.233	CUADRO ELÉCTRICO. RESISTENCIA	300	FAE_12.233	28/04/2018	NEGATIVO
12.252	MOTOR2_RESINA INTERIOR	300	FAE_12.252	21/06/2021	NEGATIVO
12.256	COMBINADOR_JUNTA 1	300	FAE_12.256	21/06/2021	POSITIVO
12.257	COMBINADOR_SEPARADOR	300	FAE_12.257	21/06/2021	NEGATIVO
12.259	COMBINADOR_AISLADOR ROJO	300	FAE_12.259	21/06/2021	POSITIVO
12.260	COMBINADOR_BLANCO FUNDA PROTECTORA	300	FAE_12.260	21/06/2021	POSITIVO
12.262	COMBINADOR_PROTECTOR TÉXTIL TAPA	300	FAE_12.262	21/06/2021	POSITIVO
12.266	MOTOR_PINTURA EXTERIOR	300	FAE_12.266	21/06/2021	NEGATIVO

##### S400

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO
12.234	PANELADO INTERIOR TREN	400	FAE_12.234	28/04/2018	NEGATIVO
12.235	CONTACTORES PEQUEÑOS	400	FAE_12.235	28/04/2018	POSITIVO
12.236	APAGACHISPAS	400	FAE_12.236	28/04/2018	POSITIVO
12.237	RESISTENCIAS FUSIBLE	400	FAE_12.237	28/04/2018	NEGATIVO
12.238	AISLANTE COFRE FUSIBLE	400	FAE_12.238	28/04/2018	NEGATIVO
12.239	CAPA PINTURA EXTERIOR VAGÓN	400	FAE_12.239	28/04/2018	NEGATIVO
12.240	APAGACHISPAS	400	FAE_12.240	28/04/2018	POSITIVO



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO
12.241	AISLAMIENTO DEL SUELO DEL VAGÓN. DEBAJO LOSETA VINÍLICA	400	FAE_12.241	28/04/2018	NEGATIVO
12.242	LOSETA VINÍLICA SUELO VAGÓN	400	FAE_12.242	28/04/2018	NEGATIVO
12.243	PASTILLA FRENO	400	FAE_12.243	28/04/2018	NEGATIVO
12.244	APAGACHISPAS AZUL	400	FAE_12.244	28/04/2018	NEGATIVO
12.245	AISLANTE INTERIOR BOMBÍN ACEITE	400	FAE_12.245	28/04/2018	NEGATIVO
12.263	MOTOR1_RESINA INTERIOR	400	FAE_12.263	21/06/2021	NEGATIVO
12.264	MOTOR1_PINTURA EXTERIOR	400	FAE_12.264	21/06/2021	NEGATIVO

**S1000 - 1100**

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO
11.257	JUNTA ESTANQUEIDAD P4	1000 1100	FAE_11.257	30/08/2019	NEGATIVO
11.258	FUNDA AISLANTE NEGRA P4	1000 1100	FAE_11.258	30/08/2019	NEGATIVO
11.259	FUNDA AISLANTE BLANCA P4/C4	1000 1100	FAE_11.259	30/08/2019	NEGATIVO
11.260	TRENZA AISLANTE P4/B3-B4 C4/B2-B3-B4-B5	1000 1100	FAE_11.260	30/08/2019	NEGATIVO
11.261	PLACA SOPORTE P4/B5	1000 1100	FAE_11.261	30/08/2019	NEGATIVO
11.262	PLACA AISLANTE TIRISTORES GTO P4/B3-B4	1000 1100	FAE_11.262	30/08/2019	NEGATIVO
11.263	PLACA AISLANTE AMPLIFICADORES P4/B1-B2	1000 1100	FAE_11.263	30/08/2019	NEGATIVO
11.264	PLACA DE ANCLAJE A PUERTA P4/B1-B2	1000 1100	FAE_11.264	30/08/2019	NEGATIVO
11.265	PLACA SOPORTE P4/B1-B2	1000 1100	FAE_11.265	30/08/2019	NEGATIVO
11.266	CARCASA INDUCTANCIA P4/B1- B2	1000 1100	FAE_11.266	30/08/2019	NEGATIVO
11.267	RESINA INDUCTANCIA P4/B-B2	1000 1100	FAE_11.267	30/08/2019	NEGATIVO
11.268	CILINDRO AISLANTE P4/B3-B4	1000 1100	FAE_11.268	30/08/2019	NEGATIVO



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO
11.269	AISLANTE BORNERO DE CONEXIÓN P4/B3-B4	1000 1100	FAE_11.269	30/08/2019	NEGATIVO
11.270	PINTURA INTERIOR C4	1000 1100	FAE_11.270	30/08/2019	NEGATIVO
11.271	PINTURA EXTERIOR	1000 1100	FAE_11.271	30/08/2019	NEGATIVO
11.272	AISLADOR CON PERNO C4/B3-B4- B5	1000 1100	FAE_11.272	30/08/2019	NEGATIVO
11.273	AISLANTE BORNERO DE CONEXIÓN C4/B6-B3	1000 1100	FAE_11.273	30/08/2019	NEGATIVO
11.383	PLACA AISLANTE EN EL SOPORTE DE BOBINA C2/B1	1000 1100	FAE_11.383	30/08/2019	NEGATIVO
11.384	JUNTA AISLANTE BOBINADO C2/B1	1000 1100	FAE_11.384	30/08/2019	NEGATIVO
11.385	RESINA AMPERIMETRO C2/B5	1000 1100	FAE_11.385	30/08/2019	NEGATIVO
11.274	PLACA SOPORTE P2	1000 1100	FAE_11.274	30/08/2019	NEGATIVO
11.275	JUNTA ESTANQUEIDAD P2	1000 1100	FAE_11.275	30/08/2019	NEGATIVO
11.276	AISLANTE C3/B2	1000 1100	FAE_11.276	30/08/2019	NEGATIVO
11.277	PLACA AISLANTE EN EL SOPORTE DE BOBINA C3/B3	1000 1100	FAE_11.277	30/08/2019	NEGATIVO
11.278	AISLANTE CABLE C3/B1	1000 1100	FAE_11.278	30/08/2019	NEGATIVO
11.280	PLACA AISLANTE C3/B1	1000 1100	FAE_11.280	30/08/2019	NEGATIVO
11.281	JUNTA ESTANQUEIDAD P3	1000 1100	FAE_11.281	30/08/2019	NEGATIVO
11.282	PLACA SOPORTE C4/B7	1000 1100	FAE_11.282	30/08/2019	NEGATIVO
11.283	JUNTA AISLANTE FUSIBLE FERRAZ C4/B7	1000 1100	FAE_11.283	30/08/2019	NEGATIVO
11.284	JUNTA ESTANQUEIDAD C4/B7	1000 1100	FAE_11.284	30/08/2019	NEGATIVO
11.285	JUNTA ESATNQUEIDAD P1	1000 1100	FAE_11.285	30/08/2019	NEGATIVO
11.286	CILINDRO AISLANTE P1/B3-B4	1000 1100	FAE_11.286	30/08/2019	NEGATIVO
11.287	PLACA AISLANTE TIRISTORES GTO P1/B3-B4	1000 1100	FAE_11.287	30/08/2019	NEGATIVO
11.288	FUNDA AISLANTE P1	1000 1100	FAE_11.288	30/08/2019	NEGATIVO



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO
11.289	PLACA AISLANTE AMPLIFICADORES P1/B1-B2	1000 1100	FAE_11.289	30/08/2019	NEGATIVO
11.290	AISLANTE BORNERO DE CONEXIÓN P1	1000 1100	FAE_11.290	30/08/2019	NEGATIVO
11.291	FUNDA AISLANTE NEGRA P1/C1- C2	1000 1100	FAE_11.291	30/08/2019	NEGATIVO
11.292	FUNDA AISLANTE BLANCA P1/C1- C2	1000 1100	FAE_11.292	30/08/2019	NEGATIVO
11.293	TRENZA AISLANTE P1/C1/C2	1000 1100	FAE_11.293	30/08/2019	NEGATIVO
11.294	PLACA SOPORTE P1/B1-B2	1000 1100	FAE_11.294	30/08/2019	NEGATIVO
11.295	CARCASA INDUCTANCIA P1/B1- B2	1000 1100	FAE_11.295	30/08/2019	NEGATIVO
11.296	PLACA SOPORTE C4/B8	1000 1100	FAE_11.296	30/08/2019	NEGATIVO
11.297	PLACA AISLANTE CONDENSADOR C4/B2	1000 1100	FAE_11.297	30/08/2019	NEGATIVO
11.298	RESINA INDUCTANCIA P4/B1-B2	1000 1100	FAE_11.298	30/08/2019	NEGATIVO
11.299	PLACA DE ANCLAJE A PUERTA P4	1000 1100	FAE_11.299	30/08/2019	NEGATIVO
11.300	AISLANTE BORNERO DE CONEXIÓN C4/B6	1000 1100	FAE_11.300	30/08/2019	NEGATIVO
11.301	AISLADOR CON PERNO C4/B7	1000 1100	FAE_11.301	30/08/2019	NEGATIVO
11.302	PINTURA INTERIOR C1/C2	1000 1100	FAE_11.302	30/08/2019	NEGATIVO
11.303	PINTURA EXTERIOR	1000 1100	FAE_11.303	30/08/2019	NEGATIVO
11.305	JUNTA ESTANQUEIDAD P5	1000 1100	FAE_11.305	30/08/2019	NEGATIVO
11.306	PLACA SOPORTE P5/B1	1000 1100	FAE_11.306	30/08/2019	NEGATIVO
11.307	PLACA SOPORTE P5/B2	1000 1100	FAE_11.307	30/08/2019	NEGATIVO
11.308	CASQUILLO TIRISTORES GTO P5/B1	1000 1100	FAE_11.308	30/08/2019	NEGATIVO
11.309	PLACA AISLANTE TIRISTORES GTO P5/B1	1000 1100	FAE_11.309	30/08/2019	NEGATIVO
11.310	JUNTA ESTANQUEIDAD P6	1000 1100	FAE_11.310	30/08/2019	NEGATIVO
11.311	PLACA ANTIVIBRACIÓN P6	1000 1100	FAE_11.311	30/08/2019	NEGATIVO



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO
11.312	ESPACIADOR AISLANTE P6/B2	1000 1100	FAE_11.312	30/08/2019	NEGATIVO
11.313	TRENZA AISLANTE P6	1000 1100	FAE_11.313	30/08/2019	NEGATIVO
11.314	PLACA AISLANTE P4	1000 1100	FAE_11.314	30/08/2019	NEGATIVO
11.315	FUNDA AISLANTE CABLE P4/B5	1000 1100	FAE_11.315	30/08/2019	NEGATIVO
11.316	AISLANTE CABLE	1000 1100	FAE_11.316	30/08/2019	NEGATIVO
11.317	PLACA SOPORTE P3	1000 1100	FAE_11.317	30/08/2019	NEGATIVO
11.318	PLACA ANTIVIBRACION CONDENSADORES P6/B1	1000 1100	FAE_11.318	30/08/2019	NEGATIVO
11.319	CARCASA TRANSFORMADOR P5/B2	1000 1100	FAE_11.319	30/08/2019	NEGATIVO
11.320	PLACA AISLANTE DIVISOR DE TENSIÓN C4	1000 1100	FAE_11.320	30/08/2019	NEGATIVO
11.321	CARCASA TRANSFORMADOR P4/B5	1000 1100	FAE_11.321	30/08/2019	NEGATIVO
11.322	PLACA SOPORTE P4/B5	1000 1100	FAE_11.322	30/08/2019	NEGATIVO
11.386	CARCASA TRANSFORMADOR P4/B1-B2	1000 1100	FAE_11.386	30/08/2019	NEGATIVO
11.387	RESINA TRANSFORMADOR P4/B1-B2	1000 1100	FAE_11.387	30/08/2019	NEGATIVO
11.388	CARCASA CONDENSADOR P4/B1- B2	1000 1100	FAE_11.388	30/08/2019	NEGATIVO
11.389	PLACA AISLANTE ENTREHIERRO P4/B6	1000 1100	FAE_11.389	30/08/2019	NEGATIVO
11.390	PLACA AISLANTE P4/B6	1000 1100	FAE_11.390	30/08/2019	NEGATIVO
11.391	PLACA AISLANTE ENTREHIERRO P4/B6	1000 1100	FAE_11.391	30/08/2019	NEGATIVO
11.392	PLACA AISLANTE BOBINA P4/B6	1000 1100	FAE_11.392	30/08/2019	NEGATIVO
11.393	AISLANTE CABLES C4-C1-P4-P1- C3	1000 1100	FAE_11.393	30/08/2019	NEGATIVO
11.394	FUNDA BORNES P4-C4-P1-C1-C3	1000 1100	FAE_11.394	30/08/2019	NEGATIVO
11.395	RESINA C4/B3	1000 1100	FAE_11.395	30/08/2019	NEGATIVO



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO
11.396	PLACA SOPORTE C4/B3	1000 1100	FAE_11.396	30/08/2019	NEGATIVO
11.397	ARANDELA C4/B4/B5	1000 1100	FAE_11.397	30/08/2019	NEGATIVO
11.398	PLACA SOPORTE C4/B4-B5	1000 1100	FAE_11.398	30/08/2019	NEGATIVO
11.399	PLACA AISLANTE ENTRE CONDENSADORES C4/B4-B5	1000 1100	FAE_11.399	30/08/2019	NEGATIVO
11.400	RESISTENCIA C4/B4-B5-B7	1000 1100	FAE_11.400	30/08/2019	NEGATIVO
11.401	PLACA SOPORTE C4/B3	1000 1100	FAE_11.401	30/08/2019	NEGATIVO
11.402	FUNDA AISLANTE P5/B3	1000 1100	FAE_11.402	30/08/2019	NEGATIVO
11.403	DIVISOR DE TENSIÓN C4	1000 1100	FAE_11.403	30/08/2019	NEGATIVO
11.404	AISLANTE ENTREHIERRO P1/B6	1000 1100	FAE_11.404	30/08/2019	NEGATIVO
11.405	JUNTA AISLANTE ENTREHIERRO P1/B6	1000 1100	FAE_11.405	30/08/2019	NEGATIVO
11.406	JUNTA AISLANTE ENTRE BOBINA Y ENTREHIERRO P1/B6	1000 1100	FAE_11.406	30/08/2019	NEGATIVO
11.407	JUNTA AISLANTE BOBINA P1/B6	1000 1100	FAE_11.407	30/08/2019	NEGATIVO
11.408	JUNTA AISLANTE EXTERIOR BOBINA P1/B6	1000 1100	FAE_11.408	30/08/2019	NEGATIVO
11.409	CARCASA TRANSFORMADOR P1/B1-B2	1000 1100	FAE_11.409	30/08/2019	NEGATIVO
11.410	RESINA TRANSFORMADORE P1/B1-B2	1000 1100	FAE_11.410	30/08/2019	NEGATIVO
11.411	CARCASA CONDENSADOR P1/B1- B2	1000 1100	FAE_11.411	30/08/2019	NEGATIVO
11.412	JUNTA AISLANTE BOBINA C3/B1- B2	1000 1100	FAE_11.412	30/08/2019	NEGATIVO
11.413	JUNTA AISLANTE ENTREBOBINADOS C3/B1-B2	1000 1100	FAE_11.413	30/08/2019	NEGATIVO
11.414	AISLANTES CABLES C3/B1-B2-B3	1000 1100	FAE_11.414	30/08/2019	NEGATIVO
11.415	FUNDA PERNO C3/B1-B2	1000 1100	FAE_11.415	30/08/2019	NEGATIVO
11.416	PLACA SOPORTE P1/B6	1000 1100	FAE_11.416	30/08/2019	NEGATIVO
11.417	JUNTA AISLANTE BOBINA C3/B3	1000 1100	FAE_11.417	30/08/2019	NEGATIVO





NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO
11.418	ARANDELA C3/B3	1000 1100	FAE_11.418	30/08/2019	NEGATIVO
11.419	PLACA SOPORTE C3/B3	1000 1100	FAE_11.419	30/08/2019	NEGATIVO
11.420	PLACA SOPORTE C2/B1	1000 1100	FAE_11.420	30/08/2019	NEGATIVO
11.421	FUNDA PERNO C2/B1	1000 1100	FAE_11.421	30/08/2019	NEGATIVO
11.422	JUNTA AISLANTE BOBINA C2/B1	1000 1100	FAE_11.422	30/08/2019	NEGATIVO
11.423	JUNTA AISLANTE SOPORTE DE BOBINA C2/B1	1000 1100	FAE_11.423	30/08/2019	NEGATIVO
11.425	PLACA SOPORTE C4/B7	1000 1100	FAE_11.425	30/08/2019	NEGATIVO
11.426	FUNDA AISLANTE C2/B4	1000 1100	FAE_11.426	30/08/2019	NEGATIVO
11.427	JUNTA AISLANTE TRANSFORMADOR C2/B4	1000 1100	FAE_11.427	30/08/2019	NEGATIVO
11.428	JUNTA AISLANTE BOBINA C2/B4	1000 1100	FAE_11.428	30/08/2019	NEGATIVO
11.429	PLACA AISLANTE C2/B4	1000 1100	FAE_11.429	30/08/2019	NEGATIVO
11.430	PLACA AISLANTE CONDENSADOR C4	1000 1100	FAE_11.430	30/08/2019	NEGATIVO
11.431	PLACA SOPORTE C2/B3	1000 1100	FAE_11.431	30/08/2019	NEGATIVO
11.432	PLACA SOPORTE C2/B2	1000 1100	FAE_11.432	30/08/2019	NEGATIVO
11.433	RESISTENCIA C1/B5	1000 1100	FAE_11.433	30/08/2019	NEGATIVO
11.434	PLACA AISLANTE C3/B1-B2-B3	1000 1100	FAE_11.434	30/08/2019	NEGATIVO
11.435	SILENTBLOCK C3	1000 1100	FAE_11.435	30/08/2019	NEGATIVO
11.436	PLACA AISLANTE C3	1000 1100	FAE_11.436	30/08/2019	NEGATIVO
11.437	AISLADOR CON PERNO C3/B1-B2- B3	1000 1100	FAE_11.437	30/08/2019	NEGATIVO
12.126	COMPRESOR	1000 1100	FAE_12.126	N/A	NEGATIVO
12.225	PINTURA BITUMINOSA BAJO BASTIDOR S1100	1100	FAE_12.225	N/A	NEGATIVO



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO
12.226	PINTURA BITUMINOSA INTERIOR CAJA S1100	1100	FAE_12.226	17/02/2021	NEGATIVO
12.267	TH1 COMBINADOR PINTURA	1100	FAE_12.267	22/06/2021	NEGATIVO
12.268	TH2 SEPARADOR BAQUELITA COMBINADOR	1100	FAE_12.268	22/06/2021	NEGATIVO
12.269	TH3 MATERIAL GRIS	1100	FAE_12.269	22/06/2021	NEGATIVO
12.270	TH4 SEPARADOR CONTACTOR CAJÓN MOTOR	1100	FAE_12.270	22/06/2021	NEGATIVO
12.271	TH1 CAJÓN 6 PINTURA	1100	FAE_12.271	23/06/2021	NEGATIVO
12.272	TH2 CAJÓN 5 APAGACHISPAS	1100	FAE_12.272	23/06/2021	NEGATIVO
12.273	TH3 CAJÓN 5 PINTURA	1100	FAE_12.273	23/06/2021	NEGATIVO
12.274	TH5 CAJÓN 5 BAQUELITA	1100	FAE_12.274	23/06/2021	POSITIVO
12.275	TH6 CAJÓN 5 DISIPADOR	1100	FAE_12.275	23/06/2021	NEGATIVO
12.276	TH7 CAJÓN 6 APAGACHISPAS	1100	FAE_12.276	23/06/2021	NEGATIVO
12.277	TH8 CAJÓN 6 PINTURA CAJÓN	1100	FAE_12.277	23/06/2021	NEGATIVO
12.278	PINTURA CAJA REMOLQUE R- 1418	1100	FAE_12.278	28/06/2021	POSITIVO
12.279	REMOLQUE SUELO VINILICO	1100	FAE_12.279	28/06/2021	NEGATIVO
12.280	M1170 VINILO SUELO	1100	FAE_12.280	28/06/2021	NEGATIVO
12.281	M1170 PINTURA CAJA	1100	FAE_12.281	28/06/2021	NEGATIVO
12.282	M1169 VINILO SUELO	1100	FAE_12.282	28/06/2021	NEGATIVO
12.283	M1169 PINTURA CAJA	1100	FAE_12.283	28/06/2021	NEGATIVO
12.284	ARANDELA CAJÓN 7	1100	FAE_12.284	28/06/2021	NEGATIVO



## 5.- SISTEMÁTICA

Para facilitar la trazabilidad y seguimiento de todos los materiales analizados, en todos los documentos de análisis generados constará el Número de Referencia de MCA asignado a cada material en el presente inventario.

Ante un elemento sospechoso de contener amianto se rellena ficha simple (FAE):

	FICHA ANÁLISIS ELEMENTO SOSPECHOSO MCA	FAE: <b>10023</b>
	METRO DE BARCELONA	Página: 1 de 1

  

Nº plano Metro: 51968	Fecha apertura: 09/11/2018
Nº plano proveedor: S4325	Fecha cierre: 23/11/2018

  

SERIE(S) DE TREN AFECTADAS:	S4000
EQUIPO:	ANUNCIADOR ESTACIONES/ TARJETA SERIE_PARALELO
ELEMENTO:	ARANDELA EN TRASFORMADOR TF1 Y BOBINA L
MARCA/REFERENCIA:	
TALLER DONDE SE TOMÓ LA MUESTRA:	SANTA EULÀLIA
ESTADO:	ANALIZADA (16-11-2018)
RESULTADO/REF INFORME:	POSITIVO (Nº DE INFORME 2494:2 MUESTRA 2 LABORATORIO FIBRECOUNT)
FOTO:	  