



Nota de Servei

Publicat per **J.Romero**

Data **19/12/18**

Document: **20181219**

Assumpte **Presència d'amiant en components de la reperfiladora SBM-111**

A tot el personal de manteniment de via i catenària.

Dins de la campanya de detecció d'amiant a metro, s'han pres mostres a una part del parc de maquinaria de la unitat.

De la presa de mostres i posterior anàlisi dels components susceptibles de contenir amiant, s'ha confirmat la presència a dues de les mostres obtingudes:

- Les juntes entre brides dels tubs d'escapament.
- La junta d'estanqueïtat del dipòsit d'aigua.

En condicions normals d'utilització de la màquina, no es manipulen ni s'actua sobre aquests elements.

Com a mesura de precaució, a partir d'avui es prohibeix realitzar cap actuació de manteniment sobre aquests elements, per tant:

- Es suspenen els possibles treballs correctius on sigui precís muntar i desmuntar tant les juntes de l'escapament com les de la tapa d'estanqueïtat del dipòsit d'aigua.
- No es poden realitzar treballs de neteja o bufat de les brides ni tapes on es troben muntades aquestes juntes.
- No es té constància de l'existència de recanvis. En el cas que se'n trobessin, els calaixos o llocs d'emmagatzematge, s'han de precintar fins que aquests hagin estat retirats per una empresa autoritzada en el tractament d'aquest tipus de residu.

S'està buscant un model alternatiu de juntes que no continguin amiant.

Mentre no es faci la substitució, que es donarà a conèixer amb una nova nota de servei, serà vigent aquesta restricció



Jaume Romero
Manteniment de vies i catenària