

REGISTRO DE MODIFICACIONES

EDICIÓN	MODIFICACIONES	FECHA
0	Creación del documento.	26-03-2019
1	Actualización elementos	26-03-2019
2	Actualización elementos	10-05-2019

A continuación se presenta el registro de todos los materiales analizados.

1. Elementos varios de Infraestructura.

Nº REF. MCA	ELEMENTO	Nº DE ELEMENTO	UBICACIÓN	FECHA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
50.101	Aislamiento Térmico cubierta		Can Boixeres Nave vías 25, 27, 29, 31, 33 y 35.	23-11-17	Negativo	No aplica
50.102	Aislamiento Térmico Calefacción (cartón amianto)		Edificio Santa Eulàlia		Positivo	30-09-2012
50.201	Aplacado Glassal		Sala descanso estación Montbau		Positivo	30-03-2015
50.202	Aplacado Glassal		L-3 Cataluña Pasillo L-1 / L3 Sal. Cerrada Pl. Cataluña	15-01-19	Positivo	Encapsulado 21-01-2019
50.203	Aplacado Glassal		L-5 Maragall Paneles acústicos andén.	04-07-18	Positivo	2.020
50.301	Aplacado Lama tipo Bremen		Bóvedas estaciones (L-1 Rocafort, L-3 Lesseps y Fontana, L-4 Urquinaona)	11-02-19	Negativo	No aplica
50.401	Aplacado Lama Tipo Onduline		L-2 Artigues Sant Adrià Lavabos	09-01-19	Negativo	No aplica
50.501	Aplacado resina fenólica (panel decorativo)		L-1 Bellvitge	30-03-18	Negativo	No aplica
50.601	Calcificaciones en bajantes		L-1 Hospital de Bellvitge	27-03-18	Negativo	No aplica
50.701	Calorifugado tubos antigua calefacción		Taller Santa Eulàlia VESTIBULO	31-07-18	Positivo	08-12-2018
50.702	Calorifugado tubos antigua calefacción		Taller Santa Eulàlia TALLER	31-07-18	Positivo	08-12-2018
50.703	Calorifugado tubos antigua calefacción		Taller Santa Eulàlia SOTANO	31-07-18	Positivo	08-12-2018
50.801	Enyesado paramentos	8	Edificio Santa Eulàlia	08-01-19	Negativo	No aplica
50.802	Enyesado paramentos	2	Taller Santa Eulàlia	08-01-19	Negativo	No aplica
50.803	Enyesado paramentos	2	Taller Vilapicina	29-01-19	Negativo	No aplica
50.901	Ignifugado Tritubo		L-01 Hospital de Bellvitge	27-03-18	Negativo	No aplica
50.902	Ignifugado Tritubo		Túneles Tramo L-01 Hospital de Bellvitge - Av. Carrilet	28-03-18	Negativo	No aplica
50.903	Ignifugado Tritubo		L-4 Urquinaona Vía 1	26-03-18	Negativo	No aplica
50.951	Ignifugado paramentos Muestra 01	1	Taller Roquetes	06-05-18	Negativo	No aplica
50.952	Ignifugado paramentos Muestra 02	1	Taller Roquetes	06-05-18	Negativo	No aplica
50.953	Ignifugado paramentos Columnas	1	Taller Vilapicina	15-11-18	Negativo	No aplica
50.954	Ignifugado pilares y forjado (aparcamiento vehículos)	1	Taller Sagrera	31-01-19	Negativo	No aplica
51.001	Pavimento vinílico Muestra 01		Taller CAF Taller Santa Eulalia	26-03-18	Negativo	No aplica
51.002	Pavimento vinílico Muestra 02		Taller Neumático Taller Santa Eulalia	26-03-18	Negativo	No aplica
51.003	Pavimento		Taller Sagrera	17-05-18	Negativo	No aplica

Nº REF. MCA	ELEMENTO	Nº DE ELEMENTO	UBICACIÓN	FECHA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
51.004	Pavimento		Despacho mandos BT Taller Santa Eulalia	27-02-19	Negativo	No aplica
51.005	Pavimento		Taller Baja Tensión y Electromecánicos Taller Santa Eulalia	27-02-19	Negativo	No aplica
51.101	Pilares altillo		Taller Santa Eulàlia	11-12-18	Positivo	Encapsulado 18-12-2018
51.201	Recubrimiento eléctrico de cables obsoleto		Túneles Tramo L-01 Florida – Plaça de Sants	05-04-18	Negativo	No aplica
51.202	Recubrimiento eléctrico de cables		Túneles Tramo L-01 Marina - Glories	18-04-18	Negativo	No aplica
51.203	Recubrimiento bituminoso		Túneles Tramo L-01 Plaça de Sants - Hostafrancs	05-04-18	Negativo	No aplica
51.301	Bandeja pasacables de hormigón		Túneles Tramo L-02 Sant Roc – Badalona Centre	10-4-18	Negativo	No aplica
51.401	Falsos Techo de fibra		Edificio Santa Eulalia Planta 3ª Cuarto Comunicaciones	27-03-19	Negativo	No aplica
51.501	Falsos Suelos (suelo Técnico AT)			(*)	(*)	(*)

(*)Nota adjunta:

Las muestras se toman, pendiente recepción de resultados.