


<b>DIRECCIÓ DE LA UNITAT</b>	<b>Senyalització, Telecontrol i Comunicacions Xarxa Convencional</b>
<b>NOTA DE SERVEI Nº</b>	<b>STCXC/06/19</b>
<b>DIRIGIDA A:</b>	<b>Tot el personal de les unitats de Manteniment STC XC, STC CCM i Projectes Senyalització</b>

**INFORMACIÓ SOBRE: MATERIALS MCA**

A Taller STC Boixeres, després del procés d'identificació i caracterització segons el Procediment P880, s'ha trobat evidències de materials MCA a les següents parts:

Paper aïllant tèrmic que es troba dins dels "Diferímetres" temporitzadors de 30 a 120 segons, model Q.J.1 Dimetronic utilitzats als enclavaments de cablejat lliure Dimetronic de Línia 2 (Paral·lel, Passeig de Gràcia i Sagrada Família).



FAE\_20003

**ACTUACIONS DAVANT MCA**

Per tant es procedirà a la senyalització amb un adhesiu com el que es mostra a continuació de l'element i es seguiran les següents consignes:

1. En cap cas es podrà obrir la tapa deixant a descobert l'interior
2. En cas d'haver-se de substituir-se el conjunt es podrà fer sense cap tipus de protecció individual
3. L'element substituït s'haurà d'entregar al comandament de torn per a que faci la seva retirada com a element amb contingut d'amiant

**Prohibit obrir la tapa del temporitzador.**

**En cas de substitució, entregar al comandament per a que faci la seva retirada com a element amb contingut d'amiant.**

**ATENCIÓN CONTIENE AMIANTO**

Respirar el polvo de amianto es peligroso para la salud

Seguir las normas de seguridad

<b>DATA</b>	Barcelona, 20 de 09 de 2019
-------------	-----------------------------