

DIRECCIÓN :	Material Móvil de Metro
NOTA DE SERVICIO Nº	MM/15/19
DIRIGIDA A:	Todo el personal de Material Móvil de Metro
INFORMACIÓN SOBRE: MATERIALES MCA	

Se informa de evidencias de materiales MCA en las SERIES 2000/3000/4000.

En el manipulador, después del proceso de identificación y caracterización según Directriz D080, se han encontrado evidencias de materiales MCA en:

- Ferodo Manipulador . FAE 12.095.




Imagen 1. Localización del ferodo del manipulador en el pupitre de mando.

ACTUACIONES FRENTE MCA

Por tanto, se procederá a la señalización de la tapa del manipulador. No se podrá abrir hasta que no se cambie el ferodo por otro sin amianto.



NOTA DE SERVICIO

Prohibida la apertura de la tapa del manipulador por existencia de material con contenido en amianto.



**ATENCIÓN
CONTIENE
AMIANTO**

**Respirar el polvo
de amianto es
peligroso para
la salud**

Seguir las normas
de seguridad

FECHA

Barcelona, 11 de Octubre de 2019