

<b>DIRECCIÓ DE LA UNITAT</b>	Direcció del Servei de Sistemes d'Energia i Sistemes d'estacions de la Xarxa
<b>NOTA DE SERVEI Nº</b>	UEE_2022_1
<b>DIRIGIDA A:</b>	Personal de Manteniment i Projectes de FMB Personal de l'empresa de Manteniment contractada per FMB

## INFORMACIÓ SOBRE: MATERIALS MCA

### DETECCIÓ D'UN NOU ELEMENT MCA AL PONT GRUA ELÈCTRIC BIRRAIL, Marca THOMAS (Ref SAP NEPG0037), Ubicat en Taller MM L5 Vilapicina

S'informa que s'han trobat evidències de material MCA a un nou element, concretament aquest material ha estat detectat en els ferodes dels motors elèctrics de translació del pont grua.

A l'efecte informatiu i de compliment amb el RD 396/06, es senyalitzarà aquests motors de la següent:



Aquesta restricció aplica al següents Ponts Grua a FMB\*:

CODI SAP	DESCRIPCION	FABRICANTE	Ubicación
NEPG0006	Puente grúa birraíl	THOMAS	SAGRERA - COTXERES I TALLER
NEPG0007	Puente grúa monorraíl	THOMAS	SAGRERA - COTXERES I TALLER
NEPG0008	Puente grúa monorraíl	THOMAS	SAGRERA - COTXERES I TALLER
NEPG0010	Puente grúa birraíl	THOMAS	SAGRERA - COTXERES I TALLER
NEPG0014	Puente grúa monorraíl	THOMAS	SAGRERA - COTXERES I TALLER
NEPG0015	Puente grúa birraíl	THOMAS	SAGRERA - COTXERES I TALLER
NEPG0018	Puente grúa monorraíl	THOMAS	SAGRERA - COTXERES I TALLER
NEPG0037	Polipasto eléctrico	THOMAS	VILAPICINA - COTXERES I TALLER

\*fins finalitzar la seva caracterització individual, i descartar o confirmar existència de materials MCA

## ACTUACIONS DAVANT MCA

Queden restringides les actuacions de manteniment preventiu i correctiu, i qualsevol altre tipus d'operació que requereixi l'obertura del motor, el desmuntatge de discs de fre, o medició dels ferodes. Aquestes activitats les haurà d'assumir una empresa RERA, en base a un Pla de Treball segons el RD 396/06 de Treballs amb Risc d'Amiant.

**DATA**

Barcelona, 4 de maig de 2022