




AVISO INTERNO

Interesa al Personal de ENERGÍA AT

NOTIFICACIÓN DE SEGURIDAD

Acabamos de ser informados que se ha detectado componentes con amianto en una de las autoválvulas enviadas a analizar por INSE RAIL.



Este equipo estaba almacenado en nuestro almacén de Roquetes pero también tenemos en servicio autoválvulas similares en el embarrado de continua en subestaciones tipo BBC, como pueden ser SC. Bordeta, Sagrera, Hospitalet, Sta. Coloma o Verneda



Como medida preventiva y, hasta nuevo aviso, no se realizarán actividades de mantenimiento sobre ninguna de estas autoválvulas

Unidad Mantenimiento Energía AT

Servei de Sistemes Elèctrics i Electromecànics