

**DIRECCIÓ DEL SERVEI DE SISTEMES ELÈCTRICS I ELECTROMECAÒNICS**

**NOTA DE SERVEI Nº UMEAT-03/19**

**17/05/2019**

Es comunica a tot el personal del Servei de Sistemes Elèctrics i Electromecànics la següent informació:

**INFORMACIÓ SOBRE MATERIALS MCA**

**FUSIBLE FERRAZ PROTISTOR. BP 25. CEDEX 3. 69391. REF. G-78114.**

S'ha detectat que el model de fusible de protecció de díodes ubicats al Rectificador de Potència de Tracció nº 1 de la **SC. Zona Universitària** contenen amiant. Aquests elements es troben confinats a l'interior del rectificador.

**FUSIBLE FERRAZ B75418. 20B0DR-C3ASHC202.**

S'ha detectat que el model de fusible de protecció de díodes ubicats als Rectificadors de Potència de Tracció nº 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de la **SC. Sagrera** contenen amiant. Aquests elements es troben confinats a l'interior dels rectificadors.

Com a mesura preventiva, i fins nou avís, no es faran activitats de manteniment en aquests fusibles. Es procedirà al seu inventari, senyalització i substitució el més aviat possible.



Barcelona, 17 de maig de 2019