

NOTA DE SERVEI

DIRECCIÓ DE LA UNITAT	Senyalització, Telecontrol i Comunicacions Xarxa Convencional
NOTA DE SERVEI Nº	STCXC/01/20
DIRIGIDA A:	Tot el personal de les unitats de Manteniment STC XC, STC CCM i Projectes Senyalització
INFORMACIÓ SOBRE: MATERIALS MCA	
<p>S'informa que el passat 8 de setembre del 2020 es va finalitzar la substitució de tots els fusibles de dels enclavaments i armaris de via Ericsson a L4 i Sant Genís L3.</p> <p>Tal i com es va comunicar a la nota de servei STCXC/09/19, s'havia detectat la presència de fibres d'amiant a l'interior d'alguns models de fusibles dels enclavaments i armaris de via Ericsson a L4 i Sant Genís L3. Per aquest motiu s'han substituït tots per fusibles lliures d'amiant.</p>	
ACTUACIONS DAVANT MCA	
<p>S'aixeca la restricció descrita a la nota de servei STCXC/09/19</p>	
DATA	Barcelona, 19 d'octubre de 2020