Cod.	Muestra mismo informe	Fecha toma de muestras	Fecha informe	Solicitante	Empresa	Servicio de Prevención efectúa medición	Centro	Tipo de centro de trabajo	TIPO de Espacio / Equipo/ Instalación	LOCALIZACIÓN del Espacio / Equipo/ Instalación	Área / Servicio / Unidad	Actividad	Tipo de muestra	Informe	Volumen	Límite de detección	Recuento de fibras	Fibras por cm^3 (fb/cm^3=fb/ml)	Método	Observaciones
0005	1	20/3/18	12/4/18	SPRL	FMB	CAPRESA	Roquetes	Taller MM	Túnel soplado	Zona exterior inmediata al túnel soplad	MM	Soplado trenes	Ambiental	992127	390,21	0,0122	<10/100 campos	<0,0122	MTA/MA-051/A04	Volumen aire insuficiente
0006	2	20/3/18	12/4/18	SPRL	FMB	CAPRESA	Roquetes	Taller MM	Túnel soplado	Zona exterior inmediata al túnel soplad	MM	Soplado trenes	Personal	992126	395,20	0,0121	<10/100 campos	<0,0121	MTA/MA-051/A04	Volumen aire insuficiente
0007	1	12/3/18	12/4/18	SPRL	FMB	CAPRESA	Roquetes	Taller MM	Túnel soplado	Zona exterior inmediata al túnel soplad	MM	Soplado trenes	Ambiental	989422	383,76	0,0124	<10/100 campos	<0,0124	MTA/MA-051/A04	Volumen aire insuficiente
0008	2	12/3/18	12/4/18	SPRL	FMB	CAPRESA	Roquetes	Taller MM	Túnel soplado	Zona exterior inmediata al túnel soplad	MM	Soplado trenes	Personal	989424	370,64	0,0129	<10/100 campos	<0,0129	MTA/MA-051/A04	Volumen aire insuficiente
0111	1	29/6/18	1/7/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L1	Dependencias técnicas	Subcentral AT	L1-L3 Rambla Just Oliveras / Zona Univ	UMEAT	Limpieza Feeders nocturna	Personal	1014903	513,00	0,0092	<10/100 campos	<0,0092	MTA/MA-051/A04	
0112	2	29/6/18	1/7/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L1	Dependencias técnicas	Subcentral AT	L1-L3 Rambla Just Oliveras / Zona Univ	UMEAT	Limpieza Feeders nocturna	Personal	1014906	552,22	0,0086	<10/100 campos	<0,0086	MTA/MA-051/A04	
0113	3	29/6/18	1/7/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L3	Dependencias técnicas	Subcentral AT	L3 Zona Universitària	UMEAT	Limpieza Feeders nocturna	Ambiental	1014904	-	-	-	-	MTA/MA-051/A04	Colmatado por partículas
0114	4	29/6/18	1/7/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L1	Dependencias técnicas	Subcentral AT	L1 Rambla Just Oliveras	UMEAT	Limpieza Feeders nocturna	Ambiental	1014905	1.007,25	0,0047	<10/100 campos	<0,0047	MTA/MA-051/A04	
0115	1	27/6/18	1/7/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L1	Dependencias técnicas	Subcentral AT	L1 Santa Eulàlia	UMEAT	Subestació en servei, diurn	Ambiental	1012933	635,22	0,0075	<10/100 campos	<0,0075	MTA/MA-051/A04	
0116	2	27/6/18	1/7/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L1	Dependencias técnicas	Subcentral AT	L1 Rambla Just Oliveras	UMEAT	Subestació en servei, diurn	Ambiental	1012931	502,90	0,0095	<10/100 campos	<0,0095	MTA/MA-051/A04	
0117	3	27/6/18	1/7/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L1	Dependencias técnicas	Subcentral AT	L1 Rambla Just Oliveras	UMEAT	Subestació en servei, diurn	Ambiental	1012938	517,50	0,0092	<10/100 campos	<0,0092	MTA/MA-051/A04	
0118	4	27/6/18	1/7/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L1	Dependencias técnicas	Subcentral AT	L1 Santa Eulàlia	UMEAT	Subestació en servei, diurn	Ambiental	1012934	582,00	0,0082	<10/100 campos	<0,0082	MTA/MA-051/A04	
0119	5	27/6/18	1/7/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L3	Dependencias técnicas	Subcentral AT	L3 Zona Universitària	UMEAT	Subestació en servei, diurn	Ambiental	1012937	505,00	0,0094	<10/100 campos	<0,0094	MTA/MA-051/A04	
0120	6	27/6/18	1/7/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L3	Dependencias técnicas	Subcentral AT	L3 Zona Universitària	UMEAT	Subestació en servei, diurn	Ambiental	1012932	606,00	0,0078	<10/100 campos	<0,0078	MTA/MA-051/A04	
0121	7	27/6/18	1/7/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L1	Dependencias técnicas	Subcentral AT	L1 Santa Coloma	UMEAT	Subestació en servei, diurn	Ambiental	1012935	505,00	0,0094	<10/100 campos	<0,0094	MTA/MA-051/A04	
0122	8	27/6/18	1/7/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L1	Dependencias técnicas	Subcentral AT	L1 Santa Coloma	UMEAT	Subestació en servei, diurn	Ambiental	1012936	500,00	0,0095	<10/100 campos	<0,0095	MTA/MA-051/A04	
0127	1	20/6/18	20/6/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sagrera	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Sección Trucks	MM	Mantenimiento MM ciclo largo. Desmontaje Bogies	Ambiental	1010843	491,99	0,0097	<10/100 campos	<0,0097	MTA/MA-051/A04	
0128	2	20/6/18	20/6/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sagrera	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Sección Trucks	MM	Mantenimiento MM ciclo largo. Desmontaje Bogie. OPERARIO MANT. MAT.	Personal	1010845	566,11	0,0084	<10/100 campos	<0,0084	MTA/MA-051/A04	
0130	1	7/9/18	7/9/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Túnel soplado	Túnel Soplado Via 11	MM	Cambio de filtros Túnel soplado	Ambiental	14186739	600,00	0,0079	<10/100 campos	<0,0079	MTA/MA-051/A04	
0131	2	7/9/18	7/9/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Túnel soplado	Túnel Soplado Via 11	MM	Cambio de filtros Túnel soplado	Ambiental	14186741	630,00	0,0075	<10/100 campos	<0,0075	MTA/MA-051/A04	
0132	3	7/9/18	7/9/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Túnel soplado	Túnel Soplado Via 11	MM	Cambio de filtros Túnel soplado	Ambiental	14186749	588,00	0,0081	<10/100 campos	<0,0081	MTA/MA-051/A04	
0133	4	7/9/18	7/9/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Túnel soplado	Túnel Soplado Via 11	MM	Cambio de filtros Túnel soplado	Personal	14186745	549,00	0,0086	<10/100 campos	<0,0086	MTA/MA-051/A04	
0134	1	13/9/18	13/9/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L4	Red (estacion - túnel)	Túnel y vías	L4 Maresme-Forum	Vías - LT	Relevo de carril	Ambiental	14187038	610,00	0,0078	<10/100 campos	<0,0078	MTA/MA-051/A04	
0135		31/8/18	31/8/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L1	Red (estacion - túnel)	Túnel y vías	L1 Hostafrancs	Vías - LT	Soldadura Aluminotérmica	Ambiental	14186736	600,00	0,0079	<10/100 campos	<0,0079	MTA/MA-051/A04	
0136		31/8/18	31/8/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L1	Red (estacion - túnel)	Túnel y vías	L1 Hostafrancs	Vías - LT	Soldadura Aluminotérmica	Ambiental	14186737	660,00	0,0072	<10/100 campos	<0,0072	MTA/MA-051/A04	
0137		14/8/18	14/8/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sagrera	Dependencias técnicas	Subcentral AT	Sagrera-Hondures	UMEAT	Horari diurn / SC en servei habitual	Ambiental	14186220	701,50	0,0068	<10/100 campos	<0,0068	MTA/MA-051/A04	
0138		14/8/18	14/8/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sagrera	Dependencias técnicas	Subcentral AT	Sagrera-Hondures	UMEAT	Horari diurn / SC en servei habitual	Ambiental	14186221	655,50	0,0072	<10/100 campos	<0,0072	MTA/MA-051/A04	
0139		13/8/18	13/8/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Mercat Nou	Dependencias técnicas	Subcentral AT	Bordeta	UMEAT	Horari diurn / SC en servei habitual	Ambiental	14186229	713,00	0,0066	<10/100 campos	<0,0066	MTA/MA-051/A04	
0140		13/8/18	13/8/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Mercat Nou	Dependencias técnicas	Subcentral AT	Bordeta	UMEAT	Horari diurn / SC en servei habitual	Ambiental	14186230	678,50	0,0070	<10/100 campos	<0,0070	MTA/MA-051/A04	
0141		28/9/18	28/9/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L1	Red (estacion - túnel)	Tren S-4000	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren 101 en servicio comercial. Agente: XX	Personal	14187052	528,41	0,0090	<10/100 campos	<0,0090	MTA/MA-051/A04	
0142		23/8/18	23/8/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L2	Red (estacion - túnel)	Tren S-9000	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren en servicio comercial. Agente XX	Personal	14186227	525,01	0,0090	<10/100 campos	<0,0090	MTA/MA-051/A04	
0143		10/8/18	10/8/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L3	Red (estacion - túnel)	Tren S-2000	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren 314 en servicio comercial. Agente XX	Personal	14185984	514,71	0,0092	<10/100 campos	<0,0092	MTA/MA-051/A04	
0144		23/8/18	23/8/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L4	Red (estacion - túnel)	Tren S-2100	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren 412 en servicio comercial. Agente XX	Personal	14186225	512,32	0,0094	<10/100 campos	<0,0094	MTA/MA-051/A04	
0145		23/8/18	23/8/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Roquetes	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	techo del tren	MM	Cambio filtros AACC tren, Roquetas	Ambiental	14186231	1.633,00	0,0029	<10/100 campos	<0,0029	MTA/MA-051/A04	
0146		23/8/18	23/8/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	techo del tren	MM	Cambio filtros AACC tren, Santa Eulàlia	Ambiental	14186222	1.219,00	0,0039	<10/100 campos	<0,0039	MTA/MA-051/A04	
0147		23/8/18	23/8/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	techo del tren	MM	Cambio filtros AACC, Santa Eulàlia	Personal	14186223	563,68	0,0084	<10/100 campos	<0,0084	MTA/MA-051/A04	
0148		27/8/18	27/8/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L3	Red (estacion - túnel)	Túnel y vías	L3 Sants - Tarragona	Vías - LT	Cambio traviesas	Ambiental	14186734	550,00	0,0086	<10/100 campos	<0,0086	MTA/MA-051/A04	
0149		27/8/18	27/8/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L3	Red (estacion - túnel)	Túnel y vías	L3 Sants - Tarragona	Vías - LT	Cambio traviesas	Ambiental	14186733	660,00	0,0072	<10/100 campos	<0,0072	MTA/MA-051/A04	
0150		27/8/18	27/8/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L3	Red (estacion - túnel)	Túnel y vías	L3 Sants - Tarragona	Vías - LT	Cambio traviesas	Ambiental	14186732	500,84	0,0095	<10/100 campos	<0,0095	MTA/MA-051/A04	
0151		18/9/18	18/9/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Túnel soplado	Túnel Soplado Via 11	MM	Cambio filtros túnel soplado	Ambiental	14186739	600,00	0,0079	<10/100 campos	<0,0079	MTA/MA-051/A04	
0152		3/8/18	3/8/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L5	Red (estacion - túnel)	Tren S-5000	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren en servicio comercial	Personal	14185832	544,32	0,0087	<10/100 campos	<0,0087	MTA/MA-051/A04	
0158		22/10/18	18/10/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Triangle	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Fossat Via 22	MM	Manteniment MM	Ambiental	1022330	660,00	0,0072	<10/100 campos	<0,0072	MTA/MA-051/A04	
0159		18/10/18	18/10/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Fossat Via 8	MM	Manteniment MM	Ambiental	14187758	660,00	0,0072	<10/100 campos	<0,0072	MTA/MA-051/A04	
0160		30/10/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Triangle	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Fossat MA1 (Via 21)	MM	Manteniment MM	Ambiental	14188267	747,50	0,0063	<10/100 campos	<0,0063	MTA/MA-051/A04	
0161		30/10/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Triangle	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Fossat MA1 (via 23)	MM	Manteniment MM	Ambiental	14188268	560,70	0,0085	<10/100 campos	<0,0085	MTA/MA-051/A04	
0162		30/10/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Triangle	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Fossat MA1 (Via 22	MM	Manteniment MM	Ambiental	14188266	567,89	0,0084	<10/100 campos	<0,0084	MTA/MA-051/A04	
0163		31/10/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sagrera	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	S400 CCM COMPONENTES MCA SAGRE	MM	Varies	Ambiental	14188281	744,00	0,0064	<10/100 campos	<0,0064	MTA/MA-051/A04	
0164		29/10/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Torn de rodes	MM	Tornejat de rodes tren	Ambiental	14188071	705,00	0,0067	<10/100 campos	<0,0067	MTA/MA-051/A04	
0165		29/10/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Tren S-4000	Canvi motor. Via 3	MM	Canvi Motor en tren S-4000 Positiu MCA	Ambiental	14188069	455,00	0,0105	<10/100 campos	<0,0105	MTA/MA-051/A04	Volumen insuficiente
0166		29/10/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Tren S-4000	Canvi motor. Via 3	MM	Canvi Motor en tren S-4000 Positiu MCA	Personal	14188068	507,68	0,0094	<10/100 campos	<0,0094	MTA/MA-051/A04	
0167		29/10/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Tren S-4000	Convertidor 125 kVA	MM	Via 5 Interior Convertidor 125 KVA série 4.000 (Via 5)	Ambiental	14188070	675,00	0,0070	<10/100 campos	<0,0070	MTA/MA-051/A04	
0168		29/10/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Via 11 Fossat	MM	Via 11 Fossat, amb tren positiu	Ambiental	14188067	600,00	0,0079	<10/100 campos	<0,0079	MTA/MA-051/A04	
0169		26/10/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Torn de rodes	MM	Tornejat de rodes tren	Ambiental	14188060	720,00	0,0066	<10/100 campos	<0,0066	MTA/MA-051/A04	
0170		26/10/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Via 8, Exterior. Cotxe 3006	MM	Tren série 3.006 Ext. (positivo)	Ambiental	14188065	832,00	0,0057	<10/100 campos	<0,0057	MTA/MA-051/A04	
0171		26/10/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	BOMO 1 P3	MM	Mantenimient MM	Personal	14188064	509,21	0,0093	<10/100 campos	<0,0093	MTA/MA-051/A04	
0172		26/10/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	BOMO 2 P2	MM	Mantenimient MM	Personal	14188063	559,11	0,0085	<10/100 campos	<0,0085	MTA/MA-051/A04	
0173		26/10/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Tren S-3000	Via 8 Tren série 3.006 Inter. (positivo)	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14188066	806,00	0,0059	<10/100 campos	<0,0059	MTA/MA-051/A04	
0174		26/10/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Via 8 Zona Bufat	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14188062	816,50	0,0058	<10/100 campos	<0,0058	MTA/MA-051/A04	
0175		31/10/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sagrera	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Via 3 FOSO CENTRO REPARACIONES 400	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14188283	693,00	0,0068	<10/100 campos	<0,0068	MTA/MA-051/A04	
0176		31/10/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sagrera	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Via 5 FOSO LADO OFICINAS MANTENIM	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14188284	600,00	0,0079	<10/100 campos	<0,0079	MTA/MA-051/A04	
0177		31/10/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sagrera	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Via 11 FOSO LADO VIA REPARACIONES 4	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14188279	554,50	0,0086	<10/100 campos	<0,0086	MTA/MA-051/A04	
0178		30/10/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Triangle	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Via 23 Exterior zona Boggies MA2	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14188271	712,50	0,0066	<10/100 campos	<0,0066	MTA/MA-051/A04	
0179		31/10/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sagrera	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Via 11 FOSO LADO OFICINAS REPARACI	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14188280	533,69	0,0089	<10/100 campos	<0,0089	MTA/MA-051/A04	
0180		31/10/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sagrera	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	ZONA REMODELACIÓN 4000 CORTE PLA	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14188278	852,00	0,0055	<10/100 campos	<0,0055	MTA/MA-051/A04	
0181		30/10/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Triangle	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	AMB-FOSAT VIA 23-MA2 TRIANGLE	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14188270	640,00	0,0074	<10/100 campos	<0,0074	MTA/MA-051/A04	
0182		31/10/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sagrera	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Via 5 FOSO LADO VIAS MANTENIMIENTO	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14188285	600,00	0,0079	<10/100 campos	<0,0079	MTA/MA-051/A04	
0183		30/10/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Triangle	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	AMB-FOSAT VIA 21-MA2 TRIANGLE	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14188269	600,00	0,0079	<10/100 campos	<0,0079	MTA/MA-051/A04	
0193		16/10/18	16/10/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Exterior via 8, Cotxe 3059	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14187661	682,00	0,0069	<10/100 campos	<0,0069	MTA/MA-051/A04	
0194		16/10/18	16/10/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Tren S-3000	Interior via 8, Cotxe3059	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14187662	891,00	0,0053	<10/100 campos	<0,0053	MTA/MA-051/A04	
0195		16/10/18	16/10/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Exterior via 9	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14187663	660,00	0,0072	<10/100 campos	<0,0072	MTA/MA-051/A04	
0196		17/10/18	17/10/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Exterior via 3	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14187665	600,00	0,0079	<10/100 campos	<0,0079	MTA/MA-051/A04	
0197		17/10/18	17/10/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Exterior via 9	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14187666	600,00	0,0079	<10/100 campos	<0,0079	MTA/MA-051/A04	
0198		17/10/18	17/10/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Exterior via 7	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14187667	600,00	0,0079	<10/100 campos	<0,0079	MTA/MA-051/A04	
0199		5/11/18	5/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Hosp. Bellvitge	Taller Vies- LT	Zona revisió / Mant / reparació	Via 5 lado acceso	Vías - LT	Mantenimient	Ambiental	14188300	570,00	0,0083	<10/100 campos	<0,0083	MTA/MA-051/A04	
0200		5/11/18	5/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Hosp. Bellvitge	Taller Vies- LT	Zona revisió / Mant / reparació	Via 5 lado fondo	Vías - LT	Mantenimient	Ambiental	14188301	540,00	0,0088	<10/100 campos	<0,0088	MTA/MA-051/A04	
0201		5/11/18	5/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Hosp. Bellvitge	Taller Vies- LT	Zona revisió / Mant / reparació	Foso 3 lado acceso	Vías - LT	Mantenimient	Ambiental	14188302	736,22	0,0064	<10/100 campos	<0,0064	MTA/MA-051/A04	
0202		5/11/18	5/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Hosp. Bellvitge	Taller Vies- LT	Zona revisió / Mant / reparació	Foso 3 lado fondo	Vías - LT	Mantenimient	Ambiental	14188303	649,81	0,0073	<10/100 campos	<0,0073	MTA/MA-051/A04	
0203		5/11/18	5/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Hosp. Bellvitge	Taller Vies- LT	Zona revisió / Mant / reparació	Via 1 lado fondo	Vías - LT	Mantenimient	Ambiental	14188304	600,00	0,0079	<10/100 campos	<0,0079	MTA/MA-051/A04	
0204		5/11/18	5/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Hosp. Bellvitge	Taller Vies- LT	Zona revisió / Mant / reparació	Via 1 lado acceso	Vías - LT	Mantenimient	Ambiental	14188306	600,00	0,0079	<10/100 campos	<0,0079	MTA/MA-051/A04	
0205		6/11/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Foso via 5 4548	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14188413	1.220,00	0,0039	<10/100 campos	<0,0039	MTA/MA-051/A04	
0206		6/11/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Foso via 9 4144	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14188410	673,92	0,0070	<10/100 campos	<0,0070	MTA/MA-051/A04	
0207		6/11/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Tren S-4000	Via 5. Cotxe 4548	MM	R20, David Echante Rio	Personal	14188411	558,36	0,0085	<10/100 campos	<0,0085	MTA/MA-051/A04	
0208		6/11/18	6/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Foso via 7 6005-6008	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14188412	900,00	0,0052	<10/100 campos	<0,0052	MTA/MA-051/A04	
0209		7/11/18	7/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Tren S-4000	Chopper convertidor 125kw R-4311 vi	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14188691	563,72	0,0084	<10/100 campos	<0,0084	MTA/MA-051/A04	
0210		7/11/18	7/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Tren S-4000	Chopper tracción 4043 via 3	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14188692	234,00	0,0205	<10/100 campos	<0,0205	MTA/MA-051/A04	Volumen insuficiente
0211		8/11/18	8/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Tren S-4000	Torn de rodes	MM	Oscar Uruz. Tornejat de rodes cotxe 4080	Personal	14188701	516,64	0,0092	<10/100 campos	<0,0092	MTA/MA-051/A04	
0212		8/11/18	8/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Tren S-3000	Via 7	MM	Manuel Sanchez. Revisión R10 del tren 3041	Personal	14188703	551,13	0,0086	<10/100 campos	<0,0086	MTA/MA-051/A04	
0213		8/11/18	8/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Tren S-3000	Posicional chopper via 8 ciche 3016	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14188705	959,50	0,0049	<10/100 campos	<0,0049	MTA/MA-051/A04	
0214		8/11/18	8/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Posicional zona de gatos via 10	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14188706	1.073,50	0,0044	<10/100 campos	<0,0044	MTA/MA-051/A04	
0215		14/11/18	14/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Túnel soplado	Posicional túnel soplado	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14188857	2.565,00	0,0018	<10/100 campos	<0,0018	MTA/MA-051/A04	
0216		15/11/18	15/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Tren S-3000	Cabina conducción tren	MM	Cotxe 3008. Mesura amb tren aturat a taller	Ambiental	14188858	788,40	0,006	<10/100 campos	<0,006	MTA/MA-051/A04	
0217		15/11/18	15/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Tren S-3000	Cabina conducción tren	MM	cotxe 3005. Mesura amb tren aturat a taller	Ambiental	14188859	936,00	0,005	<10/100 campos	<0,005	MTA/MA-051/A04	
0218		15/11/18	15/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Tren S-4000	Cabina conducción tren	MM	cotxe 4025. Mesura amb tren aturat a taller	Ambiental	14188853	1.010,00	0,0047	<10/100 campos	<0,0047	MTA/MA-051/A04	
0219		15/11/18	15/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Tren S-4000	Cabina conducción tren	MM	cotxe 4028. Mesura amb tren aturat a taller	Ambiental	14188852	1.010,00	0,0047	<10/100 campos	<0,0047	MTA/MA-051/A04	
0220		15/11/18	15/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Tren S-4000	Cabina conducción tren	MM	cotxe 4061. Mesura amb tren aturat a taller	Ambiental	14188855	1.020,00	0,0046	<10/100 campos	<0,0046	MTA/MA-051/A04	
0221		15/11/18	15/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Tren S-4000	Cabina conducción tren	MM	cotxe 4025. Mesura amb tren aturat a taller	Ambiental	14188854	1.058,40	0,0045	<10/100 campos	<0,0045	MTA/MA-051/A04	
0222		15/11/18	15/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Tren S-3000	Cabina conducción tren	MM	cotxe 3016. Mesura amb tren aturat a taller. Armari tancat	Ambiental	14188843	1.161,30	0,0041	<10/100 campos	<0,0041	MTA/MA-051/A04	
0223		15/11/18	15/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Tren S-3000	Cabina conducción tren	MM	cotxe 3033. Mesura amb tren aturat a taller. Armari tancat	Ambiental	14188844	1.257,80	0,0037	<10/100 campos	<0,0037	MTA/MA-051/A04	
0224		15/11/18	15/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Tren S-3000	Cabina conducción tren	MM	cotxe 2008. Mesura amb tren aturat a taller. Armari tancat	Ambiental	14188845	1.170,45	0,004	<10/100 campos	<0,0040	MTA/MA-051/A04	
0225		15/11/18	15/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Tren S-3000	Cabina conducción tren	MM	cotxe 3016. Mesura amb tren aturat a taller. Armari obert	Ambiental	14188846	1.209,20	0,0039	<10/100 campos	<0,0039	MTA/MA-051/A04	
0226		15/11/18	15/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Tren S-3000	Cabina conducción tren	MM	cotxe 2005. Mesura amb tren aturat a taller. Armari obert	Ambiental	14188847	1.136,96	0,0041	<10/100 campos	<0,0041	MTA/MA-051/A04	
0227		15/11/18	15/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Tren S-3000	Cabina conducción tren	MM	cotxe 3005. Mesura amb tren aturat a taller. Armari tancat	Ambiental	14188848	1.411,60	0,0033	<10/100 campos	<0,0033	MTA/MA-051/A04	
0228		16/11/18	16/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Tren S-4000	Cabina conducción tren	MM	cotxe 4036. Mesura amb tren aturat a taller. Armari tancat	Ambiental	14188869	989,76	0,0048	<10/100 campos	<0,0048	MTA/MA-051/A04	
0229		16/11/18	16/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Tren S-4000	Cabina conducción tren	MM	cotxe 4033. Mesura amb tren aturat a taller. Armari tancat	Ambiental	14188870	987,77	0,0048	<10/100 campos	<0,0048	MTA/MA-051/A04	
0230		16/11/18	16/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Tren S-4000	Cabina conducción tren	MM	cotxe 4024. Mesura amb tren aturat a taller. Armari obert	Ambiental	14188871	1.230,75	0,0038	<10/100 campos	<0,0038	MTA/MA-051/A04	
0231		16/11/18	16/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sta Eulàlia	Taller MM	Tren S-4000	Cabina conducción tren	MM	cotxe 4021. Mesura amb tren aturat a taller. Armari obert	Ambiental	14188872	1.110,72	0,0042	<10/100 campos	<0,0042	MTA/MA-051/A04	
0235		16/11/18	16/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sagrera	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Mantenimiento motores	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14189023	1.027,20	0,0046	<10/100 campos	<0,0046	MTA/MA-051/A04	
0236		16/11/18	16/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sagrera	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Zona torno	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14189026	1.063,95	0,0044	<10/100 campos	<0,0044	MTA/MA-051/A04	
0237		16/11/18	16/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sagrera	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Estación trabajo compresores Alstom	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14189024	1.092,75	0,0043	<10/100 campos	<0,0043	MTA/MA-051/A04	
0238		16/11/18	16/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sagrera	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Estación desmontaje bogies ciclo largo	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14189025	1.112,50	0,0042	<10/100 campos	<0,0042	MTA/MA-051/A04	
0239		19/11/18	19/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Tren S-3000	Torn de rodes	MM	Tornejat de rodes cotxe 3005	Ambiental	14189021	2.025,40	0,0023	<10/100 campos	<0,0023	MTA/MA-051/A04	
0240		19/11/18	19/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Tren S-3000	Torn de rodes	MM	Tornejat de rodes cotxe 3005	Ambiental	14189020	592,86	0,008	<10/100 campos	<0,008	MTA/MA-051/A04	
0241		19/11/18	19/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sant Genís	Taller MM	Tren S-3000	Torn de rodes	MM	Tornejat de rodes cotxe 3005	Ambiental	14189019	565,14	0,0084	<10/100 campos	<0,0084	MTA/MA-051/A04	
0242		20/11/18	20/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L1	Red (estacion - túnel)	Tren S-4000	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren en servicio comercial. Tren 107 4013 Testeras - 4016 Teste	Ambiental	14189017	1.071,00	0,0044	<10/100 campos	<0,0044	MTA/MA-051/A04	
0243		20/11/18	20/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L1	Red (estacion - túnel)	Tren S-4000	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren en servicio comercial. Tren 126 4001 Testeras - 4004 Teste	Ambiental	14189016	1.122,00	0,0042	<10/100 campos	<0,0042	MTA/MA-051/A04	
0244		22/11/18	22/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sagrera	Taller MM	Tren S-3000	Bogie	MM	1er dia desmontaje bogie S-3000 (coche positivo) ciclo largo.	Personal	14189012	578,40	0,0082	<10/100 campos	<0,0082	MTA/MA-051/A04	
0245		22/11/18	22/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sagrera	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Zona traviesas	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14189014	1.215,00	0,0039	<10/100 campos	<0,0039	MTA/MA-051/A04	
0246		22/11/18	22/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sagrera	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Zona desmontaje	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14189013	1.031,70	0,0046	<10/100 campos	<0,0046	MTA/MA-051/A04	
0247		22/11/18	22/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sagrera	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Montar-pulir cilindro freno	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14189137	1.002,64	0,0047	<10/100 campos	<0,0047	MTA/MA-051/A04	
0248		22/11/18	22/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Sagrera	Taller MM	Tren S-3000	Jose Manuel Berrmejo (Mantenimiento	MM	Desmontaje silenciadores ejes y mantemimiento ejes	Personal	14189136	1.002,03	0,0047	<10/100 campos	<0,0047	MTA/MA-051/A04	
0249		23/11/18	23/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L3	Red (estacion - túnel)	Tren S-3000	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren en servicio comercial. Tren 304 Testera 3001-3004	Ambiental	14189146	1.115,00	0,0042	<10/100 campos	<0,0042	MTA/MA-051/A04	
0250		26/11/18	26/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Boixeres	Magatzem	Almacén general	Altillo (entrepasillos 5 y 6)	TMB	Almacenamiento	Ambiental	14189230	1.030,00	0,0046	<10/100 campos	0,008	MTA/MA-051/A04	
0251		26/11/18	26/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Boixeres	Magatzem	Almacén general	Almacén P2	TMB	Almacenamiento	Ambiental	14189234	1.071,00	0,0044	<10/100 campos	<0,0044	MTA/MA-051/A04	
0252		26/11/18	26/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Boixeres	Magatzem	Almacén general	Almacén pasillo del fondo	TMB	Almacenamiento	Ambiental	14189240	1.079,00	0,0044	<10/100 campos	<0,0044	MTA/MA-051/A04	
0253		26/11/18	26/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Boixeres	Magatzem	Almacén general	Zona altillo pieza pequeña (entre pasill	TMB	Almacenamiento	Ambiental	14189233	1.131,00	0,0042	<10/100 campos	<0,0042	MTA/MA-051/A04	
0254		26/11/18	26/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Boixeres	Magatzem	Almacén general	Zona de clasificación	TMB	Almacenamiento	Ambiental	14189232	1.188,00	0,004	<10/100 campos	<0,004	MTA/MA-051/A04	
0255		26/11/18	26/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Boixeres	Magatzem	Almacén general	Zona piking pasillo 5	TMB	Almacenamiento	Ambiental	14189241	1.023,00	0,0046	<10/100 campos	<0,0046	MTA/MA-051/A04	
0256		27/11/18	27/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Vilapicina	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Techo de tren	MM	Cambio filtros AACC tren 5520	Ambiental	14189238	1.025,00	0,0046	<10/100 campos	<0,0046	MTA/MA-051/A04	
0257		27/11/18	27/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Vilapicina	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Techo de tren	MM	Cambio filtros AACC tren 5536	Ambiental	14189239	1.012,00	0,0047	<10/100 campos	<0,0047	MTA/MA-051/A04	
0258		27/11/18	27/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Vilapicina	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Zona taller mesa	MM	Cambio filtros AACC tren S5000	Ambiental	14189236	2.743,00	0,0017	<10/100 campos	<0,0017	MTA/MA-051/A04	
0259		27/11/18	27/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Vilapicina	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	coche 5077 / 5080	MM	Cambio filtros AACC CAF+TMB 5077/R10/5080	Personal	14189237	485,00	0,0098	<10/100 campos	<0,0098	MTA/MA-051/A04	
0260		28/11/18	28/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	L4	Red (estacion - túnel)	Tren S-2100	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren 405 en servicio comercial. Testera 2153	Ambiental	14189254	1.332,00	0,0035	<10/100 campos	<0,0035	MTA/MA-051/A04	
0261		28/11/18	28/11/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Roquetes	Taller MM	Tren S-2100	Coche 2143 convertidor 120 KVA	MM	Coche 2143 (serie 2100) convertidos 120 KVA	Ambiental	14189260	1.188,00	0,004	<10/100 campos	<0,0040	MTA/MA-051/A04	
0262		22/10/18	22/10/18	SPRL	TMB	CAPRESA	Triangle	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Ext via 22 (3036)	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14187756	660,00	0,0072	<10/100 campos	<0,0072	MTA/MA-051/A04	
0263		29/11/18	28/11/18	SPRL	TMB	CUALTIS	Roquetes	Taller MM	Tren S-2100	Inversor 6+6 KVA coche 2411	MM	Mantenimient MM	Ambiental	14189259	1.318,40	0,0036	<10/100 campos	<0,0036	MTA/MA-051/A04	
0264		3/12/18	7/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	Can Zam	Taller MM	Tren S-9000	Filtre A.A. 9149-9152 / 9132-9152	MM	Canvi filtre AACC tren 9.000	Personal	14189551	508,20	0,0094	<10/100 campos	<0,0094	MTA/MA-051/A04	
0265		3/12/18	7/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	Can Zam	Taller MM	Tren S-9000	Filtre A.A. 9149-9129	MM	Canvi filtre AACC tren 9.000	Ambiental	14189552	1.062,00	0,0044	<10/100 campos	<0,0044	MTA/MA-051/A04	
0266		3/12/18	7/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	Can Zam	Taller MM	Tren S-9000	Filtre A.A. 9132-9129	MM	Canvi filtre AACC tren 9.000	Ambiental	14189553	1.131,20	0,0042	<10/100 campos	<0,0042	MTA/MA-051/A04	
0267		3/12/18	7/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	Can Zam	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Filtre A.A. 9149-9152 / 9132-9129	MM	Canvi filtre AACC tren 9.000	Ambiental	14189554	709,00	0,0067	<10/100 campos	<0,0067	MTA/MA-051/A04	
0268		3/12/18	7/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	Triangle	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Mesa trabajo entre vias 14-15	MM	Canvi filtre AACC tren 9.000	Ambiental	14189558	1.440,00		<10/100 campos	-	MTA/MA-051/A04	Filtro colmatado de partícula
0269		3/12/18	7/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	Triangle	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Mesa cambio filtros entre vías 14-15	MM	Canvi filtre AACC tren 9.000	Personal	14189557	552,00		<10/100 campos	-	MTA/MA-051/A04	Filtro colmatado de partícula
0270		3/12/18	7/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	Triangle	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Mesa cambio filtros entre vías 14-15	MM	Canvi filtre AACC tren 9.000	Ambiental	14189556	1.440,00		<10/100 campos	-	MTA/MA-051/A04	Filtro colmatado de partícula
0271		11/12/18	13/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	L1	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación España	Ambiental	14189857	1.035,00	0,0046	<10/100 campos	<0,0046	MTA/MA-051/A04	
0272		11/12/18	13/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	L1	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Vía 1 Estación Rocafort	Ambiental	14189858	1.282,50	0,0037	<10/100 campos	<0,0037	MTA/MA-051/A04	
0273		11/12/18	13/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	L1	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Vía 2 Estación Navas	Ambiental	14189859	1.269,00	0,0037	<10/100 campos	<0,0037	MTA/MA-051/A04	
0274		11/12/18	13/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	L1	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Vía 2 Estación Urquinaona	Ambiental	14189860	1.041,25	0,0045	<10/100 campos	<0,0045	MTA/MA-051/A04	
0275		18/12/18	14/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	L2	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Anden central Estación Paral-lel	Ambiental	141810047	1.112,00	0,0042	<10/100 campos	<0,0042	MTA/MA-051/A04	
0276		18/12/18	14/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	L2	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Tetuan	Ambiental	141810048	1.041,25	0,0045	<10/100 campos	<0,0045	MTA/MA-051/A04	
0277		18/12/18	14/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	L2	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Encants	Ambiental	141810049	1.068,75	0,0044	<10/100 campos	<0,0044	MTA/MA-051/A04	
0278		18/12/18	14/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	L2	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Artigues	Ambiental	141810050	1.175,00	0,004	<10/100 campos	<0,0040	MTA/MA-051/A04	
0279		12/12/18	12/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Plaça del Centre	Ambiental	14189852	1.148,00	0,0041	<10/100 campos	<0,0041	MTA/MA-051/A04	
0280		12/12/18	12/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Paral-lel	Ambiental	14189853	1.099,75	0,0043	<10/100 campos	<0,0043	MTA/MA-051/A04	
0281		12/12/18	12/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Lesseps	Ambiental	14189854	1.170,30	0,004	<10/100 campos	<0,0040	MTA/MA-051/A04	
0282		12/12/18	12/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Montbau	Ambiental	14189855	1.020,00	0,0046	<10/100 campos	<0,0046	MTA/MA-051/A04	
0283		17/12/18	12/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Vía 1 Estación Selva de Mar	Ambiental	14189935	1.032,00	0,0046	<10/100 campos	<0,0046	MTA/MA-051/A04	
0284		17/12/18	12/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Vía 2 Estación Bogatell	Ambiental	14189937	1.032,00	0,0046	<10/100 campos	<0,0046	MTA/MA-051/A04	
0285		17/12/18	12/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Vía 2 Estación Joanic	Ambiental	14189938	1.092,20	0,0043	<10/100 campos	<0,0043	MTA/MA-051/A04	
0286		17/12/18	13/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Vía 2 Estación Alfonso X	Ambiental	14189939	1.092,50	0,0043	<10/100 campos	<0,0043	MTA/MA-051/A04	
0287		17/12/18	20/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	L5	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Vía 1 Estación Gavarra	Ambiental	141810108	1.071,00	0,004	<10/100 campos	<0,0040	MTA/MA-051/A04	
0288		17/12/18	20/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	L5	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Vía 1 Estación Plaza de Sants	Ambiental	141810109	1.062,00	0,0044	<10/100 campos	<0,0044	MTA/MA-051/A04	
0289		17/12/18	20/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	L5	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Vía 1 Estación Camp de l'Arpa	Ambiental	141810110	1.071,00	0,0044	<10/100 campos	<0,0044	MTA/MA-051/A04	
0290		17/12/18	20/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	L5	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Vía 1 Estación Vilapicina	Ambiental	141810111	1.060,00	0,0044	<10/100 campos	<0,0044	MTA/MA-051/A04	
0291		21/12/18	31/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	Triangle	Taller MM	Túnel soplado	Túnel soplado	MM	Cambio filtros empresa externa (Elecnor)	Personal	141810531	567,00	0,0084	<10/100 campos	<0,0084	MTA/MA-051/A04	
0292		21/12/18	31/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	Triangle	Taller MM	Túnel soplado	Cota o bajo cabina túnel soplado	MM	Cambio filtros empresa externa (Elecnor)	Ambiental	141810529	1.100,00	0,0043	<10/100 campos	<0,0043	MTA/MA-051/A04	
0293		21/12/18	31/12/18	SPRL	TMB	CUALTIS	Triangle	Taller MM	Túnel soplado	Cota o distancia 10m túnel soplado	MM	Cambio filtros empresa externa (Elecnor)	Ambiental	141810530	2.902,50	0,0016	<10/100 campos	<0,0016	MTA/MA-051/A04	
0294		9/1/19	14/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	Sant Genís	Taller MM	Señales	Armario señales	STC	Vía 4 SG19	Ambiental	14190358	1.104,00	0,0043	<10/100 campos	<0,0043	MTA/MA-051/A04	
0295		9/1/19	14/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	Sant Genís	Taller MM	Señales	Armario señales	STC	Vía 9 SG5	Ambiental	14190359	1.029,00	0,0046	<10/100 campos	<0,0046	MTA/MA-051/A04	
0296		10/1/19	14/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	Sant Genís	Taller MM	Señales	Armario señales	STC	Circuito vía 3	Ambiental	14190360	1.013,70	0,0047	<10/100 campos	<0,0047	MTA/MA-051/A04	
0297		10/1/19	14/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	Sant Genís	Taller MM	Señales	Armario señales	STC	Vía 7 junto a portacotxeres	Ambiental	14190361	1.008,00	0,0047	<10/100 campos	<0,0047	MTA/MA-051/A04	
0298		9/1/19	14/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Estación	Túnel cabecera	Operación	Estación Llucmajor	Ambiental	14190363	1.029,00	0,0046	<10/100 campos	<0,0046	MTA/MA-051/A04	
0299		14/1/19	23/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L1	Red (estacion - túnel)	Tren S-4000	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren en servicio comercial. Tren 130 M 4005-4008	Ambiental	14190626	1.068,20	0,0044	<10/100 campos	<0,0044	MTA/MA-051/A04	Verificada por Microscopía electrónica, Inf. 343
0300		14/1/19	23/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L1	Red (estacion - túnel)	Tren S-4000	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren en servicio comercial. Tren 113 M 4076-4025	Ambiental	14190627	1.096,95	0,0043	<10/100 campos	<0,0043	MTA/MA-051/A04	Verificada por Microscopía electrónica, Inf. 344
0301		15/1/19	23/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L1	Red (estacion - túnel)	Tren S-4000	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren en servicio comercial. Tren 4009-4012	Ambiental	14190629	1.056,00	0,0045	<10/100 campos	<0,0045	MTA/MA-051/A04	Verificada por Microscopía electrónica, Inf. 325
0302		15/1/19	23/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L1	Red (estacion - túnel)	Tren S-4000	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren en servicio comercial. Tren 4021-4024	Ambiental	14190630	1.046,50	0,0045	<10/100 campos	<0,0045	MTA/MA-051/A04	Verificada por Microscopía electrónica, Inf. 326
0303		17/1/19	23/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Red (estacion - túnel)	Tren S-3000	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren en servicio comercial. Tren 324 testeras 3001-3004	Ambiental	14190635	1.232,00	0,0038	<10/100 campos	<0,0038	MTA/MA-051/A04	Verificada por Microscopía electrónica, Inf. 327
0304		17/1/19	23/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Red (estacion - túnel)	Tren S-3000	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren en servicio comercial. Tren 314 testeras 3021-3024	Ambiental	14190636	1.311,00	0,0036	<10/100 campos	<0,0036	MTA/MA-051/A04	Verificada por Microscopía electrónica, Inf. 328
0305		21/1/19	29/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Tren S-2100	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren en servicio comercial	Ambiental	14190812	1.068,00	0,0044	<10/100 campos	<0,0044	MTA/MA-051/A04	
0306		21/1/19	29/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Tren S-2100	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren en servicio comercial	Ambiental	14190813	1.046,50	0,0045	<10/100 campos	<0,0045	MTA/MA-051/A04	
0307		21/1/19	30/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Tren S-2100	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren en servicio comercial	Ambiental	14190814	1.225,50	0,0038	<10/100 campos	<0,0038	MTA/MA-051/A04	
0308		23/1/19	29/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Tren S-2100	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren en servicio comercial. Tren 2117-2120	Ambiental	14190816	1.012,00	0,0047	<10/100 campos	<0,0047	MTA/MA-051/A04	
0309		23/1/19	29/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Tren S-2000	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren en servicio comercial. Tren 2148-2145	Ambiental	14190817	1.092,00	0,0043	<10/100 campos	<0,0043	MTA/MA-051/A04	
0310		23/1/19	29/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Tren S-2100	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren en servicio comercial. Tren 2125-2128	Ambiental	14190818	1.056,00	0,0045	<10/100 campos	<0,0045	MTA/MA-051/A04	
0311		22/1/19	29/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	Mercat Nou	Dependencias técnicas	Subcentral AT	Bordeta	UMEAT	Subestació en servei, diurn	Ambiental	14190809	1.463,00	0,0032	<10/100 campos	<0,0032	MTA/MA-051/A04	
0312		22/1/19	29/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	Mercat Nou	Dependencias técnicas	Subcentral AT	Bordeta	UMEAT	Subestació en servei, diurn	Ambiental	14190810	1.230,00	0,0038	<10/100 campos	<0,0038	MTA/MA-051/A04	
0313		22/1/19	30/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	Boixeres	Magatzem	Almacén general	Altillo sobre oficina M1 (entre pasillos	TMB	Almacenamiento	Ambiental	14190820	1.331,00	0,0035	<10/100 campos	0,0050	MTA/MA-051/A04	Método Multifibra. Se remite análisis para microscopio electrónico de transmisión, Inf. 350
0314		22/1/19	30/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	Boixeres	Magatzem	Almacén general	Altillo sobre oficina M2 (entre pasillos	TMB	Almacenamiento	Ambiental	14190821	1.340,00	0,0035	<10/100 campos	0,0040	MTA/MA-051/A04	Método Multifibra. Se remite análisis para microscopio electrónico de transmisión, Inf. 351
0315		22/1/19	30/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	Boixeres	Magatzem	Almacén general	Altillo sobre oficina M3 (entre pasillos	TMB	Almacenamiento	Ambiental	14190822	1.319,50	0,0036	<10/100 campos	0,0040	MTA/MA-051/A04	Método Multifibra. Se remite análisis para microscopio electrónico de transmisión, Inf. 352
0316		22/1/19	30/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	Boixeres	Magatzem	Almacén general	Altillo sobre oficina M4 (entre pasillos	TMB	Almacenamiento	Ambiental	14190823	1.071,00	0,0044	<10/100 campos	<0,0044	MTA/MA-051/A04	Método Multifibra. Se remite análisis para microscopio electrónico de transmisión, Inf. 353
0317		4/2/19	8/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L2	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Bac de Roda	Ambiental	14190973	1.092,50	0,0043	<10/100 campos	<0,0043	MTA/MA-051/A04	
0318		4/2/19	8/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L2	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Verneda	Ambiental	14190971	1.083,00	0,0044	<10/100 campos	<0,0044	MTA/MA-051/A04	
0319		9/1/19	6/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Estación	Armario señales	STC	Via 2 túnel cabecera Est. Llucmajor (armario pk115-340)	Ambiental	14190363	1.029,00	0,0046	<10/100 campos	<0,0046	MTA/MA-051/A04	
0320		9/1/19	6/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Estación	Armario señales	STC	Via 2 túnel cabecera Est. Llucmajor (armario pk115-500)	Ambiental	14190362	1.092,50	0,0043	<10/100 campos	<0,0043	MTA/MA-051/A04	
0321		9/1/19	6/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Estación	Bajo anden	Operación	Muestra polvo/material de Via 2 túnel cabecera Estación Llucmajor	Material	14190656	-	-	NO DETECTADA	-	NFX 43-050	Microscopio electrónico. Fibras observadas por polarización: Material Granular, fibras sintéticas, ...
0322		9/1/19	6/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Estación	Hastial Túnel	Operación	Muestra polvo/material deVia 2 pk 115-300 Túnel cabecera Estación Llucma	Material	14190657	-	-	NO DETECTADA	-	NFX 43-050	Microscopio electrónico. Fibras observadas por polarización: Material Granular, fibras sintéticas, ...
0323		9/1/19	6/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Estación	Bajo anden	Operación	Muestra polvo/material deVia 2 túnel cabecera Est. Llucmajor	Material	14190388	-	-	No concluyente	-	MTA/PI-010/A09	Se remite para análisis con microscopio electrónico (ver cod. 0321-0322)
0324		9/1/19	6/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Estación	Armario señales	STC	Muestra polvo/material deVia 2 túnel cabecera Est. Llucmajor (armario pk1	Material	14190389	-	-	No concluyente	-	MTA/PI-010/A09	Se remite para análisis con microscopio electrónico (ver cod. 0321-0322)
0325		15/1/19	31/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L1	Red (estacion - túnel)	Estación	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren en servicio comercial. Tren 130M 4009-4012	Ambiental	14190662	1.056,00	-	NO DETECTADA	-	NFX 43-050	Microscopio Electrónico de Transmisión, Anterior óptica Inf. 301
0326		15/1/19	31/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L1	Red (estacion - túnel)	Estación	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren en servicio comercial. Tren 130M 4021-4024	Ambiental	14190663	1.046,50	-	NO DETECTADA	-	NFX 43-050	Microscopio Electrónico de Transmisión, Anterior óptica Inf. 302
0327		17/1/19	31/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Red (estacion - túnel)	Estación	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren en servicio comercial. Tren 324 Testera 3001-3004	Ambiental	14190668	1.232,00	-	NO DETECTADA	-	NFX 43-050	Microscopio Electrónico de Transmisión, Anterior óptica Inf. 303
0328		17/1/19	31/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Red (estacion - túnel)	Estación	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren en servicio comercial. Tren 314 Testera 3021-3024	Ambiental	14190669	1.311,00	-	NO DETECTADA	-	NFX 43-050	Microscopio Electrónico de Transmisión, Anterior óptica Inf. 304
0329		29/1/19	6/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Dependencias técnicas	Subcentral AT	Zona Universitaria	UMEAT	Subestació en servei, diurn	Ambiental	14190954	1.200,00	0,0039	<10/100 campos	<0,0039	MTA/MA-051/A04	
0330		29/1/19	6/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Dependencias técnicas	Subcentral AT	Zona Universitaria	UMEAT	Subcentral elevada junto a ventilación	Ambiental	14190965	1.039,50	0,0045	<10/100 campos	<0,0045	MTA/MA-051/A04	
0331		4/2/19	8/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L2	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Bac de Roda Via 2	Ambiental	14190973	1.092,50	0,0043	<10/100 campos	<0,0043	MTA/MA-051/A04	
0332		4/2/19	8/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L2	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Verneda Via 1	Ambiental	14190970	1.069,25	0,0044	<10/100 campos	<0,0044	MTA/MA-051/A04	
0333		4/2/19	8/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L2	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Verneda Via 2	Ambiental	14190971	1.083,00	0,0044	<10/100 campos	<0,0044	MTA/MA-051/A04	
0334		25/1/19	29/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L5	Red (estacion - túnel)	Túnel y vías	Hastial Túnel	Operación	Muestra polvo Estación Pubilla Casas Via 2	Material	14190852	-	-	NO DETECTADA	-	MTA/PI-010/A09	
0335		25/1/19	29/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L5	Red (estacion - túnel)	Túnel y vías	Hastial Túnel	Operación	Muestra polvo Estación Can Boixeres Via 1	Material	14190853	-	-	NO DETECTADA	-	MTA/PI-010/A09	
0336		25/1/19	30/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L1	Red (estacion - túnel)	Túnel y vías	Via	Vías - LT	Muestra material poroso trabajos renovación via Estación Glories Lateral via	Material	14190875	-	-	NO DETECTADA	-	MTA/PI-010/A09	
0337		25/1/19	30/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L1	Red (estacion - túnel)	Túnel y vías	Via	Vías - LT	Muestra polvo trabajo renovación via Estación Glories Lateral via 2 (pk112+	Material	14190876	-	-	NO DETECTADA	-	MTA/PI-010/A09	
0338		25/1/19	30/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L1	Red (estacion - túnel)	Túnel y vías	Hastial Túnel	Vías - LT	Muestra polvo trabajo renovación via Estación Glories via 2 (pk112+480)	Material	14190854	-	-	NO DETECTADA	-	MTA/PI-010/A09	
0339		25/1/19	30/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L1	Red (estacion - túnel)	Túnel y vías	Entrevia	Vías - LT	Muestra polvo trabajo renovación via Estación Glories entrevia 2 (pk112+48	Material	14190855	-	-	NO DETECTADA	-	MTA/PI-010/A09	
0340		25/1/19	30/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L1	Red (estacion - túnel)	Túnel y vías	Suelo via	Vías - LT	Muestra fragmentos petreos trabajo renovación via Estación Glories suelo vi	Material	14190856	-	-	NO DETECTADA	-	MTA/PI-010/A09	
0341		25/1/19	30/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L1	Red (estacion - túnel)	Túnel y vías	Hastial Túnel	Vías - LT	Muestra polvo trabajo renovación via Estación Glories via 1 (pk112+620)	Material	14190857	-	-	NO DETECTADA	-	MTA/PI-010/A09	
0342		25/1/19	30/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L1	Red (estacion - túnel)	Túnel y vías	Hastial Túnel	Vías - LT	Muestra polvo trabajo renovación via Estación Glories via 2 (pk112+660)	Material	14190858	-	-	NO DETECTADA	-	MTA/PI-010/A09	
0343		14/1/19	31/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L1	Red (estacion - túnel)	Tren S-4000	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren en servicio comercial. (Tren 130 M 4005-4008)	Ambiental	14190659	1.068,00	-	NO DETECTADA	-	NFX 43-050	Microscopio Electrónico de Transmisión, Anterior óptica Inf. 299
0344		14/1/19	31/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L1	Red (estacion - túnel)	Tren S-4000	Cabina conducción tren	Operación	Conducción tren en servicio comercial. (Tren 113 M 4076-4025)	Ambiental	14190660	1.096,95	-	NO DETECTADA	-	NFX 43-050	Microscopio Electrónico de Transmisión, Anterior óptica Inf. 300
0345																				Error numeració, entrada informe duplicat.
0346																				Error numeració, entrada informe duplicat.
0347		10/1/19	16/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	Sta Eulàlia	Taller MM	Tren S-4000	Convertidor 65 w	MM	Muestra sólida Convertidor 65 w / Alumbrado S-4000	Material	14190390	-	-	NO DETECTADA	-	MTA/PI-010/A09	
0348		10/1/19	14/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	Sta Eulàlia	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Convertidor 25KVA	MM	Montaje convertidor 25KVA	Ambiental	14190354	1.430,00	0,0033	<10/100 campos	<0,0033	MTA/MA-051/A04	
0349		10/1/19	14/1/19	SPRL	TMB	CUALTIS	Sta Eulàlia	Taller MM	Zona revisió / Mant / reparació	Convertidor 25KVA	MM	Montaje convertidor 25KVA (David Roldan / Electrónico)	Personal	14190356	576,00	0,0082	<10/100 campos	<0,0082	MTA/MA-051/A04	
0350		22/1/19	22/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	Boixeres	Magatzem	Almacén general	Altillo sobre oficina M1 (entre pasillos	TMB	Almacenamiento	Material	14191394	1.331,00	-	NO DETECTADA	-	NFX 43-050	Microscopio Electrónico de Transmisión, anterior òptica Inf. 313
0351		22/1/19	22/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	Boixeres	Magatzem	Almacén general	Altillo sobre oficina M2 (entre pasillos	TMB	Almacenamiento	Material	14191395	1.340,00	-	NO DETECTADA	-	NFX 43-050	Microscopio Electrónico de Transmisión, anterior òptica Inf. 314
0352		22/1/19	22/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	Boixeres	Magatzem	Almacén general	Altillo sobre oficina M3 (entre pasillos	TMB	Almacenamiento	Material	14191396	1.319,50	-	NO DETECTADA	-	NFX 43-050	Microscopio Electrónico de Transmisión, anterior òptica Inf. 315
0353		22/1/19	22/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	Boixeres	Magatzem	Almacén general	Altillo sobre oficina M4 (entre pasillos	TMB	Almacenamiento	Material	14191397	1.071,00	-	NO DETECTADA	-	NFX 43-050	Microscopio Electrónico de Transmisión, anterior òptica Inf. 316
0354		13/2/19	15/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L5	Red (estacion - túnel)	Pozo ventilación	Ventilador VT 5-10-4	BT	Exterior túnel estación Gavarra	Ambiental	14191414	1.748,40	0,0027	-	-	MTA/MA-051/A04	Filtro colmatado por partículas, enviado a microscpía electrónica, pendents rebre resultat.
0355		13/2/19	15/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L5	Red (estacion - túnel)	Pozo ventilación	Ventilador VT 5-10-4	BT	Interior túnel estación Gavarra	Ambiental	14191413	1.723,60	0,0027	-	-	MTA/MA-051/A04	Filtro colmatado por partículas, enviado a microscpía electrónica, pendents rebre resultat.
0356		13/2/19	15/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Pozo ventilación	Ventilador VT 4-22-5	BT	Interior túnel estación Barceloneta	Ambiental	14191411	1.041,60	0,0045	<10/100 campos	<0,0045	MTA/MA-051/A04	
0357		13/2/19	15/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Pozo ventilación	Ventilador VT 4-22-5	BT	Exterior túnel estación Barceloneta	Ambiental	14191410	1.016,80	0,0046	<10/100 campos	<0,0046	MTA/MA-051/A04	
0358		6/2/19	14/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Barceloneta vía 2	Ambiental	14191347	1.050,00	0,0045	<10/100 campos	<0,0045	MTA/MA-051/A04	
0359		6/2/19	14/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación El Maresme/Forum vía 2	Ambiental	14191349	1.035,00	0,0046	<10/100 campos	<0,0046	MTA/MA-051/A04	
0360		6/2/19	14/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación La Pau vía 2	Ambiental	14191350	1.023,50	0,0046	<10/100 campos	<0,0046	MTA/MA-051/A04	
0361		6/2/19	14/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Poblenou vía 1	Ambiental	14191348	1.001,00	0,0047	<10/100 campos	<0,0047	MTA/MA-051/A04	
0362		5/2/19	14/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Drassanes vía 1	Ambiental	14191355	1.035,00	0,0046	<10/100 campos	<0,0046	MTA/MA-051/A04	
0363		5/2/19	14/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Les Corts vía 1	Ambiental	14191353	1.033,00	0,0046	<10/100 campos	<0,0046	MTA/MA-051/A04	
0364		5/2/19	14/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Poble Sec vía 1	Ambiental	14191354	1.035,00	0,0046	<10/100 campos	<0,0046	MTA/MA-051/A04	
0365		5/2/19	14/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Zona Universitaria vía 1	Ambiental	14191352	1.034,00	0,0046	<10/100 campos	<0,0046	MTA/MA-051/A04	
0366		7/2/19	14/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L1	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Clot vía 1	Ambiental	14191342	1.050,00	0,0045	<10/100 campos	<0,0045	MTA/MA-051/A04	
0367		7/2/19	14/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L1	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Fondo vía 1	Ambiental	14191345	1.125,00	0,0042	<10/100 campos	<0,0042	MTA/MA-051/A04	
0368		7/2/19	14/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L1	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación La Sagrera vía 1	Ambiental	14191343	1.050,00	0,0045	<10/100 campos	<0,0045	MTA/MA-051/A04	
0369		7/2/19	14/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L1	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Santa Coloma vía 1	Ambiental	14191344	1.035,00	0,0046	<10/100 campos	<0,0046	MTA/MA-051/A04	
0370		15/2/19	19/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L1	Red (estacion - túnel)	Pozo ventilación	Ventilador VT 1-12-1	BT	Entre ventilador 4 silenciadores estación Hostafrancs	Ambiental	14191615	1.089,00	0,0043	<10/100 campos	<0,0043	MTA/MA-051/A04	
0371		15/2/19	19/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Red (estacion - túnel)	Pozo ventilación	Ventilador VT 3-17-3	BT	Frente ventilador estación Les Corts	Ambiental	14191616	1.159,00	0,0041	<10/100 campos	<0,0041	MTA/MA-051/A04	
0372		12/2/19	19/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Red (estacion - túnel)	Pozo ventilación	Ventilador VT 3-28-3	BT	Pasillo entre ventiladores estación Diagonal	Ambiental	14191620	1.087,50	0,0043	<10/100 campos	<0,0043	MTA/MA-051/A04	

0373		12/2/19	19/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Red (estacion - túnel)	Pozo ventilación	Ventilador VT 3-28-3	BT	Pasillo entre ventiladores 4 paneles silenciadores estación Diagonal	Ambiental	14191627	1.017,90	0,0046	<10/100 campos	<0,0046	MTA/MA-051/A04		
0374		12/2/19	19/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Red (estacion - túnel)	Pozo ventilación	Ventilador VT 3-14-3	BT	Frente ventilador estación Zona Universitaria	Ambiental	14191618	1.218,80	0,0019	<10/100 campos	<0,0019	MTA/MA-051/A04		
0375		12/2/19	19/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Red (estacion - túnel)	Pozo ventilación	Ventilador VT 3-14-3	BT	Acceso pozo túnel estación Zona Universitaria	Ambiental	14191619	1.227,60	0,0018	<10/100 campos	<0,0018	MTA/MA-051/A04		
0376		8/2/19	14/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L5	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Badal vía 2	Ambiental	14191338	1.050,00	0,0045	<10/100 campos	<0,0045	MTA/MA-051/A04		
0377		8/2/19	14/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L5	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Can Vidalet vía 2	Ambiental	14191339	1.041,60	0,0043	<10/100 campos	<0,0045	MTA/MA-051/A04		
0378		8/2/19	14/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L5	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Cornellà Centro vía 1	Ambiental	14191340	1.023,00	0,0045	<10/100 campos	<0,0046	MTA/MA-051/A04		
0379		8/2/19	14/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L5	Red (estacion - túnel)	Estación	Cola anden	Operación	Estación Entença vía 2	Ambiental	14191337	1.070,00	0,0044	<10/100 campos	<0,0044	MTA/MA-051/A04		
0380		18/2/19	22/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L2	Dependencias técnicas	Subcentral AT	Centro transformación	UMEAT	Bac de Roda - Elevado - Ventilación	Ambiental	14191874	1.028,20	0,0048	<10/100 campos	<0,0046	MTA/MA-051/A04		
0381		18/2/19	22/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L2	Dependencias técnicas	Subcentral AT	Centro transformación	UMEAT	Bac de Roda - zona central	Ambiental	14191875	1.159,00	0,0041	<10/100 campos	<0,0041	MTA/MA-051/A04		
0382		18/2/19	22/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L2	Dependencias técnicas	Subcentral AT	Centro transformación	UMEAT	Sagrada Familia - zona central	Ambiental	14191876	1.057,50	0,0045	<10/100 campos	<0,0045	MTA/MA-051/A04		
0383		18/2/19	22/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L2	Dependencias técnicas	Subcentral AT	Centro transformación	UMEAT	Sagrada Familia - Elevado - Ventilación	Ambiental	14191877	1.010,50	0,0047	<10/100 campos	<0,0047	MTA/MA-051/A04		
0384		13/2/19	18/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Tunel y vias	Caja luces	Vias -LT	Cinta adhesiva sobre iluminaria pk 108+640. Trabajos bateadora sobre via e	Material	14191507	-	-	NO DETECTADA	-	MTA/PI-010/A09		
0385		13/2/19	18/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Hastial tunel	Hastial tunel	Vias -LT	Cinta adhesiva sobre cableado hastial pk 108+640. Trabajos bateadora sobre	Material	14191507	-	-	NO DETECTADA	-	MTA/PI-010/A09		
0386		13/2/19	18/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Tunel y vias	Caja luces	Vias -LT	Cinta adhesiva sobre cable 6000 pk 108+420. Trabajos bateadora sobre via e	Material	14191507	-	-	NO DETECTADA	-	MTA/PI-010/A09		
0387		13/2/19	18/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Tunel y vias	Caja luces	Vias -LT	Cinta adhesiva sobre cable 6000 pk 108+280. Trabajos bateadora sobre via e	Material	14191507	-	-	NO DETECTADA	-	MTA/PI-010/A09		
0388		14/2/19	15/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Tunel y vias	Bateadora	Vias -LT	Parte trasera bateadora. Trabajos bateado entre Est. Paseo Gracia-Urquinaor	Ambiental	14191481	1.233,75	0,0038	<10/100 campos	<0,0038	MTA/MA-051/A04		
0389		14/2/19	15/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Tunel y vias	Bateadora	Vias -LT	Parte delantera bateadora. Trabajos bateado entre Est. Paseo Gracia-Urquina	Ambiental	14191484	1.302,00	0,0035	<10/100 campos	<0,0035	MTA/MA-051/A04		
0390		14/2/19	15/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L4	Red (estacion - túnel)	Tunel y vias	Bateadora	Vias -LT	Nº trabajador 8669. Trabajos bateado entre Est. Paseo Gracia-Urquinaona	Personal	14191486	320,00	0,0149	<10/100 campos	<0,0149	MTA/MA-051/A04	Volumen aire insuficiente	
0391		18/2/19	22/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L2	Dependencias técnicas	Subcentral AT	Centro transformación	UMEAT	Altura ventilador. Estación Paseo de Gracia	Ambiental	14191873	1.116,00	0,0042	<10/100 campos	<0,0042	MTA/MA-051/A04		
0392		18/2/19	22/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L2	Dependencias técnicas	Subcentral AT	Centro transformación	UMEAT	Centro de la sala. Estación Paseo de Gracia	Ambiental	14191872	1.125,00	0,0042	<10/100 campos	<0,0042	MTA/MA-051/A04		
0393		18/2/19	22/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L2	Dependencias técnicas	Subcentral AT	Centro transformación	UMEAT	Zona elevada. Estación Tetuan	Ambiental	14191870	2.070,00	0,0023	<10/100 campos	<0,0023	MTA/MA-051/A04		
0394		18/2/19	22/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L2	Dependencias técnicas	Subcentral AT	Centro transformación	UMEAT	Próxima a ventilación. Estación Tetuan	Ambiental	14191869	2.109,00	0,0022	<10/100 campos	<0,0023	MTA/MA-051/A04		
0395		19/2/19	22/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L5	Dependencias técnicas	Subcentral AT	Centro transformación	UMEAT	Zona elevada ventilación. Estación Vallvé d'Hebrón	Ambiental	14191858	1.825,90	0,0023	<10/100 campos	<0,0023	MTA/MA-051/A04		
0396		19/2/19	22/2/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L5	Dependencias técnicas	Subcentral AT	Centro transformación	UMEAT	Zona central. Estación Vallvé d'Hebrón	Ambiental	14191861	1.696,00	0,0029	<10/100 campos	<0,0029	MTA/MA-051/A04		
0397		12/2/19	6/3/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Red (estacion - túnel)	Pozo ventilación	Ventilador VT 3-28-3	BT	Cinta adhesiva panel silenciador. Diagonal-Paseo de Gracia	Material	14191657	-	-	NO DETECTADA	-	MTA/PI-010/A09		
0398		12/2/19	6/3/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Red (estacion - túnel)	Pozo ventilación	Ventilador VT 3-28-3	BT	Cinta adhesiva panel silenciador. Diagonal-Paseo de Gracia	Material	14191658	-	-	NO DETECTADA	-	MTA/PI-010/A09		
0399		12/2/19	6/3/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Red (estacion - túnel)	Pozo ventilación	Ventilador VT 3-28-3	BT	Cinta adhesiva panel silenciador. Diagonal-Paseo de Gracia	Material	14191659	-	-	NO DETECTADA	-	MTA/PI-010/A09		
0400		12/2/19	6/3/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Red (estacion - túnel)	Pozo ventilación	Ventilador VT 3-14-3	BT	Cinta adhesiva cable pared izquierda acceso ventilador. Zona Universitaria	Material	14191653	-	-	NO DETECTADA	-	MTA/PI-010/A09		
0401		12/2/19	6/3/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Red (estacion - túnel)	Pozo ventilación	Ventilador VT 3-14-3	BT	Cinta adhesiva cable pared derecha acceso ventilador. Zona Universitaria	Material	14191655	-	-	NO DETECTADA	-	MTA/PI-010/A09		
0402		12/2/19	6/3/19	SPRL	TMB	CUALTIS	L3	Red (estacion - túnel)	Pozo ventilación	Ventilador VT 3-14-3	BT	Cinta adhesiva lateral estructura ventilador. Zona Universitaria	Material	14191656	-	-	NO DETECTADA	-	MTA/PI-010/A09		
0403																					
0404																					
0405																					
0406																					
0407																					
0408																					
0409																					
0410																					
0411																					
0412																					
0413																					
0414																					
0415																					
0416																					
0417																					
0418																					
0419																					
0420																					
0421																					
0422																					
0423																					
0424																					
0425																					
0426																					
0427																					
0428																					
0429																					
0430																					
0431																					
0432																					
0433																					
0434																					
0435																					
0436																					
0437																					
0438																					
0439																					
0440																					
0441																					
0442																					
0443																					
0444																					
0445																					
0446																					
0447																					
0448																					
0449																					
0450																					
0451																					
0452																					
0453																					
0454																					
0455																					
0456																					
0457																					
0458																					
0459																					
0460																					
0461																					
0462																					
0463																					
0464																					
0465																					
0466																					
0467																					
0468																					
0469																					
0470																					
0471																					
0472																					
0473																					
0474																					
0475																					
0476																					
0477																					
0478																					
0479																					
0480																					
0481																					
0482																					
0483																					
0484																					
0485																					
0486																					
0487																					
0488																					
0489																					
0490																					
0491																					
0492																					
0493																					
0494																					
0495																					
0496																					
0497																					
0498																					
0499																					
0500																					
0501																					
0502																					