

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS

NOTA DE SERVICIO Nº OCI/01/19

Se comunica a todo el personal del Servicio de Mantenimiento de Funicular/Teleférico la siguiente información:

INFORMACIÓN SOBRE MATERIALES MCA

En la Instalación de Funicular de Montjuïc, tras el proceso de identificación, según Procedimiento P281, se han encontrado evidencias de materiales MCA, en el grupo de accionamiento de la escalera mecánica (en desuso), situado en el foso superior de dicha escalera.

Elementos MCA del grupo de accionamiento:

- M3.- Zapatas de freno.



- M10.- Apagachispas contactores de motor



- M14.- Separador/aislante bobina contactor



Por tanto se procederá al confinamiento y señalización del grupo de accionamiento de la escalera mecánica y no se podrá acceder a dicho foso hasta que se haya ejecutado todo el proceso de eliminación de materiales con MCA

Barcelona, 8 de Julio de 2019