



REGISTRO DE MODIFICACIONES

EDICIÓN	MODIFICACIONES	FECHA
0	Creación del documento.	23/11/2018
1	Actualización elementos	11/12/2018
2	Actualización elementos auditoría convertidor 25KVA y corrección errata formato.	14/12/2018
3	Actualización elementos: 10.096, 10.097, 10.098, 10.099, 10.052, 10.100, 10.046, 10.041, 10.101, se añade campo específico para BATERÍA y ALTA TENSIÓN.	19/12/2018
4	Actualización elementos: 10.012, 10.016 del 10.080 al 10.094, 10.097, 10.098 y 10.099. Se crean los elementos: 10.048, 10.079, 10.102, 10.103 y 10.104.	09/01/2019
5	Actualización de elementos: 10.057 y 10.058. Se crean los elementos: 10.105, 10.106, 10.107, 10.108, 10.109 y del 10.111 al 10.142. Se cambian términos " Desamiantado por correctivo " por " Será desamiantado por correctivo " y " desamiantados parciales " por " Encapsulado de zonas de trabajo ".	18/01/2019
6	Actualización de elementos: 10.017, 10.018, 10.049, 10.019, 10.105, 10.106, 10.1059, 10.061, 10.062, 10.070, 10.071, 10.072, 10.107, 10.118, 10.008, 10.012, 10.000, 10.097, 10.098, 10.099, 10.102, 10.103, 10.104, 10.111, 10.109, 10.112, 10.114, 10.116, 10.075, 10.060, 10.061, 10.062, 10.070, 10.071, 10.072, 10.141, 10.142, 10.004, 10.073, 10.074 y 10.076. Se crean los elementos: 10.143, 10.144, 10.145 y 10.146. Se elimina referencia 10.105 por duplicidad. Se cambia término " Inspección individual estado " por " Se encapsulará por correctivo ".	25/01/2019
7	Actualización de elementos: 10.145 y 10.146. Se crean elementos: 10.147 y 10.148.	01/02/2019
8	Actualización de elementos: 10.085, 10.041 y 10.101. Se crean elementos: 10.149 al 10.167.	14/02/2019
9	Actualización de elementos: 10.073, 10.074, 10.149, 10.150, 10.151, 10.152, 10.153, 10.154, 10.156, 10.157 y 10.158. Se crean los elementos: 10.168 al 10.187.	22/02/2019



10	Actualización de elementos:10.157, 10.159, 10.160, 10.161, 10.162,10.180 y 10.187. Se crea el elemento 10.188.	28/02/2019
11	Actualización de elementos:10.096, 10.147, 10.148, 10.155, 10.156, 10.157, 10.158, 10.163, 10.164, 10.165, 10.166, 10.169, 10.179, 10.180 y 10.181. Se crean los elementos: 10.189 y del 10.192 al 10.209	08/03/2019
12	Actualización de elementos:10.074, 10.076, 10.166, 10.184, 10.186, 10.187 y desde 10.209. Se crean los elementos: del 10.210 al 10.303.	20/03/2019
13	Actualización de elementos: 10.302 y 10.303. Se crean los elementos: 10.304 y 10.305	22/03/2019
14	Actualización de elementos: 10.185, 10.189, 10.295 y desde 10.192 a 10.210	29/03/2019
15	Actualización de elementos: 10.189 y 10.079. Se crean los elementos: del 10.306 a 10.309	04/04/2019
16	Actualización de elemento 10.192. Se crean los elementos: del 10.310 al 10.316	12/04/2019
17	Actualización de elemento 10.074 Se crean los elementos: 10.317 y 10.318	26/04/2019
18	Se agrupan elementos tracción según su ubicación en cofre. Se actualizan los elemento: 10.151, 10.317 y 10.318 Se crean elementos del 10.319 al 10.455	16/05/2019
19	Se crean grupos según los equipos analizados en los trenes y se reubican elementos según a que equipo pertenecen. Se crean los elementos del 10.456 al 10.561. Se actualizan los elementos:10.017, 10.018, 10.019, 10.030, 10.031, 10.042, 10.043, 10.235, 10.422, 10.444, 10.445, del 10.447 al 10.449 y del 10.451 al 10.455.	20/06/2019
20	Se crean los elementos: 10.562,10.563, 10.564, 10.897, 10.898 y 10.899 Se actualizan los elementos: 10.235, 10.244, 10.251, 10.450, 10,466, 10.475 y del 10.512 al 10.561.	28/06/2019
21	Se crean los elementos: 10.565 al 10.896, del 10.900 al 10.911, 10.916, 10.917, del 11.001 al 11.138, 11.323, 11.324, 11.325, 11.327 y del 12.000 al 12.077 Se actualizan los elementos: 10.454, 10.898 y 10.899	31/07/2019
22	Se crean los elementos del 10.912 al 10.933 y del 12.078 al 12.082. Se actualizan los elementos 10.030, 10.245, 10.278, 10.513 y 10.535.	17/09/2019
23	Se crean los elementos del 11.191 al 11.556 y del 12.083 al 12.093 Se actualizan los elementos 10.494, 10.513, 10.535 y 12.082	30/09/2019



24	Se crea el elemento 12.094, 12.095 Se actualizan los elementos 12.090, 12.091 y 12.092	11/10/2019
25	Se crean elementos 12.096, 12.097, 12.098, 12.099 y 12.100	18/10/2019
26	Se crean elementos 12.101, 12.102, 12.103, 12.104, 12.105 y 12.106	08/11/2019
27	Se actualiza 10.004. Se crean los elementos 12.114, 12.115, 12.116, 12.117. 12.218, 10.422, 10.423, 10.425, 10.426.	28/11/2019
28	Se actualizan 10.003, 12.095, 10.052 y 10.100. Se créanlos elementos: 12.107, 12.108, 12.109, 12.110, 12.111, 12.112, 12.113, 12.118, 10.424, 10.427, 10.428 y 10.442.	23/12/2019
29	Se actualiza 12.093,12.082 Y 12.089 Se Crean 12.124, 12.125	27/02/2020
30	Se crea 12.122	09/04/2020
31	Se cambia ubicación 10.057 10.058 10.059 a cofre arranque compresor Se modifica Compresor por Compresor Serie 2000/3000/4000 Se crea Compresor Serie 2100/1000/500 Se crea elemento 12.126	21/05/2020
32	Se crea 12.219	10/09/2020

TABLA DE CONTENIDOS

1.- OBJETO	6
2.- ALCANCE	6
3.- METODOLOGÍA.....	6
4.- INVENTARIO DE MATERIALES ANALIZADOS.....	7
CAJA.....	7
ALUMBRADO	8
APARATOS DE ALARMA.....	8
ARMARIO ELÉCTRICO CABINA.....	9
ARMARIO FRONTAL CABINA	9
CONVERTIDOR 25KVA	10
ANUNCIADOR Y TREN-STOP	19
CAPTADOR ANUNCIADOR DE ESTACIONES.....	21
BOGIE.....	21
COMPRESOR 2000/3000/4000.....	24
COMPRESOR 2100/1000/500.....	24
COFRE ARRANQUE COMPRESOR.....	25
NEUMÁTICA.....	28
COMPRESOR AUXILIAR.....	28
DESENGRASADOR CENTRIFUGO	29
RESISTENCIAS BAJO BASTIDOR.....	30
RESISTENCIAS DE FRENO	31
MOTOR TRACCIÓN	31
REACTANCIA FILTRO	34
COFRE RUPTORES LS	34
COFRE CHOPPER TRACCIÓN	43
PUPITRE DE MANDO	45
COFRE SECCIONADORES.....	46
COFRE CONTACTOR BATERÍA	47
COFRE DISYUNTOR HBO	48
ALTA TENSIÓN	48
CONVERTIDOR 120KVA	49
CONVERTIDOR 125KVA	56
INVERSOR AUXILIAR	87
CARGADOR DE BATERÍAS	88

MATERIAL MÒBIL

ROBINETE DE DESACOPLE	90
ENGANCHE AUTOMÁTICO	91
ENGANCHE SEMIPERMANENTE	91
FRENO.....	91
AIRE ACONDICIONADO.....	94
CONTROL DE TEMPERATURA	95
PANEL DE CONTACTORES.....	95
PUERTAS	96
CCTV	97
INTERCOMUNICADOR	97
FUENTE HASLER.....	98
CONVERTIDOR 72 KVA	98
CAJA DE CONEXIONES BAJO BASTIDOR	98
SECCIONADORES PANTÓGRAFO	99
CONVERTIDOR 90 KVA	99
RADIOTELEFONIA	107
DIVISOR DE TENSIÓN.....	107
ATP ATO.....	108
LLAVE BVR	109
UTR	109
INTERCOMUNICACIÓN IRIS+TS	109
EIC ARMARIO CABINA	110
TACOGENERADOR TRACCIÓN	110
COFRE APARAMENTA ELECTRICA BAJO BASTIDOR.....	110
APARAMENTA ELECTRICA	111
CONVERTIDOR 125KVA REMODELACIÓN	111
INVERSOR 6+6KVA CONVERTIDOR 120 KVA	117
5.- SISTEMÁTICA	122



1.- OBJETO

El objeto del presente informe es presentar la sistemática de trabajo de FMB en cuanto al inventariado de materiales en su flota de trenes, de los cuales existe sospecha de posible presencia de amianto.

2.- ALCANCE

Toda la flota de trenes de Ferrocarril Metropolità de Barcelona.

3.- METODOLOGÍA

La metodología para detectar materiales con posible presencia de amianto es la siguiente:

1. Información recibida por parte de los constructores de los trenes (CAF y Alstom). Dicha información proviene de:
 - a. Documentación original de los trenes.
 - b. Información recibida de sus proveedoresLos elementos que no tengan certificación que están fabricados sin amiantos, se consideran sospechosos.
2. Sospechas recibidas a través del Comité de Seguridad y Salud.
3. Sospechas recibidas de cualquier empleado de FMB.
4. Auditorías internas realizadas por FMB

Una vez recibida la información, se comprueba la presencia o no de dicho material en el tren ya que puede haber sido sustituido por mantenimiento o proyectos de remodelación. Si el material está presente en el tren y no ha sido posible confirmar a través del análisis documental que está libre de amianto, se pasa a tomar una muestra sólida y a enviar a laboratorio homologado.

Para cada uno de los materiales analizados se elaborará un documento denominado “Ficha de Análisis de Elemento Sospechoso” (FAE), según modelo indicado en el apartado 5 del presente documento.

Una vez se dispone de los resultados del análisis documental y/o del material, se procederá de una de estas formas:

- Material sin amianto: Se archivará la FAE del material, adjuntando la documentación y los análisis realizados que justifican que ese material o elemento está libre de amianto.
- Material con amianto (MCA): Se inicia el proceso de análisis y diagnóstico del material, mediante el modelo “Ficha de análisis de Elementos MCA” (ID-MCA), según modelo indicado en el apartado 5 del presente documento.



Solo se considerarán aquellos materiales que hayan sido adquiridos con anterioridad del año 2005.

A continuación se presenta el inventario de todos los materiales analizados.

4.- INVENTARIO DE MATERIALES ANALIZADOS

CAJA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.000	PINTURA BITUMINOSA ANTISONORA INTERIOR CAJA/BAJO BASTIDOR	3000/ 4000	FAE_10.000 ID-MCA-10.000	25/10/2018	POSITIVO	Encapsulado de zonas de trabajo
10.001	PINTURA BITUMINOSA ANTISONORA INTERIOR CAJA/BAJO BASTIDOR	2000	FAE_10.001	25/10/2018	NEGATIVO	N/A
10.302	PINTURA BITUMINOSA ANTISONORA INTERIOR CAJA/BAJO BASTIDOR	2100	FAE_10.302	27/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.303	PINTURA BITUMINOSA ANTISONORA INTERIOR CAJA/BAJO BASTIDOR	500	FAE_10.303	28/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.002	ADHESIVO BOSTIK 580-P	3000/ 4000	FAE_10.002	N/A	ELIMINADO EN REMODELACI- ÓN	N/A
10.077	RESISTENCIAS BAJO BASTIDOR	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.077 ID-MCA-10.077	23/11/2018	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.107	PASILLOS	2100/ 500	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.919	RECUBRIMIENTO A/A CABINA	3000/ 4000	FAE_10.919	07/08/2019	NEGATIVO	N/A

**ALUMBRADO**

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.555	SEPARADOR BOBINA GRANDE CONVERTIDOR ALUMBRADO	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.555	14/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.556	PAPEL BOBINA GRANDE CONVERTIDOR ALUMBRADO	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.556	14/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.559	SEPARADOR BOBINA PEQUEÑA CONVERTIDOR ALUMBRADO	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.559	14/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.560	PAPEL BOBINA PEQUEÑA CONVERTIDOR ALUMBRADO	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.560	14/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.916	FUNDA PROTECCIÓN CONVERTIDOR ALUM.3	2100/ 500	FAE_10.916	19/07/2019	NEGATIVO	N/A

APARATOS DE ALARMA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.118	TIRADOR DE ALARMA W- 24445	3000/ 4000	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.485	PROTECTOR TIRADOR ALARMA	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.485	03/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.908	SEPARADOR ALTA VOZ INTERCOMUNICADOR	2100/ 500	FAE_10.908	9/07/2019	NEGATIVO	N/A

**ARMARIO ELÉCTRICO CABINA**

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.003	JUNTA AISLANTE RESISTENCIAS CABINA KLINGERIT	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.003 ID-MCA-10.003	15/11/2018	POSITIVO	Marzo 2020
10.004	JUNTA AISLANTE RESISTENCIAS CABINA KLINGERIT	2100	FAE_10.004 ID-MCA-10.003	15/11/2018	POSITIVO	RETIRADO Noviembre 2019
10.167	JUNTA AISLANTE RESISTENCIAS CABINA KLINGERIT	500	FAE_10.167	20/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.484	ARMARIO BT BAQUELITAQS PANELES	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.484	03/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.486	JUNTA KLINGERIT ARMARIO BT	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.486	03/06/2019	NEGATIVO	N/A

ARMARIO FRONTAL CABINA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.047	PLACAS AISLAMIENTO VOLTÍMETROS E INDICADORES AVERÍAS	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.047	03/12/2018	NO EXISTEN EN FMB	N/A
10.078	VOLTÍMETRO SEÑALIZACIÓN ALTA SACI INDICADOR SCC3 CÓDIGO 210831	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.078	04/12/2018	NEGATIVO	N/A
10.487	REGLETA CABLEADO	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.487	03/06/2019	NEGATIVO	N/A

**CONVERTIDOR 25KVA**

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.005	AISLADOR RACK DE TIRISTORES	3000/ 4000	FAE_10.005	09/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.006	AISLADOR TARJETA TRANSFORMADORA AT	3000/ 4000	FAE_10.006	09/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.007	PLACA AISLANTE EN EL TRANSFORMADOR PRINCIPAL	3000/ 4000	FAE_10.007	09/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.008	JUNTA AISLANTE EN BOBINA APAGADO TIRISTORES	3000/ 4000	FAE_10.008 ID-MCA-10.008	09/11/2018	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.009	PLACA AISLANTE USADA EN VARIOS ELEMENTOS	3000/ 4000	FAE_10.009	09/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.010	SEPARADOR DE PLACAS ELECTRÓNICAS	3000/ 4000	FAE_10.010	09/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.011	AISLADOR BOBINA ENTRADA	3000/ 4000	FAE_10.011	09/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.012	JUNTA SEPARADORA DE MEDIDORES CORRIENTE INVERSOR 6KVA	3000/ 4000	FAE_10.012 ID-MCA-10.012	09/11/2018	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.013	PLACA SUSTENTACIÓN CABLEADO PUERTA-INVERSOR 6KVA	3000/ 4000	FAE_10.013	09/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.014	AISLADOR ENTRADA DE ALTA	3000/ 4000	FAE_10.014	09/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.015	AISLADOR PLACA PCM DEL INVERSOR 6 KVA	3000/ 4000	FAE_10.015	09/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.016	ARANDELA AISLANTE RESISTENCIA	3000/ 4000	FAE_10.016 ID-MCA-10.016	09/11/2018	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.096	SEPARADOR BOBINA ENTRADA L1 CONV 24V	3000/ 4000	FAE_10.096 ID-MCA-10.096	13/12/2018	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.097	SEPARADOR BOBINA ENTRADA L1 6KVA	3000/ 4000	FAE_10.097 ID-MCA-10.097	13/12/2018	POSITIVO	Se encapsulará por correctivo
10.098	SEPARADOR BOBINA SALIDA L4 6KVA	3000/ 4000	FAE_10.098 ID-MCA-10.098	13/12/2018	POSITIVO	Se encapsulará por correctivo
10.099	SEPARADOR BOBINA LIMITADORA L3 6KVA	3000/ 4000	FAE_10.099 ID-MCA-10.099	13/12/2018	POSITIVO	Se encapsulará por correctivo
10.102	SEPARADOR TRANSFORMADOR DE MEDIDA TR2 INV 6KVA	3000/ 4000	FAE_10.102 ID-MCA-10.102	13/12/2018	POSITIVO	Se encapsulará por correctivo
10.103	SEPARADOR TRANSFORMADOR POTENCIA TR1	3000/ 4000	FAE_10.103 ID-MCA-10.103	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	Se encapsulará por correctivo
10.104	SEPARADOR INDUCTANCIA LIMITADORA INTENSIDAD BATERÍA	3000/ 4000	FAE_10.104 ID-MCA-10.104	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	Se encapsulará por correctivo
10.111	JUNTA AISLANTE ENTRE BOBINADOS DE TRANSFORMADORES Y BOBINAS	3000/ 4000	FAE-10.111 ID-MCA-10.111	14/01/2019	POSITIVO	Se encapsulará por correctivo
10.142	TRANSFORMADOR DE IMPULSOS TJ4,TJ5,TJ6,TJ7,TJ8,TJ9	3000/ 4000	FAE_10.142	17/01/2019	NEGATIVO	N/A
10.143	SEPARADOR DETECTOR INTENSIDAD C.C. INV. 6Kva	3000/ 4000	FAE_10.143 ID-MCA-10.143	N/A	MISMO ASPECTO 10.099	Se encapsulará por correctivo
10.144	SEPARADOR BOBINA ENTRADA L1	3000/ 4000	FAE_10.144 ID-MCA-10.144	21/01/2019	POSITIVO	Se encapsulará por correctivo
10.149	ARANDELA AISLANTE FUENTE 24V	3000/ 4000	FAE_10.149	05/2/2019	NEGATIVO	N/A
10.150	FUNDA AISLANTE CABLE INVERSOR 6Kva	3000/ 4000	FAE_10.150	05/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.151	AISLADOR MODULO DE TIRISTORES	3000/ 4000	FAE_10.151 ID-MCA-10.151	28/04/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.159	JUNTA ALREDEDOR C1 Y C2 FUENTE 24V	3000/ 4000	FAE_10.159	13/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.160	PLACA DE BORNAS TRANSFORMADOR 6 KVA	3000/ 4000	FAE_10.160	13/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.161	JUNTA ALREDEDOR DE C5 6KVA	3000/ 4000	FAE_10.161	13/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.162	JUNTA ALREDEDOR C12, C13 Y C14 6 KVA	3000/ 4000	FAE_10.162	13/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.163	JUNTA ALREDEDOR C3 FUENTE 24V	3000/ 4000	FAE_10.163	13/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.164	JUNTA ALREDEDOR C4 FUENTE 24V	3000/ 4000	FAE_10.164	13/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.165	JUNTA ALREDEDOR C5 FUENTE 24V	3000/ 4000	FAE_10.165	13/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.166	ARANDELA TR2 TJ DISPARO TIRISTORES APAGADO TJ3	3000/ 4000	FAE_10.166 ID-MCA-10.166	13/02/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.319	SOPORTES	3000/ 4000	FAE_10.319 ID-MCA-10.319	28/04/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.320	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.320 ID-MCA-10.320	28/04/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.321	PLACA AISLANTE	3000/ 4000	FAE_10.321 ID-MCA-10.321	28/04/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.322	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.322	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.323	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	FAE_10.323	28/04/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.324	AISLANTES	3000/ 4000	FAE_10.324	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.325	AISLANTE TERMORETRÁCTIL	3000/ 4000	FAE_10.325	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.326	RESINA	3000/ 4000	FAE_10.326	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.327	AISLANTE DE BORNES	3000/ 4000	FAE_10.327	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.328	ARANDELA AISLANTE	3000/ 4000	FAE_10.328	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.329	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.329	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.330	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.330	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.331	AISLANTES	3000/ 4000	FAE_10.331	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.332	ENVOLTURAS	3000/ 4000	FAE_10.332	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.333	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.333	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.334	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.334	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.335	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	FAE_10.335	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.336	JUNTA AISLANTE	3000/ 4000	FAE_10.336	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.337	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.337	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.338	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	FAE_10.338	28/04/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.340	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	FAE_10.340	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.341	AISLANTE TERMORETRÁCTIL	3000/ 4000	FAE_10.341	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.342	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	FAE_10.342	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.343	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	FAE_10.343	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.344	SOPORTES	3000/ 4000	FAE_10.344	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.345	SOPORTES	3000/ 4000	FAE_10.345	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.346	PEGAMENTO	3000/ 4000	FAE_10.346	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.347	PLACA AISLANTE	3000/ 4000	FAE_10.347	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.348	RESINA	3000/ 4000	FAE_10.348	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.349	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.349	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.350	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.350	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.351	SOPORTES	3000/ 4000	FAE_10.351	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.352	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.352	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.353	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	FAE_10.353	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.354	RESINA	3000/ 4000	FAE_10.352	28/04/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.355	AISLANTE TERMORETRÁCTIL	3000/ 4000	FAE_10.355	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.356	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	FAE_10.356	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.357	PINTURA AISLANTE BOBINAS	3000/ 4000	FAE_10.357	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.358	ARANDELA	3000/ 4000	FAE_10.358	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.359	ARANDELA	3000/ 4000	FAE_10.359	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.360	PLACA AISLANTE	3000/ 4000	FAE_10.360	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.361	AISLANTE	3000/ 4000	FAE_10.361	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.362	AISLANTE	3000/ 4000	FAE_10.362	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.363	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.363	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.364	AISLANTE	3000/ 4000	FAE_10.364	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.365	SOPORTES	3000/ 4000	FAE_10.365	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.366	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.366	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.367	AISLANTES	3000/ 4000	FAE_10.367	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.368	AISLANTES	3000/ 4000	FAE_10.368	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.369	AISLANTES	3000/ 4000	FAE_10.369	28/04/2019	NEGATIVO	N/A



**INVENTARIO MCA
MATERIAL MÓVIL**

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.370	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	FAE_10.370	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.371	AISLANTE TERMORETRÁCTIL	3000/ 4000	FAE_10.371	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.372	ENVOLTURAS	3000/ 4000	FAE_10.372	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.373	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.373	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.374	ARANDELA	3000/ 4000	FAE_10.374	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.375	RECUBRIMIENTO BITUMINOSO	3000/ 4000	FAE_10.375	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.376	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.376	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.377	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.377	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.379	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.379	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.380	SOPORTES	3000/ 4000	FAE_10.380	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.381	JUNTAS	3000/ 4000	FAE_10.381	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.382	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.382	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.383	SOPORTES	3000/ 4000	FAE_10.383	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.384	AISLANTES	3000/ 4000	FAE_10.384	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.385	AISLANTES	3000/ 4000	FAE_10.385	28/04/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.386	ENVOLTURAS	3000/ 4000	FAE_10.386	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.387	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.387	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.388	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.388	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.389	AISLANTES	3000/ 4000	FAE_10.389	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.390	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	FAE_10.390	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.391	AISLANTES	3000/ 4000	FAE_10.391	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.392	PLACA AISLANTE	3000/ 4000	FAE_10.392	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.393	PLACA AISLANTE	3000/ 4000	FAE_10.393	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.394	SOPORTES	3000/ 4000	FAE_10.394	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.395	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.395	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.396	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.396	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.397	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	FAE_10.397	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.398	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	FAE_10.398	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.399	SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.399	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.400	SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.400	28/04/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.401	AISLANTES	3000/ 4000	FAE_10.401	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.402	PEGAMENTO	3000/ 4000	FAE_10.402	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.403	JUNTAS	3000/ 4000	FAE_10.403	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.404	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	FAE_10.404	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.405	PINTURAS	3000/ 4000	FAE_10.405	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.406	PINTURA	3000/ 4000	FAE_10.406	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.407	AISLANTES	3000/ 4000	FAE_10.407	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.408	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	FAE_10.408	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.409	AISLANTES	3000/ 4000	FAE_10.409	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.410	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	FAE_10.410	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.411	SOPORTES	3000/ 4000	FAE_10.411	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.412	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	FAE_10.412	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.413	PLACA AISLANTE	3000/ 4000	FAE_10.413	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.414	PLACA AISLANTE	3000/ 4000	FAE_10.414	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.415	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.415	28/04/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.416	PLACA AISLANTE	3000/ 4000	FAE_10.416	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.417	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	FAE_10.417	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.418	JUNTAS	3000/ 4000	FAE_10.418	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.419	JUNTAS	3000/ 4000	FAE_10.419	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.420	ENVOLTURAS	3000/ 4000	FAE_10.420	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.421	SOPORTES	3000/ 4000	FAE_10.421	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
12.083	SOPORTES P3-E10	3000/ 4000	FITXA FAE 12.083	30/09/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
12.084	PLACA DE SOPORTE P3-E10	3000/ 4000	FITXA FAE 12.084	30/09/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
12.085	PLACA AISLANTE P4D-E11B	3000/ 4000	FITXA FAE 12.085	30/09/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo

ANUNCIADOR Y TREN-STOP

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.017	ARANDELA PLA NB 2x4,5x20. CENTRAL ANUNCIADOR Y TREN STOP (TIPO 848).	4000	FAE_10.017 ID-MCA-10.017	09/11/2018 04/06/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.018	ARANDELA PLA NB 1x5,5x17. TARJETA INVERSOR TJ8 DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	4000	FAE_10.018 ID-MCA-10.018	09/11/2018 04/06/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.019	ARANDELA PLA NB 1x5,5x17. TARJETA SERIE / PARALELO. TARJETA DE SALIDA	4000	FAE_10.019 ID-MCA-10.019	09/11/2018 04/06/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.456	TR1 POWER SUPPLY ARANDELA INFERIOR	4000	FAE_10.456 ID-MCA-10.456	17/05/2019 04/06/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.457	L-1 2771 POWER SUPPLY	4000	FAE_10.457	17/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.458	TR1 POWER SUPPLY	4000	FAE_10.458	17/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.459	ARANDELA TR1 POWER SUPPLY	4000	FAE_10.459	17/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.460	ARANDELA L-1 2771 POWER SUPPLY	4000	FAE_10.460	17/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.461	L1-2772 RECUBRIMIENTO	4000	FAE_10.461	17/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.462	L1-2772 LATERAL INFERIOR	4000	FAE_10.462	17/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.463	L1-2772 INTERIOR	4000	FAE_10.463	17/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.464	L1-2772 ESPARADRAPO	4000	FAE_10.464	17/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.465	L2- 2772	4000	FAE_10.465	17/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.494	ARANDELA BOBINA 2 SUPERIOR TREN-STOP	4000	FAE_10.494 ID-MCA-10.494	04/06/2019	POSITIVO	VER FAE 10.018
10.496	PROTECTOR TRANSFORMADOR TREN-STOP	4000	FAE_10.496	04/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.497	PROTECTOR RESISTENCIA TREN STOP	4000	FAE_10.497	04/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.501	SOPORTE TORNILLO TERMOMETRO LÍNEA	4000	FAE_10.501	04/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.502	PROTECCIÓN XTALA PLACA TERMOMETRO LINEA	4000	FAE_10.502	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.503	JUNTA TORNILLO ANCLAJE TERMÓMETRO LÍNEA	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.503 ID-MCA-10.503	05/06/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.898	JUNTA TORNILLO ANCLAJE TERMÓMETRO LÍNEA 11	500	FAE_10.898	19/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.899	JUNTA TORNILLO ANCLAJE TERMÓMETRO LÍNEA 4	2100	FAE_10.899	19/06/2019	NEGATIVO	NO EXISTE
12.219	ARANDELA AISLANTE PORTAFUSIBLE TERMÓMETRO	2000/ 3000/ 4000	FAE_12.219	09/09/2020	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo

CAPTADOR ANUNCIADOR DE ESTACIONES

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.506	TAPA BALIZA RECEPTORA	4000	FAE_10.506	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.122	TAPA POSTERIOR ANTENA ATP	2000/ 3000/ 4000	FAE_12.122	04/02/2020	NEGATIVO	N/A

BOGIE

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.020	JUNTA KLINGERIT GRAFITADO REF. X0700214 CAF	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.020 ID-MCA-10.020	N/A	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.021	JUNTA KLINGERIT GRAFITADO R.L5003009 CAF	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.021 ID-MCA-10.021	N/A	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.022	JUNTA PARA TAPA REDUCTOR	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.022 ID-MCA-10.022	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO
10.023	JUNTA P. TAPA DE LA CAJA DE GRASA	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.023 ID-MCA-10.023	N/A	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.030	JUNTA CAJETIN PORTA- ESCOBILLAS T. TIERRA	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.030 ID-MCA-10.030	16/09/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.031	JUNTA PARA TAPA CAJETIN PORTA-ESCOBILLAS	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.031 ID-MCA-10.031	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO
10.040	JUNTA PARA GENERADOR DE VELOCIDAD	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.040 ID-MCA-10.040	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO
10.063	BOBINA AUXILIAR MOTOR	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.063	26-11-2018	NEGATIVO	N/A
10.064	PINTURA CARCASA MOTOR	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.064	26-11-2018	NEGATIVO	N/A
10.065	RECUBRIMIENTO AISLANTE SUJECCIÓN CABLES	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.065	26-11-2018	NEGATIVO	N/A
10.066	BOBINA MOTOR COMPRESOR	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.066	26-11-2018	NEGATIVO	N/A
10.067	INDUCIDO MOTOR	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.067	26-11-2018	NEGATIVO	N/A
10.068	RECUBRIMIENTO AISLANTE INDUCIDO	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.068	26-11-2018	NEGATIVO	N/A
10.069	MATERIAL SILENCIADOR RUEDAS	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.069	26-11-2018	NEGATIVO	N/A
10.185	JUNTA MANGUERA GENERADOR DE IMPULSOS (BOGIE)	2100/ 500	FAE_10.185	20/02/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.444	JUNTA PARA TAPA CAJETIN PORTA ESCOBILLAS KIT ANTIGUO	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.444 ID-MCA-10.444	08/05/2019	POSITIVO	RETIRADO.
12.078	JUNTA DEL VISOR DE NIVEL DE ACEITE CAJA REDUCTORA	2000/ 3000/ 4000	FAE_12.078 ID-MCA-12.078	09/09/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
12.101	REDUCTOR 3000/4000 Base aislante 1247.89AA	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 12.101	25/10/2019	NEGATIVO	N/A
12.102	REDUCTOR 3000/4000 Junta 1.50.11.029	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 12.102	25/10/2019	NEGATIVO	N/A
12.103	REDUCTOR 3000/4000 Visor + Junta 68.057	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 12.103	25/10/2019	NEGATIVO	N/A
12.104	CONJUNTO BOGIE Caperuza L312.566	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 12.104	25/10/2019	NEGATIVO	N/A
12.105	REDUCTOR 3000/4000 Almohadilla L312.471	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 12.105	25/10/2019	NEGATIVO	N/A
12.106	REDUCTOR 3000/4000 Pintura color rojo	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 12.106	25/10/2019	NEGATIVO	N/A
12.114	ARANDELA 85 DS.0361P1 MOTOR AIRE	2000/ 3000/ 4000	FAE_12.114	25/10/2019	NEGATIVO	N/A
12.115	JUNTA ESTANQUEIDAD ARTICULACIÓN INTERMEDIA	2000/ 3000/ 4000	FAE_12.115	25/10/2019	NEGATIVO	N/A
12.116	TOPE SIMPLE	2000/ 3000/ 4000	FAE_12.116	25/10/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
12.117	AISLADOR Z 600148	2000/ 3000/ 4000	FAE_12.117	25/10/2019	NEGATIVO	N/A

COMPRESOR 2000/3000/4000

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.024	ARANDELA-JUNTA DE 40.25.1 MM. POS.150	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.024 ID-MCA-10.024	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO
10.025	JUNTA CD.104702.0 DIMETAL CUBIERTA NARIZ	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.025 ID-MCA-10.025	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO
10.026	JUNTA POS.190 PL.W-20020, BRIDA ADMISION	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.026 ID-MCA-10.026	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO
10.027	JUNTA FILTRO ACEITE POS. 31	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.027 ID-MCA-10.027	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO
10.028	JUNTA POS. 224 PL.W-25026 P. COLECTOR	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.028 ID-MCA-10.028	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO
10.029	JUNTA POS.198 W-16085 BRIDA ADM.-ESC	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.029 ID-MCA-10.029	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO

COMPRESOR 2100/1000/500

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
12.126	Compresor	2100/ 1000/ 500	FAE_12.126 ID-MCA-12.126	N/A	NEGATIVO	N/A



COFRE ARRANQUE COMPRESOR

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.057	LEVA DE BAJA DEL CONTACTOR DE COMPRESOR	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.057	12/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.058	CARTEL DEL COFRE DE CONTACTOR DE COMPRESOR	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.058	12/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.106	TIRA AISLANTE EN RESISTENCIAS DEL ARMARIO DE TÉRMICOS	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.106	12/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.524	SOPORTE CILINDRO PANELES FUSIBLES COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.524	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.525	PANEL PROTECTOR FUSIBLES COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.525	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.526	PANEL LATERAL IZQ. FUSIBLES COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.526	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.535	SEPARADOR ENTRADA CABLES 505 CAJA COMPRESOR	3000/ 4000	FAE_10.535	13/09/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.536	CEP2 COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.525	06/06/2019	POSITIVO	RETIRADO
10.537	PROTECTOR BOBINA CCP2 COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.537	12/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.057	LEVA DE BAJA DEL CONTACTOR DE COMPRESOR	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.057	12/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.058	CARTEL DEL COFRE DE CONTACTOR DE COMPRESOR	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.058	12/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.106	TIRA AISLANTE EN RESISTENCIAS DEL ARMARIO DE TÉRMICOS	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.106	12/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.538	TAPA LATERAL BOBINA CCP2 COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.538	12/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.539	PLACA SOPORTE BOBINA CCP2 COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.539	12/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.540	SOPORTE CONTACTOR BASE CONTACTOR COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.540	12/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.541	PIEZA MOVIL CCP2 COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.541	12/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.542	BOBINA INFERIOR CCP2	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.542	12/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.543	PROTECCION RESISTENCIA 60 OMNIOS COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.543	12/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.544	TACO SEPARADOR TRASSERO CCP2 COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.544	12/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.545	LATERAL PIEZA MOVIL SUPERIOR CCP2 COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.545	12/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.057	LEVA DE BAJA DEL CONTACTOR DE COMPRESOR	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.057	12/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.058	CARTEL DEL COFRE DE CONTACTOR DE COMPRESOR	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.058	12/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.106	TIRA AISLANTE EN RESISTENCIAS DEL ARMARIO DE TÉRMICOS	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.106	12/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.546	PLACA TRASERA CCP2 COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.546	12/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.547	REFUERZO TRASERO PLACA CCP2 COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.547	12/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.548	PLACA SOPORTE TRASERO CCP2 COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.548	12/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.549	ARANDELA RESISTENCIA TRASERA COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.549	13/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.550	BAQUELITA 2 SOPORTE SHUNT WHM	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.550	13/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.551	BAQUELITA 1 SOPORTE SHUNT WHM	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.551	13/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.552	SOPORTE FUSIBLE COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.552	13/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.087	SEPARADOR ENTRADA CABLES 505 CAJA COMPRESOR	2000	FITXA FAE 12.087	23/09/2019	NEGATIVO	N/A



NEUMÁTICA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.032	JUNTA CABEZA-TUBO PL. W- 26999 DIMETAL	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.032 ID-MCA-10.032	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO
10.033	JUNTA VALVULA RELE POS. 35 PL.W-24813	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.033 ID-MCA-10.033	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO
10.034	JUNTA POS.18 PL.W-23844, EQUIPO NEUMÁTICO	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.034 ID-MCA-10.034	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO
10.049	JUNTAS INTERIORES DE RACORES NEUMÁTICOS	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.049	N/A	NO EXISTE EN FMB	N/A
10.184	JUNTA TAPA BLOQUE DE PURGA COLUMNAS DE SECADO	2100/ 500	FAE_10.184	20/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.186	MANGA UNIÓN ENGANCHES	2100/ 500	FAE_10.186	20/02/2019	NEGATIVO	N/A
12.096	JUNTA VÁLVULA DE REBOSE I25510	2100/ 500	FITXA FAE 12.096	17/10/2019	N/A	SUSTITUIDO
12.097	JUNTA VÁLVULA REDUCTORA I71472	2100/ 500	FITXA FAE 12.097	17/10/2019	N/A	SUSTITUIDO
12.098	VÁLVULA RELÉ I71663	2100/ 500	FITXA FAE 12.098	12/10/2019	N/A	SUSTITUIDO
12.099	VÁLVULA DE RETENCIÓN I9355	2100/ 500	FITXA FAE 12.099	12/10/2019	N/A	SUSTITUIDO
12.100	JUNTAS ELECTROVÁLVULAS ISTL	2100/ 500	FITXA FAE 12.100	12/10/2019	N/A	SUSTITUIDO

COMPRESOR AUXILIAR

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
------------------	----------	-------	--------------------	-----------------------	-----------	--------------------------------



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.187	JUNTA TAPA CÁRTER COMPRESOR AUXILIAR	2100	FAE_10.187	20/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.210	JUNTA TAPA CÁRTER COMPRESOR AUXILIAR	500	FAE_10.210	11/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.317	JUNTA EWP210 COMPRESOR AUXILIAR	2100/ 500	FAE_10.317	18/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.318	JUNTA TAPA CÁRTER COMPRESOR AUXILIAR RECAMBIO	2100/ 500	FAE_10.318	18/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.455	JUNTA COMPRESOR AUXILIAR CÓD. 210000	2100/ 500	FAE_10.455	18/03/2019	NEGATIVO	MISMO QUE 10.317
10.553	JUNTA SUPERIOR ROTOR COMPRESOR AUXILIAR	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.553	13/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.554	JUNTA ENTRADA CONEXIONES CABLE COMPRESOR AUXILIAR	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.554	13/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.557	JUNTA CULATA (NUMERO PLANO 25) COMPRESOR AUXILIAR	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.557	13/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.558	JUNTA TAPA VARILLA CARTER (NUMERO PLANO 6) COMPRESO AUX	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.557	13/06/2019	NEGATIVO	N/A

DESENGRASADOR CENTRIFUGO

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.492	JUNTA DESENGRASADOR	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.492	05/06/2019	NEGATIVO	N/A

**RESISTENCIAS BAJO BASTIDOR**

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.035	ARANDELA AISLANTE 22/48.1,5 KLINGERIT	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.035 ID-MCA-10.077	N/A	POSITIVO	RECOGIDO EN 10.077 (RESISTENCIAS BAJO BASTIDOR)
10.036	ARANDELA 7/11.1	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.036 ID-MCA-10.077	N/A	POSITIVO	RECOGIDO EN 10.077 (RESISTENCIAS BAJO BASTIDOR)
10.037	ARANDELA AISLANTE 12/48.1,5 KLINGERIT	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.037 ID-MCA-10.077	N/A	POSITIVO	RECOGIDO EN 10.077 (RESISTENCIAS BAJO BASTIDOR)
10.038	ARANDELA AISLANTE 14/48.1,5 KLINGERIT	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.038 ID-MCA-10.077	N/A	POSITIVO	RECOGIDO EN 10.077 (RESISTENCIAS BAJO BASTIDOR)
10.039	ARANDELA 7/13.1	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.039 ID-MCA-10.077	N/A	POSITIVO	RECOGIDO EN 10.077 (RESISTENCIAS BAJO BASTIDOR)
10.056	CILINDRO AISLANTE DEL CÓDIGO 15050 DE LAS RESISTENCIAS DE PRECARGA	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.056	12/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.154	FUNDA AISLANTE CALBE ALTA TENSION BAJO BASTIDOR	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.154	11/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.188	TUERCA ESPECIAL SUJECION RESISTENCIAS PRECARGA	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.188	N/A	NEGATIVO SEGÚN DOC. FABRICANTE	N/A

**RESISTENCIAS DE FRENO**

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.041	EMPAQUETADURA POS. 08 RESISTENCIA FRENO	3000/ 4000	FAE_10.041 ID-MCA-10.041	04/12/2018	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.101	EMPAQUETADURA POS. 05 RESISTENCIA FRENO	3000/ 4000	FAE_10.101 ID-MCA-10.101	04/12/2018	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.156	EMPAQUETADURA RESISTENCIA FRENO HW94602 // COCHE B	2000	FAE_10.156 ID-MCA-10.156	28/01/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.157	EMPAQUETADURA RESISTENCIA FRENO HW94619 // COCHE B	2000	FAE_10.157 ID-MCA-10.157	28/01/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.158	TUERCA Y ARANDELA L-308.224 // COCHE B	2000	FAE_10.158 ID-MCA-10.158	28/01/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.179	EMPAQUETADURA RESISTENCIA FRENO HW94602 // COCHE A	2000	FAE_10.179 ID-MCA-10.179	28/01/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.180	EMPAQUETADURA RESISTENCIA FRENO HW94619 // COCHE A	2000	FAE_10.180 ID-MCA-10.180	28/01/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.181	TUERCA Y ARANDELA L-308.224 // COCHE A	2000	FAE_10.181 ID-MCA-10.181	28/01/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.561	SILENBLOCK AISLANTE RESISTENCIA FRENO	2100	FAE_10.561	14/06/2019	NEGATIVO	N/A

MOTOR TRACCIÓN

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
------------------	----------	-------	--------------------	-----------------------	-----------	--------------------------------



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.467	RESINA AISLANTE ESTATOR MOTOR MACOSA	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.467	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.468	RESINA FIJADO AISLANTE POLOS MOTOR MACOSA	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.468	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.469	PINTURA EXTERIOR MOTOR MACOSA	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.469	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.470	ARANDELA PORTA ESCOBILLAS	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.470	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.471	PAPEL AISLANTE ENTREHIERRO	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.471	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.472	PAPEL AISLANTE ALREDEDOR ENTREHIERRO MOTOR MACOSA	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.472	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.473	RESINA ESPARADRAPO ROTOR MOTOR MACOSA	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.473	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.474	PINTURA ROTOR MACOSA	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.474	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.475	BAQUELITA PASACABLES MOTOR MACOSA	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.475	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.476	PINTURA CARCAS TAPA PORTA ESCOBILLAS MACOSA	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.476	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.479	RESINA AISLANTE ESTATOR MOTOR WESTING HOUSE	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.479	23/05/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.480	PINTURA EXTERIOR MOTOR WESTING HOUSE	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.480	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.481	PAPEL AISLANTE ROTOR WESTING HOUSE	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.481	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.482	PINTURA ROTOR WESTING HOUSE	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.482	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.483	PINTURA CARCASA TAPA PORTA ESCOBILLAS WESTING HOUSE	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.483	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
12.082	BLOQUE TERMINAL CAJA CONEXIÓN MOTOR TRACCIÓN	3000/ 4000	FAE_12.082	13/09/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
12.089	BLOQUE TERMINAL CAJA CONEXIÓN MOTOR TRACCIÓN	2000	FITXA FAE 12.089	23/09/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo N/A
10.422	CAJA BORNES SEMI BRIDA SUPERIOR CAJA RECT. 69369.1	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 10.422	30/10/2019	NEGATIVO	N/A
10.423	JUNTA CAJA RECT. 68368	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 10.423	30/10/2019	NEGATIVO	N/A
10.425	SEMIBRIDA INF. CAJA CUAD. 68361.1	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 10.425	30/10/2019	NEGATIVO	N/A
10.426	SEMIBRIDA IZ. CAJA CUAD. 68381.2	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 10.426	30/10/2019	NEGATIVO	N/A

**REACTANCIA FILTRO**

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.477	RESINA REACTANCIA	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.477	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.478	ESPARADRAPO CAJA DE BORNAS	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.478	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.527	JUNTA AISLANTE EXTERIOR BOBINA	2100	FAE_10.527	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.528	SEPARADOR BOBINADOS	2100	FAE_10.528	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.529	JUNTA AISLANTE INTERIOR BOBINA	2100	FAE_10.529	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.530	JUNTA AISLANTE CONEXIÓN BORNES	2100	FAE_10.530	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.531	REVESTIMIENTO BORNA CONEXIÓN	2100	FAE_10.531	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.532	AISLANTE ENTRE BOBINAS Y BASTIDOR	2100	FAE_10.532	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.533	PLACA SOPORTE CONEXIONES	2100	FAE_10.533	06/06/2019	NEGATIVO	N/A

COFRE RUPTORES LS

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.053	APAGACHISPAS	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.053 ID-MCA-10.053	N/A	POSITIVO	RETIRADO
10.152	SEPARADOR APAGACHISPAS LS	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.152	11/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.153	SOPORTE APAGACHISPAS LS	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.153	11/02/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.211	BARNIZ AIS TRANS DE PROTECCION	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.211	N/A	NO EXISTE EN FMB	N/A
10.212	CINTA 20X0,15 VIDRIO TEJIDA	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.212	N/A	NO EXISTE EN FMB	N/A
10.213	ADHES.CTO.(NEOPRENO)(BOTE 1KG)	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.213	N/A	NO EXISTE EN FMB	N/A
10.214	CONECTOR MACHO (CONTRATO) 71094	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.214	N/A	NO EXISTE EN FMB	N/A
10.215	PASAMURO 68028	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.215	N/A	NO EXISTE EN FMB	N/A
10.216	CONECTOR HEMBRA (CONTRATO)	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.216	N/A	NEGATIVO	ES METÁLICO
10.217	VARISTANCIA 68436	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.217	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.218	SEPARADOR C.RUP 68029	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.218	N/A	SUSTITUIDO EN 2002	SUSTITUIDO
10.219	SEPARADOR 68226	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.219	N/A	SUSTITUIDO EN 2002	SUSTITUIDO
10.220	SEPARADOR 68227	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.220	N/A	SUSTITUIDO EN 2002	SUSTITUIDO
10.221	GUIA DEL ARCO SUPERIOR 68230	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.221	N/A	SUSTITUIDO EN 2002	SUSTITUIDO



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.222	GUIA ARCO INFERIOR 68660	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.222	N/A	SUSTITUIDO EN 2002	SUSTITUIDO
10.223	PLACA 68870	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.223	N/A	SUSTITUIDO EN 2002	SUSTITUIDO
10.224	INTERRUPTOR DE SECUENCIA 68679	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.224	N/A	NEGATIVO	ES METÁLICO
10.225	JUNTA 68200	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.225	N/A	NEGATIVO	ES GOMA
10.226	SEPARADOR 68767	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.226	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.254
10.227	SEPARADOR 68768	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.227	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.254
10.228	SEPARADOR 68769	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.228	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.254
10.229	JUNTA 68489	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.229	N/A	NEGATIVO	ES DE GOMA
10.230	CASQUILLO 68273	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.230	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.231	BRIDA 68400	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.231	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.254
10.232	BRIDA 68411	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.232	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.254



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.233	ENVOLVENTE 68627	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.233	N/A	NEGATIVO	ESTÁ ENCAPSULADO
10.234	C.DE D. CONTACTOR LEVAS UC- 40 68653	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.234	12/03/2019	POSITIVO	SE ANALIZA EN 10.244 Y 10.245
10.235	ACOPLAMIENTO 68663	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.235 ID-MCA-10.235	12/03/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.236	SEPARADOR 68012	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.236	N/A	NEGATIVO	ESTÁ ENCAPSULADO
10.237	PANEL 68689	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.237	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.254
10.238	ARANDELA 68114	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.238	N/A	NEGATIVO	ES METACRILATO
10.239	JUNTA 20/5,5X2,5 GOMA 68113	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.239	N/A	NEGATIVO	ES GOMA
10.240	PLACA 68374	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.240	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.254
10.241	BRIDA 68395	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.241	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.254
10.242	REFUERZO 68277	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.242	N/A	NEGATIVO	ES METACRILATO
10.243	FUNDA AISLANTE 68854	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.243	12/03/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.244	SOPORTE 68212	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.244 ID-MCA-10.244	12/03/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.245	SOPORTE 68213	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.245 ID-MCA-10.245	30/08/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.246	SEPARADOR 68251	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.246	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.247	SEPARADOR 68669	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.247	12/03/2019	NEGATIVO	MISMO ELEMENTO 10.153
10.248	TAPA 68269	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.248	N/A	NEGATIVO	ES PLÁSTICO
10.249	TAPON 68252	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.249	N/A	NEGATIVO	ES GOMA
10.250	BASE 68335	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.250	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.251	PLACA PARA TERMINALES 68304	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.251 ID-MCA-10.251	12/03/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.252	VARILLA AISLANTE 68295	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.252	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.253	PASTILLA 68332	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.253	N/A	NEGATIVO	ES GOMA
10.254	PLACA 68378	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.254	19/03/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.255	CASQUILLO AISL 12/6,5X5 P.FEN 68190	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.255	19/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.256	SEPARADOR 68389	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.256	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.265
10.257	PLACA 68390	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.257	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.265
10.258	LARGUERO 68391	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.258	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.265
10.259	SOPORTE 68388	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.259	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.265
10.260	SEPARADOR 68377	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.260	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.265
10.261	PLACA 68380	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.261	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.265
10.262	PLACA 68381	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.262	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.265
10.263	PLACA 68382	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.263	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.265
10.264	PLACA 68383	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.264	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.265
10.265	PLACA 68384	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.265	19/03/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.266	PLACA 68385	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.266	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.265
10.267	PLACA 68386	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.267	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.265
10.268	SOPORTE DEL NUCLEO 68667	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.268	12/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.269
10.269	SEPARADOR 68258	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.269	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.270	PLACA BASE 68211	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.270	12/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.269
10.271	PLACA AISLANTE 68239	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.271	12/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.269
10.272	JUNTA 40/24X1,5 GOMA 68253	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.272	N/A	NEGATIVO	ES GOMA
10.273	PLACA 68677	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.273	12/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.269
10.274	BASE 68607	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.274	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.275	AISLADOR 68608	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.275	12/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.276
10.276	SEPARADOR 68602	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.276	12/03/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.277	SOPORTE 68598	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.277	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.278	BASE CONTACTO C.RUP 68081	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.278 ID-MCA-10.278	30/08/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.279	SOPORTE 68599	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.279	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.280	SEPARADOR 68615	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.280	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.281	SEPARADOR 68072	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.281	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.282	SOPORTE 68333	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.282	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.283	ARMADURA 68682	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.283	12/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.269
10.284	SEPARADOR 44X8X3 68351	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.284	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.285	SOPORTE DEL NUCLEO 68681	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.285	12/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.269
10.286	JUNTA 68425	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.286	19/03/2019	NEGATIVO	ES DE GOMA
10.287	JUNTA 68426	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.287	19/03/2019	NEGATIVO	ES DE GOMA



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.288	BASE AISLANTE 68432	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.288	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.254
10.289	PLACA AISLANTE 68433	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.289	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.254
10.290	SEPARADOR 68611	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.290	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.291	C.DE D.CONTACTOR ELECTROM UP-2 68879	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.291	N/A	NO EXISTE EN FMB	N/A
10.292	C.DE D.DISYUNTOR ELECTR HB- H2 668891	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.292	N/A	NO EXISTE EN FMB	N/A
10.293	C.DE D. RELE UF-S95SZ 68694	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.293	N/A	NO EXISTE EN FMB	N/A
10.294	C.DE D. ELECTROVALVULA VM- B13- 68847	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.294	N/A	NO EXISTE EN FMB	N/A
10.295	PASAMUROS 68284	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.295	N/A	NEGATIVO	El material es una goma
10.296	RESISTENCIA (CONTRATO) 68738	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.296	N/A	NEGATIVO	MISMO ASPECTO 10.155
10.297	CUBIERTA 68693	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.297	N/A	NEGATIVO	ES METACRILATO
10.298	TAPA SUP MECANIZ 68690	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.298	N/A	NEGATIVO	ES PLÁSTICO



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.299	TRANSFORM.50/60 HZ (CONTRATO) 68763	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.299	N/A	NEGATIVO	ES METÁLICO
10.300	TRANSFORM GC-122H (CONTRATO) 68762	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.300	N/A	NEGATIVO	ANALIZADO EN 10.173
10.449	BASE AISLANTE 68888	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.449	13/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.450	CONJUNTO NÚCLEO	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.450 ID-MCA-10.450	13/05/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.466	MONT. CHAPAS POLARES	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.466 ID-MCA-10.466	13/05/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
12.079	BASE 68661	3000/ 4000/ 2000	FAE_12.079 ID-MCA-12.079	30/08/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
12.080	BLOQUE 68632	3000/ 4000	FAE_12.080 ID-MCA-12.080	30/08/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
12.081	LEVA 68262	3000/ 4000/ 2000	FAE_12.081 ID-MCA-12.081	30/08/2019	POSITIVO	Será desamiantado po correctivo
12.088	BLOQUE 68632	2000	FITXA FAE 12.088	23/09/2019	NEGATIVO	N/A

COFRE CHOPPER TRACCIÓN

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.155	RESISTENCIA UNIDAD RELES	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.155	11/02/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.168	SOPORTE CABLE TIRISTIR GTO TRACCIÓN	3000/ 4000	FAE_10.168	14/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.169	AISLADOR EN RESISTENCIA SNUBBER	3000/ 4000	FAE_10.169	14/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.170	FUNDA NEGRA	3000/ 4000	FAE_10.170	14/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.171	RECUBRIMIENTO AISLANTE DE BOBINA ANL 21	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.171	14/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.172	TRANSFORMADOR T1 SEPARADOR BOBINA	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.172	14/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.173	MEDIDOR INTENSIDAD DCCTO AISLADOR	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.173	14/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.174	SEPARADOR L11 POWER SUPPLY	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.174	14/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.175	AISLAMIENTO FILTRO RUIDO POWER SUPPLY	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.175	14/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.176	SEPARADOR TRANSFORMADOR 220V A 44V	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.176	14/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.177	TRANSFORMADOR AMPLIFICACIÓN TRACCIÓN	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.177	14/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.422	BRIDA CAJA DE CONEXIONES	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.422	13/05/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.445	BASE AISLANTE	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.445	N/A	NEGATIVO	ES PLÁSTICO
10.447	PLACA PEINADO CABLES MOTOR	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.447	13/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.448	BRIDA PEINADO CABLES MOTOR	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.448	13/05/2019	NEGATIVO	N/A
12.093	BLOQUE TERMINAL CHOPPER	3000/ 4000	FITXA FAE 12.093	19/02/2020	POSITIVO	Será Desamiantado por Correctivo
12.124	BLOQUE TERMINAL CHOPPER	2000	FITXA FAE 12.124	23/09/2019	NEGATIVO	N/A
12.094	PLACA SOPORTE RELES	3000/ 4000/ 2000	FITXA FAE 12.094	23/09/2019	NEGATIVO	N/A

PUPITRE DE MANDO

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.507	SOPORTE BLANCO CONTACTOR MANIPULADOR 1 Y 3	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.507	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.508	LEVAS MANIPULADOR 1	3000/ 4000	FAE_10.508	23/09/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.509	SOPORTE MR CONTACTOR MANIPULADOR 2	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.509	05/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.510	LEVAS MANIPULADOR 2	3000/ 4000	FAE_10.510	23/09/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.511	LEVAS MANIPULADOR 3	3000/ 4000	FAE_10.511	23/09/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
12.090	LEVAS MANIPULADOR 1	2000	FITXA FAE 12.090	27/09/2019	NEGATIVO	N/A
12.091	LEVAS MANIPULADOR 2	2000	FITXA FAE 12.091	27/09/2019	NEGATIVO	N/A
12.092	LEVAS MANIPULADOR 3	2000	FITXA FAE 12.092	27/09/2019	NEGATIVO	N/A
12.095	FERODO MANIPULADOR	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 12.095	27/09/2019	POSITIVO	Marzo 2020

COFRE SECCIONADORES

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.512	SEPARADOR GRIS COFRE SECCIONADORES	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.512	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.513	SEPARADOR CABLES REF. 304 COFRE SECCIONADORES	3000/ 4000	FAE_10.513	13/09/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.514	SEPARADOR AXS-306 COFRE SECCIONADORES	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.514	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.515	PROTECTOR EJE BASCULANTE CUCHILLA C. SECCIONADORES	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.515	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.516	PRENSA CABLES ENTRADA COFRE SECCIONADORES	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.516	05/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.517	SOPORTE CUCHILLA DS2 COFRE SECCIONADORES	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.517	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.518	SOPORTE CUCHILLA DS1 COFRE SECCIONADORES	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.518	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.519	PLACA TRASERA SOPORTE CUCHILLA COFRE SECCIONADORES	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.519	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.520	BRAZO CICHILLA SUPERIOR COFRE SECCIONADORES	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.520	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.521	SOORTE BASCULANTE CUCHILLAS COFRE SECCIONADORES	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.521	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.522	MANETA CUCHILLA SUPERIOR COFRE SECCIONADORES	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.522	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.523	SOPORTE MS-302 COFRE SECCIONADOR	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.523	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.086	SEPARADOR CABLES REF. 304 COFRE SECCIONADORES	2000	FITXA FAE 12.086	23/09/2019	NEGATIVO	N/A

COFRE CONTACTOR BATERÍA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.052	FUSIBLE BATERÍA 10ª AEG/NT00 GL10A CÓDIGO 12550	3000/ 4000/	FAE_10.052 ID-MCA-10.052	04/12/2018	POSITIVO	Marzo 2020
10.100	FUSIBLE BATERÍA 160ª AEG/NT00 GL160A CÓDIGO 12549	3000/ 4000/	FAE_10.100 ID-MCA-10.100	12/11/2018	POSITIVO	Marzo 2020



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.490	PORTA FUSIBLES	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.490	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.491	CAJA FUSIBLES	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.491	05/06/2019	NEGATIVO	N/A

COFRE DISYUNTOR HBO

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.112	DISYUNTOR UR6-32TDP	3000/ 4000	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A

ALTA TENSIÓN

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.050	PLACAS CANALIZACIONES CABLES AT	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.050	N/A	NO PRESENTE	N/A
10.051	DESCARGADORES DE TENSIÓN	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.051	N/A	NO PRESENTE	N/A
10.095	FUSIBLE PANTÓGRAFO FERRAZ/1900VCC 1000ª CC1900 C1 CÓDIGO 12588	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.095	04/12/2018	NEGATIVO	N/A
10.109	PANTÓGRAFO AM37-FYE1 Ref CAF L503851 – (Ref FTI 600484101)	3000	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.147	ARANDELA AISLANTE COFRE FUSIBLE PANTÒGRAFO (ANCHURA 4 MM, DIÀMETRO 30 MM)	3000/ 4000	FAE_10.147	30/01/2019	NEGATIVO	N/A
10.148	ARANDELA AISLANTE COFRE FUSIBLE PANTÓGRAFO (ANCHURA 5 MM, DIÀMETRO 45 MM)	3000/ 4000	FAE_10.148	30/01/2019	NEGATIVO	N/A
12.125	AISLANTE DE PANTOGRAFO	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 12.125	12/12/2019	NEGATIVO	N/A

CONVERTIDOR 120KVA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.059	ARANDELA AISLANTE 2X5.5X20 REF. 729036 EN BANCADA DE CONDENSADORES AT	2100/ 500	FAE_10.059	07/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.060	SENSOR AT I BORNA DOBLE REF 513009	2100/ 500	FAE_10.060	04/12/2018	NEGATIVO	N/A
10.061	CASQUILLO AISLANTE REF 736343 EN CIRCUITO DE PRECARGA	2100/ 500	FAE_10.061	04/12/2018	NEGATIVO	N/A
10.062	PLACA AISLANTE MICA 105x535x2 REF 526125 EN RESISTENCIAS DE PRECARGA	2100/ 500	FAE_10.062	04/12/2018	NEGATIVO	N/A
10.070	PLANCHA AISLANTE REF 761059 EN INVERSOR II	2100/ 500	FAE_10.070	04/12/2018	NEGATIVO	N/A
10.071	TIRA AISLANTE REF.526126 EN RACK CONTROL	2100/ 500	FAE_10.071	04/12/2018	NEGATIVO	N/A
10.072	SENSOR CA BORNA M10 REF.513030	2100/ 500	FAE_10.072	04/12/2018	NEGATIVO	N/A
11.191	JUNTA ESTANQUEIDAD P1	2100	FITXA FAE 11191	30/08/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.192	FUNDA AISLANTE CABLE NEGRO P1	2100	FITXA FAE 11192	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.193	FUNDA AISLANTE CABLE BLANCO P1	2100	FITXA FAE 11193	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.194	FUNDA AISLANTE CABLE GRIS P1	2100	FITXA FAE 11194	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.195	PLACA SOPORTE P1/B5	2100	FITXA FAE 11195	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.196	PLACA AISLANTE TIRISTORES GTO P1/B3-B4	2100	FITXA FAE 11196	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.197	PLACA AISLANTE AMPLIFICADORES P1/B1	2100	FITXA FAE 11197	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.198	PLACA DE ANCLAJE A PUERTA P1/B1-B2	2100	FITXA FAE 11198	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.199	PLACA SOPORTE P1/B1-B2	2100	FITXA FAE 11199	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.200	CARCASA INDUCTANCIA P1/B1- B2	2100	FITXA FAE 11200	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.201	RESINA INDUCTANCIA P1/B-B2	2100	FITXA FAE 11201	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.202	SOPORTE AISLANTE DE PERNO P1/B1-B2	2100	FITXA FAE 11202	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.203	AISLANTE BORNERO DE CONEXIÓN P1/B3-B4	2100	FITXA FAE 11203	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.204	PINTURA INTERIOR C1/C2	2100	FITXA FAE 11204	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.205	PINTURA EXTEIROR	2100	FITXA FAE 11205	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.206	AISLADOR CON PERNO C1/B2-B3- B5	2100	FITXA FAE 11206	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.207	ESPACIADOR BORNES DE CONEXIÓN C1/B1	2100	FITXA FAE 11207	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.208	PLACA AISLANTE DE BOBINA CON SOPORTE C2/B1	2100	FITXA FAE 11208	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.209	RESINA DE BOBINAS C2/B1	2100	FITXA FAE 11209	30/08/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.210	RESINA AMPERIMETRO C2/B5	2100	FITXA FAE 11210	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.211	PLACA SOPORTE P2	2100	FITXA FAE 11211	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.212	JUNTA ESTANQUEIDAD P2	2100	FITXA FAE 11212	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.213	JUNTA AISLANTE ENTRE BOBINA Y ENTREHIERRO	2100	FITXA FAE 11213	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.214	JUNTA AISLANTE SOPORTES DE BOBINA	2100	FITXA FAE 11214	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.215	AISLANTE CALBE C3/B1-B2	2100	FITXA FAE 11215	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.217	PLACA AISLANTE C3/B1	2100	FITXA FAE 11217	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.218	JUNTA ESTANQUEIDAD C4/B7	2100	FITXA FAE 11218	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.219	PLACA SOPORTE C4/B7	2100	FITXA FAE 11219	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.220	JUNTA FUSIBLE FERRAZ C4/B7	2100	FITXA FAE 11220	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.221	FUNDA AISLANTE CABLES C3/B1- B2	2100	FITXA FAE 11221	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.222	JUNTA ESTANQUEIDAD P4	2100	FITXA FAE 11222	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.223	SOPORTE AISLANTE DE PERNO P4/B3-B4	2100	FITXA FAE 11223	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.224	PLACA AISLANTE TIRISTORES GTO P4/B3-B4	2100	FITXA FAE 11224	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.225	FUNDA AISLANTE CABLE P4	2100	FITXA FAE 11225	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.226	PLACA AISLANTE AMPLIFICADORES P1/B1	2100	FITXA FAE 11226	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.227	AISLANTE BORNERO DE CONEXIÓN P1/B3-B4	2100	FITXA FAE 11227	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.228	FUNDA AISLANTE CABLE NEGRO P4/B3-B4-B5	2100	FITXA FAE 11228	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.229	FUNDA AISLANTE CABLE BLANCO P4/B3-B4-B5	2100	FITXA FAE 11229	30/08/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.230	FUNDA AISLANTE CABLE GRIS P4/B3-B4-B5	2100	FITXA FAE 11230	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.231	SOPORTE P4/B1-B2	2100	FITXA FAE 11231	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.232	CARCASA INDUCTANCIA P24B1- B2	2100	FITXA FAE 11232	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.233	PLACA SOPORTE C4	2100	FITXA FAE 11233	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.234	PLACA AISLANTE CONDENSADOR C4/B2	2100	FITXA FAE 11234	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.235	RESINA INDUCTANCIA P4/B-B2	2100	FITXA FAE 11235	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.236	PLACA DE ANCLAJE A PUERTA P4/B1-B2	2100	FITXA FAE 11236	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.237	ESPACIADOR BORNES DE CONEXIÓN C4/B6	2100	FITXA FAE 11237	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.238	AISLADOR CON PERNO C4/B7	2100	FITXA FAE 11238	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.239	PINTURA INTERIOR C4	2100	FITXA FAE 11239	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.240	PINTURA EXTERIOR	2100	FITXA FAE 11240	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.242	JUNTA ESTANQUEIDAD P5	2100	FITXA FAE 11242	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.243	PLACA SOPORTE P5/B1	2100	FITXA FAE 11243	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.244	PLACA SOPORTE P5/B2	2100	FITXA FAE 11244	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.245	SOPORTE AISLANTE DE PERNO P5/B1	2100	FITXA FAE 11245	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.246	PLACA AISLANTE TIRISTORES GTO P5/B1	2100	FITXA FAE 11246	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.247	JUNTA ESTANQUEIDAD P6	2100	FITXA FAE 11247	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.248	PLACA ANTIVIBRACIÓN P6/B1	2100	FITXA FAE 11248	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.249	ESPACIADOR AISLANTE P6/B2	2100	FITXA FAE 11249	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.250	TRENZA AISLANTE P6	2100	FITXA FAE 11250	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.251	JUNTA ESTANQUEIDAD P3	2100	FITXA FAE 11251	30/08/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.252	PLACA SOPORTE P3	2100	FITXA FAE 11252	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.253	RESINA INDUCTANCIA P1/B6-C2	2100	FITXA FAE 11253	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.254	CARCASA INDUCTANCIA P1/B6- C2	2100	FITXA FAE 11254	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.255	PLACA AISLANTE C4	2100	FITXA FAE 11255	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.256	JUNTA ANTIVIBRACION ALREDEDOR CONDENSADORES	2100	FITXA FAE 11256	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.328	JUNTA AISLANTE ENTREHIERRO P1/B6	2100	FITXA FAE 11328	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.329	PLACA AISLANTE NUCLEO BOBINA P1/B6	2100	FITXA FAE 11329	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.330	RESINA Y TEJIDO AISLANTE DE BOBINA P1/B6	2100	FITXA FAE 11330	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.331	PLACA AISLANTE ENTREHIERRO P1/B6	2100	FITXA FAE 11331	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.332	PLACA AISLANTE BOBINA P1/B6	2100	FITXA FAE 11332	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.333	RESINA BOBINA P1/B6	2100	FITXA FAE 11333	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.334	RESINA TRANSFORMADOR P1/B6	2100	FITXA FAE 11334	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.335	CARCASA TRANSFORMADOR P1/B1	2100	FITXA FAE 11335	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.336	ENVOLTURA TRANSFORMADOR P1/B1	2100	FITXA FAE 11336	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.337	RESINA TRANSFORMADOR P1/B1	2100	FITXA FAE 11337	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.338	CARCASA TRANSFORMADOR P1/B1	2100	FITXA FAE 11338	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.339	ENVOLTURA TRANSFORMADOR P1/B1-B2	2100	FITXA FAE 11339	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.340	PLACA AISLANTE AMPLIFICADORES P1/B1-B2	2100	FITXA FAE 11340	30/08/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.341	ENVOLTORIO CONDENSADORES P1/B1	2100	FITXA FAE 11341	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.342	ENVOLTORIO CONDENSADORES P1/B2	2100	FITXA FAE 11342	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.343	PLACA AISLANTE AMPLIFICADORES P1/B2	2100	FITXA FAE 11343	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.344	RESINATRANSFORMADOR P1/B2	2100	FITXA FAE 11344	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.345	CARCASA TRANSFORMADOR P1/B2	2100	FITXA FAE 11345	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.346	PLACA SOPORTE C2/B2	2100	FITXA FAE 11346	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.347	PLACA SOPORTE C2/B3	2100	FITXA FAE 11347	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.348	PLACA SOPORTE C2/B3	2100	FITXA FAE 11348	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.349	PLACA SOPORTE C2/B5	2100	FITXA FAE 11349	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.350	JUNTA AISLANTE BOBINA C2/B1	2100	FITXA FAE 11350	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.351	JUNTA AISLANTE BOBINA C2/B1	2100	FITXA FAE 11351	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.352	AISLANTE ENTERHIERRO BOBINA	2100	FITXA FAE 11352	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.353	JUNTA AISLANTE BOBINADOS C2/B1	2100	FITXA FAE 11353	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.354	PLACA SOPORTE C1B2/B3	2100	FITXA FAE 11354	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.355	ARANDELAS C1/B2/B3	2100	FITXA FAE 11355	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.356	SEPARADORES ENTRE CONDENSADORES C1/B2-B3	2100	FITXA FAE 11356	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.357	SEPARADOR CONDENSADOR C4/B2-B3	2100	FITXA FAE 11357	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.358	PLACA AISLANTE P4/B1	2100	FITXA FAE 11358	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.359	RESINATRANSFORMADOR P4/B1	2100	FITXA FAE 11359	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.360	CARCASA TRANSFORMADOR P4/B1	2100	FITXA FAE 11360	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.361	ARANDELAS C4/B4-B5	2100	FITXA FAE 11361	30/08/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.362	FUNDA AISLANTE P5/B3	2100	FITXA FAE 11362	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.363	RESINA INDUCTANCIA P5/B2	2100	FITXA FAE 11363	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.364	CARCASA INDUCTANCIA P5/B2	2100	FITXA FAE 11364	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.365	RESISTENCIAS DIVISOR DE TENSION C4	2100	FITXA FAE 11365	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.366	SILENTBLOCK C3	2100	FITXA FAE 11366	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.367	RESINA C1/B4	2100	FITXA FAE 11367	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.368	RECUBRIMIENTO CABLES C3/B1- B2	2100	FITXA FAE 11368	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.369	PLACA AISLANTE C3/B1-B2	2100	FITXA FAE 11369	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.370	JUNTA AISLANTE BOBINADOS C3/B1-B2	2100	FITXA FAE 11370	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.371	JUNTA AISLANTE BOBINADOS C3/B1-B2	2100	FITXA FAE 11371	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.372	PLACA SOPORTE C3/B1-B2	2100	FITXA FAE 11372	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.373	ARANDELAS BOBINAS C3/B3	2100	FITXA FAE 11373	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.374	JUNTA AISLANTE ENTRE BOBINADOS C3/B3	2100	FITXA FAE 11374	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.375	PLACA SOPORTE C3/B3	2100	FITXA FAE 11375	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.376	ARANDELA C4	2100	FITXA FAE 11376	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.377	PLACA AISLANTE TRANSFORMADOR C2/B4	2100	FITXA FAE 11377	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.378	PLACA AISLANTE BOBINA C2/B4	2100	FITXA FAE 11378	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.379	PLACA SOPORTE C2/B4	2100	FITXA FAE 11379	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.380	RESISTENCIAS C1/B5	2100	FITXA FAE 11380	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.381	AISLANTE CABLE P1/C1/C2/P4/C4/P6	2100	FITXA FAE 11381	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.382	FUNDA AISLANTE CABLE P1/C1/P4/C4	2100	FITXA FAE 11382	30/08/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.438	FUNDA PERNO C3/B1-B2	2100	FITXA FAE 11438	30/08/2019	NEGATIVO	N/A

CONVERTIDOR 125KVA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.079	JUNTA SEPARADORA EN TRANSFORMADOR DE NEUTRO 125 KVA	3000/ 4000/	FAE_10.079 ID-MCA-10.079	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	Se encapsulará por correctivo
10.080	ARANDELA AISLANTE RESISTENCIA	3000/ 4000/	FAE_10.080 ID-MCA-10.080	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	Será desamiantado por correctivo
10.081	Cód. 002949. SUBC. MODULO RECUP.CHOPP	3000/ 4000/	FAE_10.081 ID-MCA-10.081	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	RECOGIDO EN 10.080 (ARANDELA AISLANTE RESISTENCIA)
10.082	JUNTA AISLANTE EN MEDIDOR DE CORRIENTE	3000/ 4000/	FAE_10.082 ID-MCA-10.082	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	Será desamiantado por correctivo
10.083	Cód: 002974 SUBC. TRAF0 SHUNT TR-INT	3000/ 4000/	FAE_10.083 ID-MCA-10.083	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	RECOGIDO EN 10.082 (JUNTA AISLANTE EN MEDIDOR DE CORRIENTE)
10.084	Cód. 002977. SUBC. DIODO RECUP.INDUCT	3000/ 4000/	FAE_10.084 ID-MCA-10.084	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	RECOGIDO EN 10.080 (ARANDELA AISLANTE RESISTENCIA)
10.085	Cód. 002978. JUNTA AISLANTE ENTRE BOBINA L7 Y RACK DE CONTROL	3000/ 4000/	FAE_10.085 ID-MCA-10.085	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	Será desamiantado por correctivo



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.086	Cód. 002924. IND 4MH 17ª 125KVA	3000/ 4000/	FAE_10.086 ID-MCA-10.086	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	Inspección individual
10.087	Cód. 003037. SUBC. R-C CHOPPER 125KVA	3000/ 4000/	FAE_10.087 ID-MCA-10.087	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	RECOGIDO EN 10.080 (ARANDELA AISLANTE RESISTENCIA)
10.088	ARANDELA AISLANTE EN TRANSFORMADORES DE IMPULSOS	3000/ 4000/	FAE_10.088 ID-MCA-10.088	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	Inspección individual
10.089	Cód. 002907. TARJ. ALIM DISP. GTO. PLANO S004651 POSIC 34	3000/ 4000/	FAE_10.089 ID-MCA-10.089	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	RECOGIDO EN 10.088 (ARANDELA AISLANTE TR IMPULSOS)
10.090	Cód. 002995. SUBC. TARJ ALIM- CONF GTO	3000/ 4000/	FAE_10.090 ID-MCA-10.090	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	RECOGIDO EN 10.088 (ARANDELA AISLANTE TR IMPULSOS)
10.091	Cód. 002998/002971. SUBC. TARJ ALIM-CONF GTO. PLANO S004690	3000/ 4000/	FAE_10.091 ID-MCA-10.091	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	RECOGIDO EN 10.088 (ARANDELA AISLANTE TR IMPULSOS)
10.092	Cód. 002998/002972. SUBC. TARJ ALIM-CONF GTO. PLANO S004690	3000/ 4000/	FAE_10.092 ID-MCA-10.092	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	RECOGIDO EN 10.088 (ARANDELA AISLANTE TR IMPULSOS)



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.093	Cód. 002905/2929. TARJ. CONF TH ENTR. 125K. TR IMPULSOS 12/2X6	3000/ 4000/	FAE_10.093 ID-MCA-10.093	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	RECOGIDO EN 10.088 (ARANDELA AISLANTE TR IMPULSOS)
10.094	Cód. 002903. TARJ. FUENT.ALIMT 24V	3000/ 4000/	FAE_10.094 ID-MCA-10.094	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	RECOGIDO EN 10.088 (ARANDELA AISLANTE TR IMPULSOS)
10.141	AISLANTE DE SALIDA CHOPPER L4 cód. SEPSA 002871. COFRE INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10.141 ID-MCA-10.141	17/01/2019	POSITIVO	Se encapsulará por correctivo
10.189	JUNTA BOBINADOS IND ENTRADA A.T.	3000/ 4000	FAE_10.189 ID-MCA-10.189	01/03/2019	POSITIVO	Se encapsulará
10.192	JUNTA ENTRE BOBINADOS TR CHOPPER COFRE INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10.192	04/04/2019	POSITIVO	Se encapsulará
10.193	JUNTA SUPERIOR BOBINA TJ PREESTABILIZADOR	3000/ 4000	FAE_10.193 ID-MCA-10.193	01/03/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.194	JUNTA EXTERIOR IND LIMIT 8UH COFRE INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10.194	01/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.195	JUNTA IND 0,6MH 15 A L6 COFRE INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10.195	01/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.196	JUNTA SUPERIOR ALREDEDOR C55	3000/ 4000	FAE_10.196	01/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.197	JUNTA INFERIOR ALREDEDOR C55	3000/ 4000/	FAE_10.197	01/03/2019	NEGATIVO	MISMO MATERIAL QUE 10.196



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.198	JUNTA SUPERIOR ALREDEDOR C20, C21	3000/ 4000/	FAE_10.198	01/03/2019	NEGATIVO	MISMO MATERIAL QUE 10.196
10.199	JUNTA INFERIOR ALREDEDOR C20, C21	3000/ 4000/	FAE_10.199	01/03/2019	NEGATIVO	MISMO MATERIAL QUE 10.196
10.200	JUNTA ALREDEDOR C39,C40,C41	3000/ 4000/	FAE_10.200	01/03/2019	NEGATIVO	MISMO MATERIAL QUE 10.196
10.201	JUNTA ALREDEDOR CONDENSADORES SUBC. PUERTA DELANT IZDA	3000/ 4000/	FAE_10.201	01/03/2019	NEGATIVO	MISMO MATERIAL QUE 10.196
10.202	JUNTA ALREDEDOR CONDENSADORES SUBC. PUERTA DELANT DCHA	3000/ 4000/	FAE_10.202	01/03/2019	NEGATIVO	MISMO MATERIAL QUE 10.196
10.203	JUNTA ALREDEDOR C47, C48	3000/ 4000/	FAE_10.203	01/03/2019	NEGATIVO	MISMO MATERIAL QUE 10.196
10.204	JUNTA SUPERIOR ALREDEDOR C49	3000/ 4000/	FAE_10.204	01/03/2019	NEGATIVO	MISMO MATERIAL QUE 10.196
10.205	JUNTA INFERIOR ALREDEDOR C49	3000/ 4000/	FAE_10.205	01/03/2019	NEGATIVO	MISMO MATERIAL QUE 10.196
10.206	JUNTA ALREDEDOR C35,C36,C37,C38	3000/ 4000/	FAE_10.206	01/03/2019	NEGATIVO	MISMO MATERIAL QUE 10.196
10.207	JUNTA ALREDEDOR C32	3000/ 4000/	FAE_10.207	01/03/2019	NEGATIVO	MISMO MATERIAL QUE 10.196
10.208	JUNTA INTERMEDIA BOBINA TJ PRESESTABILIZADOR	3000/ 4000	FAE_10.208	01/03/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.209	JUNTA INFERIOR BOBINA TJ PREESTABILIZADOR	3000/ 4000	FAE_10.209 ID-MCA-10.208	01/03/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.562	SOPORTES P1-E2 R21 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10.563 ID-MCA-10.563	06/06/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.563	PLACA AISLANTE P2-E7 R47 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10.563 ID-MCA-10.563	06/06/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.564	ARANDELA P3-E8 R74 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10.564 ID-MCA-10.564	06/06/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.565	PLACA SOPORTE P1-E1 R1 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10565	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.566	AISLANTES P1-E1 R2 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10566	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.567	AISLANTES P1-E1 R3 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10567	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.568	AISLANTES P1-E1 R4 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10568	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.569	ENVOLTURAS P1-E1 R5 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10569	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.570	SOPORTES P1-E1 R6 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10570	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.571	PLACA AISLANTE P1-E1 R7 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10571	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.572	AISLANTES P1-E1 R8 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10572	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.573	PLACA AISLANTE P1-E1 R9 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10573	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.574	PLACA AISLANTE P1-E1 R10 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10574	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.575	PLACA SOPORTE P1-E2 R1 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10575	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.576	AISLANTES P1-E2 R11 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10576	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.577	ENVOLTURAS P1-E2 R12 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10577	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.578	AISLANTES P1-E2 R13 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10578	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.579	ARANDELA P1-E2 R14 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10579	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.580	RESINA P1-E2 R15 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10580	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.581	AISLANTES P1-E2 R16 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10581	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.582	AISLANTES P1-E2 R17 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10582	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.583	PLACA AISLANTE P1-E2 R19 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10583	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.584	AISLANTES P1-E2 R20 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10584	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.585	PLACA SOPORTE P2-E3 R1 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10585	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.586	AISLANTES P2-E3 R2 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10586	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.587	AISLANTES P2-E3 R3 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10587	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.588	AISLANTES P2-E3 R4 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10588	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.589	ENVOLTURAS P2-E3 R5 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10589	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.590	AISLANTES P2-E3 R8 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10590	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.591	PLACA AISLANTE P2-E3 R9 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10591	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.592	PLACA AISLANTE P2-E3 R10 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10592	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.593	ENVOLTURAS P2-E3 R22 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10593	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.594	ENVOLTURAS P2-E3 R23 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10594	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.595	AISLANTES P2-E3 R24 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10595	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.596	ENVOLTURAS P2-E3 R25 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10596	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.597	SOPORTES P2-E3 R26 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10597	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.598	PLACA P2-E3 R27 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10598	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.599	PLACA SOPORTE P2-E3 R28 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10599	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.600	PLACA SOPORTE P2-E3 R29 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10600	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.601	AISLANTES P2-E3 R30 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10601	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.602	PEGAMENTO P2-E3 R31 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10602	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.603	AISLANTES P2-E3 R32 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10603	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.604	AISLANTES P2-E3 R33 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10604	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.605	ENVOLTURAS P2-E3 R34 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10605	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.606	PINTURA P2-E3 R35 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10606	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.607	JUNTAS P2-E3 R36 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10607	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.608	PINTURA P2-E3 R37 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10608	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.609	RESINA P2-E3 R38 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10609	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.610	AISLANTES P2-E3 R39 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10610	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.611	SOPORTES P2-E3 R40 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10611	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.612	PLACA SOPORTE P2-E3 R41 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10612	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.613	AISLANTES P2-E4A R4 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10613	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.614	ENVOLTURAS P2-E4A R5 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10614	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.615	SOPORTES P2-E4A R6 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10615	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.616	PLACA SOPORTE P2-E4A R27 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10616	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.617	PLACA AISLANTE P2-E4A R43 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10617	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.618	AISLANTES P2-E4B R4 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10618	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.619	ENVOLTURAS P2-E4B R5 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10619	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.620	SOPORTES P2-E4B R6 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10620	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.621	PLACA SOPORTE P2-E4B R27 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10621	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.622	PLACA AISLANTE P2-E4B R43 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10622	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.623	PLACA SOPORTE P2-E5A R1 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10623	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.624	AISLANTES P2-E5A R2 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10624	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.625	AISLANTES P2-E5A R3 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10625	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.626	ENVOLTURAS P2-E5A R5 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10626	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.627	ENVOLTURAS P2-E5A R23 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10627	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.628	AISLANTES P2-E5A R24 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10628	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.629	ENVOLTURAS P2-E5A R25 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10629	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.630	PLACA SOPORTE P2-E5B R1 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10630	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.631	AISLANTES P2-E5B R24 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10631	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.632	ENVOLTURAS P2-E5B R25 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10632	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.633	AISLANTES P2-E6 R4 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10633	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.634	ENVOLTURAS P2-E6 R5 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10634	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.635	PLACA SOPORTE P2-E6 R27 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10635	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.636	ENVOLTURAS P2-E6 R44 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10636	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.637	JUNTAS P2-E6 R45 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10637	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.638	AISLANTES P2-E7 R2 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10638	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.639	AISLANTES P2-E7 R3 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10639	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.640	AISLANTES P2-E7 R4 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10640	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.641	ENVOLTURAS P2-E7 R5 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10641	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.642	SOPORTES P2-E7 R6 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10642	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.643	PLACA AISLANTE P2-E7 R7 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10643	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.644	AISLANTES P2-E7 R8 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10644	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.645	ENVOLTURAS P2-E7 R22 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10645	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.646	ENVOLTURAS P2-E7 R23 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10646	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.647	AISLANTES P2-E7 R24 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10647	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.648	ENVOLTURAS P2-E7 R25 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10648	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.649	PLACA SOPORTE P2-E7 R27 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10649	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.650	PLACA SOPORTE P2-E7 R28 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10650	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.651	AISLANTES P2-E7 R33 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10651	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.652	ENVOLTURAS P2-E7 R34 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10652	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.653	RESINA P2-E7 R38 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10653	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.654	JUNTAS P2-E7 R45 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10654	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.655	ENVOLTURAS P2-E7 R46 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10655	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.656	AISLANTES P2-E7 R51 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10656	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.657	PLACA SOPORTE P2-E8A R1 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10657	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.658	AISLANTES P2-E8A R4 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10658	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.659	ENVOLTURAS P2-E8A R5 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10659	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.660	SOPORTES P2-E8A R6 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10660	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.661	PLACA SOPORTE P2-E8A R29 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10661	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.662	RESINA P2-E8A R38 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10662	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.663	AISLANTES P2-E8B R3 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10663	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.664	ENVOLTURAS P2-E8B R5 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10664	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.665	AISLANTES P2-E8B R8 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10665	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.666	ENVOLTURAS P2-E8B R22 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10666	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.667	ENVOLTURAS P2-E8B R23 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10667	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.668	SOPORTES P2-E8B R26 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10668	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.669	PLACA SOPORTE P2-E8B R28 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10669	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.670	AISLANTE P2-E8B R30 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10670	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.671	PEGAMENTO P2-E8B R31 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10671	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.672	SOPORTE P2-E8B R42 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10672	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.673	SOPORTES P2-E8B R48 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10673	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.674	AISLANTES P2-E8C R2 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10674	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.675	AISLANTES P2-E8C R4 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10675	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.676	PLACA AISLANTE P2-E8C R10 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10676	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.677	PLACA SOPORTE P2-E8C R27 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10677	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.678	AISLANTE P2-E8D R2 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10678	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.679	AISLANTE P2-E8D R4 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10679	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.680	SOPORTE P2-E8D R6 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10680	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.681	ENVOLTURAS P2-E8D R22 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10681	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.682	PLACA SOPORTE P2-E8D R27 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10682	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.683	AISLANTES P2-E8D R33 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10683	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.684	ENVOLTURAS P2-E8D R34 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10684	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.685	PLACA SOPORTE P2-E9 R1 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10685	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.686	AISLANTES P2-E9 R3 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10686	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.687	ENVOLTURAS P2-E9 R5 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10687	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.688	ENVOLTURAS P2-E9 R23 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10688	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.689	PLACA SOPORTE P2-E9 R28 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10689	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.690	RESINA P2-R9 R49 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10690	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.691	AISLANTES P2-E10 R4 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10691	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.692	ENVOLTURAS P2-E10 R5 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10692	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.693	AISLANTES P2-E10 R8 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10693	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.694	ENVOLTURAS P2-E10 R22 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10694	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.695	ENVOLTURAS P2-E10 R23 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10695	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.696	AISLANTES P2-E10 R24 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10696	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.697	ENVOLTURAS P2-E10 R25 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10697	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.698	AISLANTES P2-E10 R33 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10698	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.699	ENVOLTURAS P2-E10 R34 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10699	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.700	AISLANTES P2-E10 R50 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10700	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.701	PLACA SOPORTE P2-E11 A R1 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10701	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.702	AISLANTES P2-E11 A R2 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10702	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.703	AISLANTES P2-E11 A R3 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10703	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.704	AISLANTES P2-E11 A R4 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10704	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.705	ENVOLTURAS P2-E11 A R5 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10705	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.706	AISLANTES P2-E11 A R8 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10706	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.707	ENVOLTURAS P2-E11 A R22 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10707	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.708	ENVOLTURAS P2-E11 A R23 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10708	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.709	AISLANTES P2-E11 A R24 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10709	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.710	ENVOLTURAS P2-E11 A R25 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10710	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.711	PLACA SOPORTE P2-E11 A R28 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10711	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.712	PINTURA P2-E11 A R35 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10712	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.713	PINTURA P2-E11 A R37 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10713	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.714	JUNTAS P2-E11 A R45 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10714	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.715	ENVOLTURAS P2-E11 A R46 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10715	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.716	PINTURA P2-E11 B R35 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10716	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.717	JUNTAS P2-E11 B R36 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10717	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.718	PINTURA P2-E11 B R37 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10718	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.719	PINTURA P2-E11 C R35 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10719	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.720	PINTURA P2-E11 C R36 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10720	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.721	PINTURA P2-E11 C R37 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10721	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.722	AISLANTES P2-E11 D R4 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10722	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.723	PLACA SOPORTE P2-E11 D R28 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10723	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.724	PINTURA P2-E11 D R35 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10724	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.725	JUNTAS P2-E11 D R36 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10725	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.726	PINTURA P2-E11 D R37 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10726	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.727	ENVOLTURAS P2-E11 D R44 CHOPPER	3000/ 4000	FAE_10727	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.728	PLACA SOPORTE P1-E1 R1 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10728	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.729	PLACA SOPORTE P1-E1 R2 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10729	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.730	ENVOLTURAS P1-E1 R3 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10730	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.731	AISLANTES P1-E1 R4 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10731	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.732	AISLANTES P1-E1 R5 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10732	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.733	PLACA AISLANTE P1-E1 R6 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10733	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.734	PLACA AISLANTE P1-E1 R7 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10734	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.735	AISLANTES P1-E1 R8 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10735	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.736	PLACA SOPORTE P1-E2 R1 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10736	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.737	AISLANTES P1-E2 R5 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10737	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.738	PLACA SOPORTE P1-E2 R6 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10738	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.739	PLACA AISLANTE P1-E2 R7 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10739	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.740	AISLANTES P1-E2 R8 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10740	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.741	SOPORTES P1-E2 R9 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10741	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.742	PEGAMENTO P1-E2 R10 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10742	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.743	PLACA SOPORTE P1-E2 R11 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10743	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.744	AISLANTES P1-E2 R12 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10744	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.745	PLACA SOPORTE P1-E3 R1 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10745	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.746	AISLANTES P1-E3 R5 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10746	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.747	SOPORTES P1-E3 R9 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10747	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.748	PEGAMENTO P1-E3 R10 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10748	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.749	AISLANTES P1-E3 R13 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10749	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.750	PLACA AISLANTE P1-E3 R14 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10750	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.751	RESINA P1-E4 R15 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10751	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.752	AISLANTES P1-E4 R16 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10752	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.753	ENVOLTURAS P1-E4 R17 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10753	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.754	PLACA SOPORTE P1-E4 R18 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10754	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.755	ENVOLTURAS P1-E4 R19 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10755	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.756	AISLANTES P1-E4 R20 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10756	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.757	AISLANTES P1-E4 R21 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10757	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.758	PLACA AISLANTE P1-E4 R22 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10758	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.759	PLACA AISLANTE P1-E4 R23 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10759	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.760	ARANDELA P1-E4 R24 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10760	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.761	AISLANTES P1-E4 R25 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10761	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.762	PLACA SOPORTE P1-E5 R1 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10762	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.763	AISLANTE P1-E5 R4 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10763	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.764	AISLANTE P1-E5 R5 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10764	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.765	PLACA AISLANTE P1-E5 R6 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10765	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.766	SOPORTES P1-E5 R9 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10766	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.767	PEGAMENTO P1-E5 R10 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10767	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.768	PLACA SOPORTE P1-E5 R11 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10768	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.769	AISLANTES P1-E5 R12 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10769	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.770	PLACA AISLANTE P1-E5 R14 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10770	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.771	RESINA P1-E5 R15 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10771	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.772	SOPORTES P1-E5 R26 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10772	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.773	AISLANTES P1-E5 R27 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10773	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.774	AISLANTES P1-E5 R28 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10774	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.775	ENVOLTURAS P1-E5 R29 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10775	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.776	AISLANTES P1-E5 R30 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10776	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.777	ENVOLTURAS P1-E5 R31 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10777	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.778	SOPORTES P1-E5 R32 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10778	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.779	SOPORTES P1-E5 R33 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10779	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.780	RESINA P1-E5 R34 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10780	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.781	AISLANTES P1-E5 R35 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10781	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.782	ENVOLTURAS P1-E5 R36 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10782	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.783	SOPORTES P1-E5 R37 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10783	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.784	AISLANTES P1-E5 R38 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10784	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.785	PLACA AISLANTE P1-E5 R39 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10785	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.786	PLACA AISLANTE P1-E5 R40 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10786	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.787	PLACA AISLANTE P1-E5 R43 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10787	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.788	PLACA SOPORTE P2-E6 R1 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10788	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.789	PLACA SOPORTE P2-E6 R11 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10789	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.790	RESINA P2-E6 R15 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10790	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.791	ARANDELA P2-E6 R45 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10791	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.792	AISLANTES P2-E6 R46 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10792	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.793	SOPORTES P2-E6 R48 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10793	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.794	PLACA AISLANTE P2-E6 R49 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10794	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.795	PLACA SOPORTE P2-E6 R50 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10795	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.796	PLACA AISLANTE P2-E6 R51 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10796	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.797	AISLANTES P2-E6 R52 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10797	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.798	AISLANTES P2-E6 R88 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10798	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.799	PLACA SOPORTE P3-E7 R1 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10799	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.800	RESINA P3-E7 R15 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10800	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.801	ARANDELA P3-E7 R45 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10801	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.802	AISLANTES P3-E7 R46 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10802	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.803	SOPORTES P3-E7 R48 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10803	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.804	PLACA AISLANTE P3-E7 R49 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10804	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.805	PLACA SOPORTE P3-E7 R50 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10805	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.806	AISLANTES P3-E7 R52 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10806	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.807	AISLANTES P3-E7 R88 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10807	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.808	PLACA SOPORTE P3-E8 IZQUIERDA R1 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10808	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.809	ENVOLTURAS P3-E8 IZQUIERDA R3 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10809	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.810	AISLANTES P3-E8 IZQUIERDA R4 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10810	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.811	AISLANTES P3-E8 IZQUIERDA R5 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10811	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.812	PLACA AISLANTE P3-E8 IZQUIERDA R6 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10812	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.813	AISLANTES P3-E8 IZQUIERDA R8 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10813	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.814	PEGAMENTO P3-E8 IZQUIERDA R10 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10814	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.815	PLACA SOPORTE P3-E8 IZQUIERDA R11 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10815	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.816	AISLANTES P3-E8 IZQUIERDA R12 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10816	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.817	PLACA AISLANTE P3-E8 IZQUIERDA R14 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10817	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.818	RESINA P3-E8 IZQUIERDA R15 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10818	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.819	AISLANTES P3-E8 IZQUIERDA R16 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10819	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.820	ENVOLTURAS P3-E8 IZQUIERDA R17 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10820	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.821	AISLANTES P3-E8 IZQUIERDA R30 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10821	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.822	ENVOLTURAS P3-E8 IZQUIERDA R31 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10822	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.823	JUNTAS P3-E8 IZQUIERDA R53 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10823	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.824	AISLANTES P3-E8 IZQUIERDA R54 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10824	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.825	PEGAMENTO P3-E8 IZQUIERDA R55 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10825	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.826	PLACA SOPORTE P3-E8 IZQUIERDA R56 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10826	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.827	PLACA SOPORTE P3-E8 IZQUIERDA R57 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10827	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.828	AISLANTES P3-E8 IZQUIERDA R58 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10828	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.829	ENVOLTURAS P3-E8 IZQUIERDA R59 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10829	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.830	ENVOLTURAS P3-E8 IZQUIERDA R60 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10830	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.831	AISLANTES P3-R8 IZQUIERDA R61 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10831	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.832	ENVOLTURAS P3-E8 IZQUIERDA R62 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10832	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.833	AISLANTES P3-E8 IZQUIERDA R63 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10833	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.834	AISLANTES P3-E8 IZQUIERDA R64 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10834	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.835	ENVOLTURAS P3-E8 IZQUIERDA R65 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10835	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.836	SOPORTE P3-E8 IZQUIERDA R66 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10836	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.837	RESINA P3-E8 IZQUIERDA R67 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10837	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.838	RESINA P3-E8 IZQUIERDA R68 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10838	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.839	SOPORTES P3-E8 IZQUIERDA R69 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10839	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.840	PLACA AISLANTE P3-E8 IZQUIERDA R70 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10840	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.841	SOPORTES P3-E8 IZQUIERDA R71 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10841	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.842	PINTURA P3-E8 IZQUIERDA R72 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10842	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.843	AISLANTES P3-E8 IZQUIERDA R73 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10843	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.844	PINTURA P3-E8 IZQUIERDA R85 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10844	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.845	PLACA SOPORTE P3-E8 DERECHA R1 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10845	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.846	ENVOLTURAS P3-E8 DERECHA R3 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10846	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.847	AISLANTES P3-E8 DERECHA R4 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10847	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.848	AISLANTES P3-E8 DERECHA R5 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10848	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.849	PLACA AISLANTE P3-E8 DERECHA R6 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10849	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.850	AISLANTES P3-E8 DERECHA R8 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10850	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.851	PEGAMENTO P3-E8 DERECHA R10 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10851	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.852	PLACA SOPORTE P3-E8 DERECHA R11 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10852	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.853	AISLANTES P3-E8 DERECHA R12 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10853	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.854	PLACA AISLANTE P3-E8 DERECHA R14 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10854	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.855	RESINA P3-E8 DERECHA R15 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10855	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.856	AISLANTES P3-E8 DERECHA R16 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10856	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.857	AISLANTES P3-E8 DERECHA R30 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10857	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.858	ENVOLTURAS P3-E8 DERECHA R31 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10858	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.859	JUNTAS P3-E8 DERECHA R53 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10859	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.860	AISLANTES P3-E8 DERECHA R54 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10860	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.861	PEGAMENTO P3-E8 DERECHA R55 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10861	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.862	PLACA SOPORTE P3-E8 DERECHA R56 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10862	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.863	PLACA SOPORTE P3-E8 DERECHA R57 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10863	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.864	AISLANTES P3-E8 DERECHA R58 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10864	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.865	ENVOLTURAS P3-E8 DERECHA R59 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10865	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.866	ENVOLTURAS P3-E8 DERECHA R60 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10866	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.867	AISLANTES P3-E8 DERECHA R61 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10867	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.868	ENVOLTURAS P3-E8 DERECHA R62 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10868	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.869	AISLANTES P3-E8 DERECHA R63 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10869	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.870	SOPORTES P3-E8 DERECHA R66 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10870	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.871	RESINA P3-E8 DERECHA R67 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10871	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.872	SOPORTES P3-E8 DERECHA R69 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10872	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.873	PLACA AISLANTE P3-E8 DERECHA R70 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10873	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.874	SOPORTES P3-E8 DERECHA R71 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10874	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.875	PINTURA P3-E8 DERECHA R72 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10875	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.876	ENVOLTURAS P3-E8 DERECHA R75 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10876	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.877	ENVOLTURAS P3-E8 DERECHA R76 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10877	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.878	PLACA SOPORTE P3-E8 DERECHA R77 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10878	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.879	AISLANTES P3-E8 DERECHA R78 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10879	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.880	PINTURA P3-E8 DERECHA R85 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10880	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.881	PLACA SOPORTE P3-E9 R11 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10881	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.882	AISLANTES P3-E9 R12 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10882	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.883	ENVOLTURAS P3-E9 R36 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10883	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.884	JUNTAS P3-E9 R79 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10884	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.885	PLACA SOPORTE P3-E10 R1 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10885	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.886	AISLANTE P3-E10 R5 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10886	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.887	RESINA P3-E10 R34 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10887	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.888	AISLANTES P3-E10 R35 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10888	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.889	AISLANTES P3-E10 R64 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10889	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.890	ENVOLTURAS P3-E10 R65 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10890	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.891	PLACA SOPORTE P3-E11 R1 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10891	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.892	AISLANTES P3-E11 R4 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10892	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.893	AISLANTES P3-E11 R5 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10893	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.894	SOPORTES P3-E11 R9 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10894	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.895	AISLANTES P3-E11 R12 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10895	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.896	ENVOLTURAS P3-E11 R29 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_10896	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.000	AISLANTES P3-E11 R35 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.001	ENVOLTURAS P3-E12 A R3 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12001	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.002	AISLANTES P3-E12 A R4 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12002	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.003	AISLANTES P3-E12 A R5 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12003	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.004	SOPORTES P3-E12 A R9 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12004	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.005	PEGAMENTO P3-E12 A R10 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12005	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.006	PLACA SOPORTE P3-E12 A R11 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12006	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
12.007	AISLANTES P3-E12 A R12 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12007	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.008	PLACA AISLANTE P3-E12 A R14 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12008	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.009	ENVOLTURAS P3-E12 A R29 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12009	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.010	PLACA SOPORTE P3-E12 A R56 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12010	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.011	ENVOLTURAS P3-E12 A R60 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12011	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.012	AISLANTES P3-E12 A R64 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12012	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.013	ENVOLTURAS P3-E12 A R65 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12013	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.014	JUNTAS P3-E12A R79 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12014	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.015	AISLANTES P3-E12 B R4 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12015	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.016	AISLANTES P3-E12 B R5 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12016	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.017	SOPORTES P3-E12 B R9 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12017	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.018	PEGAMENTO P3-E12 B R10 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12018	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.019	PLACA SOPORTE P3-E12 B R11 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12019	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.020	AISLANTES P3-E12 B R12 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12020	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.021	ENVOLTURAS P3-E12 B R29 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12021	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
12.022	JUNTA P3-E12 B R79 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12022	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.023	SOPORTES P3-E12 B R80 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12023	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.024	PLACA SOPORTE P3-E13 A R1 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12024	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.025	AISLANTES P3-E13 A R4 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12025	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.026	PLACA AISLANTE P3-E13 A R7 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12026	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.027	ENVOLTURAS P3-E13 A R36 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12027	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.028	AISLANTES P3-E13 A R64 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12028	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.029	AISLANTES P3-E13 A R81 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12029	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.030	AISLANTES P3-E13 A R82 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12030	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.031	PLACA SOPORTE P3-E13 B R1 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12031	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.032	AISLANTES P3-E13 B R4 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12032	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.033	AISLANTES P3-E13 B R5 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12033	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.034	ENVOLTURAS P3-E13 B R36 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12034	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.035	PLACA SOOPRTE P3-E13 B R56 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12035	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.036	AISLANTES P3-E13 B R64 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12036	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
12.037	ENVOLTURAS P3-E13 B R65 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12037	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.038	PLACA SOPORTE P3-E14 A R1 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12038	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.039	ENVOLTURAS P3-E14 A R3 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12039	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.040	AISLANTES P3-E14 A R4 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12040	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.041	AISLANTES P3-E14 A R5 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12041	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.042	AISLANTES P3-E14 A R8 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12042	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.043	PEGAMENTO P3-E14 A R10 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12043	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.044	PLACA SOPORTE P3-E14 A R11 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12044	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.045	AISLANTES P3-E14 A R12 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12045	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.046	ENVOLTURAS P3-E14 A R17 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12046	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.047	ENVOLTURAS P3-E14 A R36 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12047	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.048	AISLANTES P3-E14 A R54 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12048	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.049	PLACA SOPORTE P3-E14 A R56 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12049	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.050	ENVOLTURAS P3-E14 A R60 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12050	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.051	AISLANTES P3-E14 A R64 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12051	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
12.052	ENVOLTURAS P3-E14 A R65 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12052	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.053	PINTURA P3-E14 A R72 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12053	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.054	ENVOLTURAS P3-E14 A R83 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12054	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.055	PINTURA P3-E14 A R84 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12055	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.056	PINTURA P3-E14 A R85 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12056	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.057	PINTURA P3-E14 B R72 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12057	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.058	JUNTAS P3-E14 B R53 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12058	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.059	PINTURA P3-E14 B R85 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12059	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.060	JUNTAS P3-E14 C R53 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12060	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.061	PINTURA P3-E14 C R72 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12061	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.062	PINTURA P3-E14 C R85 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12062	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.063	PINTURA P3-E14 D R72 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12063	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.064	JUNTAS P3-E14 D R86 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12064	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.065	PINTURA P3-E14 D R87 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12065	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.066	PINTURA P3-E14 E R72 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12066	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
12.067	JUNTAS P3-E14 E R86 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12067	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.068	PINTURA P3-E14 E R87 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12068	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.069	PLACA SOPORTE P3-E14 F R11 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12069	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.070	AISLANTES P3-E14 F R12 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12070	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.071	JUNTAS P3-E14 F R53 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12071	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.072	ENVOLTURAS P3-E14 F R62 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12072	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.073	PINTURA P3-E14 F R72 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12073	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.074	PINTURA P3-E14 F R85 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12074	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.075	JUNTAS P3-E14G R53 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12075	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.076	PINTURA P3-E14 G R72 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12076	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.077	PINTURA P3-E14 G R85 INVERSOR	3000/ 4000	FAE_12077	06/06/2019	NEGATIVO	N/A

INVERSOR AUXILIAR

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.073	MODULO DE MEDIDA DE CA COLUMNA HEXAGONAL H-M M3X15 REF.736070	2100/ 500	FAE_10.073	N/A	NEGATIVO	RECOGIDO EN 10.075 Y 10.146
10.074	DETECTOR DE CORRIENTE ARANDELA AISLANTE	2100/ 500	FAE_10.074	02/04/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.075	MÓDULO DE MEDIDA DE CA PLANCHA AISLANTE 1.6mm REF.523006	2100/ 500	FAE_10.075	04/12/2018	NEGATIVO	N/A
10.145	LAMINA PARA HACER JUNTAS	2100/ 500	FAE_10.145	04/12/2018	NEGATIVO	N/A
10.146	PLANCHA AISLANTE 1.6mm DE SILICONA	2100/ 500	FAE_10.146	04/12/2018	NEGATIVO	N/A
10.301	ARANDELA AISLANTE TRANSFORMADOR DE ALIMENTACIÓN	500	FAE_10.301	14/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.315	JUNTA TRANSFORMADOR DE POTENCIA T5 CÓD 012638	500	FAE_10.315	09/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.316	JUNTA BOBINA ENTRADA L1 CÓD 012109	500	FAE_10.316	09/04/2019	NEGATIVO	N/A

CARGADOR DE BATERÍAS

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.076	MÓDULO DE CONTROL. ARANDELA AISLANTE 1X4X30	2100	FAE_10.076	04/12/2018	NEGATIVO	ES METÁLICA
11.510	JUNTA NEGRA P1	2100	FITXA FAE 11.510	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.511	JUNTA NEGRA	2100	FITXA FAE 11511	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.512	JUNTA NEGRA P3	2100	FITXA FAE 11512	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.513	RESINA PROTECTORA C1/B1	2100	FITXA FAE 11513	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.514	CORDÓN TELA A TIERRA C1/B1	2100	FITXA FAE 11514	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.515	TRENZA C1/B1	2100	FITXA FAE 11515	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.516	FUNDA CABLE C1/C2	2100	FITXA FAE 11516	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.517	FUNDA TERMORETRÁCTIL C1/C2	2100	FITXA FAE 11517	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.518	FUNDA FLEXIBLE C1/C2	2100	FITXA FAE 11518	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.519	CORDÓN TELA C1/C2	2100	FITXA FAE 11519	30/08/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.521	PAPEL AISLANTE C1	2100	FITXA FAE 11521	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.522	CORDÓN TELA P4	2100	FITXA FAE 11522	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.523	CORDÓN TELA C2/B1	2100	FITXA FAE 11523	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.524	REVESTIMIENTO	2100	FITXA FAE 11524	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.525	TRENZA	2100	FITXA FAE 11525	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.526	RECUBRIMIENTO AISLANTE	2100	FITXA FAE 11526	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.527	PLACA APOYO GRUESA C2/B1 C2/B2	2100	FITXA FAE 11527	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.528	FUNDA TERMORETRÁCTIL C2/B2	2100	FITXA FAE 11528	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.529	PIINTURA INTERIOR C2	2100	FITXA FAE 11529	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.530	PINTURA EXTERIOR	2100	FITXA FAE 11530	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.531	CARCASA DE MAGNETOTÉRMICO P2	2100	FITXA FAE 11531	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.532	PLACA SOPORTE C1	2100	FITXA FAE 11532	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.533	PLACA AISLANTE BOBINAS C1/B1	2100	FITXA FAE 11533	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.534	ESPACIADORES ENTRE BOBINADOS C1/B1	2100	FITXA FAE 11534	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.535	AISLANTE CABLES GRANDES DE CONEXIÓN C1/B1	2100	FITXA FAE 11535	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.536	AISLANTE CABLES PEQUEÑOS DE CONEXIÓN C1/B2	2100	FITXA FAE 11536	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.537	PLACA DE APOYO C1/B1	2100	FITXA FAE 11537	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.538	AISLANTE BORNE CONEXIÓN C1/B1	2100	FITXA FAE 11538	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.539	PLACA SOPORTE C1/B2	2100	FITXA FAE 11539	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.540	PLACA AISLANTE C1/B2	2100	FITXA FAE 11540	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.541	PLACA AISLANTE BOBINAS C1/B2	2100	FITXA FAE 11541	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.542	AISLANTE CABLES C1/B2	2100	FITXA FAE 11542	30/08/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.543	AISLANTE BORNE CONEXIÓN C1/B2	2100	FITXA FAE 11543	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.544	ESPACIADOR P4	2100	FITXA FAE 11544	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.545	JUNTA AISLANTE P4	2100	FITXA FAE 11545	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.546	ESPACIADOR ENTRE CONDENSADORES C2/B1	2100	FITXA FAE 11546	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.547	PLACA AISLANTE EXTERIOR BOBINA C2/B2	2100	FITXA FAE 11547	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.548	PLACA SOPORTE C2/B2	2100	FITXA FAE 11548	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.549	PLACA AISLANTE BOBINADO C2/B2	2100	FITXA FAE 11549	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.550	PLACA AISLANTE C2/B2	2100	FITXA FAE 11550	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.551	ARANDELA C2/B3	2100	FITXA FAE 11551	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.552	PLACA SOPORTE C2	2100	FITXA FAE 11552	30/08/2019	NEGATIVO	N/A

ROBINETE DE DESACOPLE

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.042	JUNTA KLINGERIT DE 33,50. 45,00.2,00 MM	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.042 ID-MCA-10.042	06/06/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.043	JUNTA KLINGERIT DE 17,00. 24,00.2,00 MM	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.043	06/06/2019	NEGATIVO	ES GOMA

**ENGANCHE AUTOMÁTICO**

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.308	JUNTA ACOPLAMIENTO DE AIRE KLINGERSIL	2100/ 2000/ 3000/ 4000	FAE_10.308	N/A	NEGATIVO	ES GOMA
10.309	JUNTA ACOPLAMIENTO DE TUBERIA DE DESENGANCHE	2100/ 2000/ 3000/ 4000	FAE_10.309	N/A	NEGATIVO	ES METÁLICA

ENGANCHE SEMIPERMANENTE

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.046	SEPARADOR DE ALTA Y BAJA EN ENGANCHE SEMIPERMANENTE	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.046	04/12/2018	NEGATIVO	N/A
10.304	ARANDELA JUNTA FIBRA	500/ 2100/ 2000/ 3000/ 4000	FAE_10.304	N/A	NEGATIVO	ES METÁLICA
10.305	AISLANTE PERTINAX NP 2068 DIN-7735	500/ 2100/ 2000/ 3000/ 4000	FAE_10.305	27/03/2019	NEGATIVO	N/A

FRENO

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.044	ARANDELA 1.5X18.5 TRADUCTOR AIRE "DRUK"	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.044	29-11-2018	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.054	PASAMUROS Y JUNTAS DE LOS BORNES DE RESISTENCIAS DE FRENADO	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.054	N/A	NO PRESENTE	N/A
10.055	ZAPATAS DE FRENO	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.055	N/A	N/A	RETIRADO
10.119	CONVERTIDOR ELECTRICO NEUMATICO INVERSOR W- 25160	3000/ 4000	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.120	SECADOR DE AIRE W- 26260	3000/ 4000	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.121	DECODIFICADOR FRENO W- 26650	3000/ 4000	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.122	MONOCONTACTO TIPO PHDP W- 25650	3000/ 4000	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.123	PRESOSTATO FRENO ESTACIONAMIENTO W- 25935	3000/ 4000	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.124	MANOSTATO TIPO P W- 25935	3000/ 4000	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.125	LLAVE 3 VIAS CON CONTACTO W- 25280	3000/ 4000	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.126	ELECTROVALVULA ANTIBLOQUEO W- 26390	3000/ 4000	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.127	ELECTROVALVULA 21C W- 15967	3000/ 4000	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.128	ELECTROVALVULA 21C AIRE INVERSA. W- 20078	3000/ 4000	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.129	ELECTROVALVULA DIRECTA PANTÓGRAFO W- 28680	3000/ 4000	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.130	ELECTROVALVULA 21C AIRE DIRECTA W- 15967	3000/ 4000	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.131	ELECTROVALVULA 3/2 VIAS 1/8" G W- 26641	3000/ 4000	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.132	PRESOSTATO COMPARADOR W- 26425	3000/ 4000	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.133	PRESOSTATO DIFERENCIAL W- 25396	3000/ 4000	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.134	VALVULA ELECTRONEUMATICA TIPO R-5 W- 22715	3000/ 4000	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.135	CILINDRO, 254 TIPO DPF W- 25506	3000/ 4000	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.136	ELECTRO VALVULA 4/2 Y DN-4 W- 25635	3000/ 4000	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.183	COMPONENTES FRENOS KNORR- BREMSE LISTA DE SUMINISTRO SDT1637	2100/ 500	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A

AIRE ACONDICIONADO

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.048	JUNTA TAPA FILTRO DESHIDRATADOR	2100/ 3000/ 4000/ 2000	FAE_10.048	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.114	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	2100/ 3000/ 4000/ 2000	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.451	ANILLO CULATA	2100/ 3000/ 4000/ 2000	FAE_10.451	15/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.452	JUNTA OVALADA	2100/ 3000/ 4000/ 2000	FAE_10.452	15/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.453	JUNTA COMPRESOR CARRIER	2100/ 3000/ 4000/ 2000	FAE_10.453	15/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.454	JUNTA OVALADA	2100/ 3000/ 4000/ 2000	FAE_10.454 ID-MCA-10.454	15/05/2019	POSITIVO	REEMPLAZADA

CONTROL DE TEMPERATURA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.504	Junta transformador placa aire acondicionado	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.504	05/06/2019	NEGATIVO	N/A

PANEL DE CONTACTORES

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.488	CONTACTOR 1º1 AIRE ACONDICIONADO	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.488	03/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.489	CONTACTOR CC AIRE ACONDICIONADO	3000/ 4000/ 2000	FAE_10.489	03/06/2019	NEGATIVO	N/A

**PUERTAS**

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.137	SISTEMA ANTIDRAG FAIVELEY: -M-619508-101 Módulo antidrag equipado -M-619294-101-102 Conjunto cableado por puerta -M-619296-101 Conjunto cadena equipada -M-619297-101 Conjunto mando de servicio -M-619298-101 Conjunto cableado por coche -M-620268-101 Conjunto regletero cabina -M-621071-101 Kit junta con borde sensible	500	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.138	ELEMENTOS PUERTAS FAIVELEY: -U-M606702101 Mecanismo -V-600646101 Estabilizador -U-604211101 Equipos caja -U-604138.000: Equipos guías pisadera -U-M606702102: Conjunto mecanismo	2000	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.139	ELEMENTOS PUERTAS FAIVELEY: -U-M607301101 CJTO. MECANISMO EQUIPADO (motor der.) -U-M607301102 CJTO. MECANISMO EQUIPADO (motor izq.) -V-600646101 CONJUNTO ESTABILIZADOR -U-604211101 EQUIPOS CAJA -U-604138.000 EQUIPOS GUIAS- PISADERA -X-M607247101 PLETINA ELECTRONICA	2100	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.140	ELEMENTOS PUERTAS FAIVELEY: -U-600644.101 Conjunto mecanismo derecha -U-600645.101 Conjunto mecanismo izquierdo -U-600647.101 Equipos caja -V-600646.981 Conjunto estabilizador kit de recambios -V-600649.101/102 Conjunto hoja equipada -X-601314.000 Conjunto cepillo -V-601438.101 Conjunto soporte enganche -V-601439.101 Conjunto soporte pestillo	3000/ 4000	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A

CCTV

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.116	VIDEOVIGILANCIA FAIVELEY: -A538299: Monitor TFT 10" -A538300 Jet trans Store -A535265 Cámara de infrarrojos para cabina -A538298 Cámara color zona viajeros -A538297 Kit de conectores -A535605 Conector codificado -M614748101: Soporte cámara -M614749101 Soporte monitor -6841237000 Cable Filotex 2PC912 -A532577 Estación de lectura Xtrack	500	N/A	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A

INTERCOMUNICADOR

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.178	AISLADOR CONECTOR INTERCOMUNICADOR	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.178	15/02/2019	NEGATIVO	N/A

**FUENTE HASLER**

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.182	AISLADOR DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN HASLER	2000/ 3000/ 4000	FAE_10.182	15/02/2019	NEGATIVO	N/A

CONVERTIDOR 72 KVA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.306	AISLANTE BOBIA SALIDA L3	500	FAE_10.306	29/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.307	PLACA ROTURA BORNES	500	FAE_10.307	29/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.310	JUNTA BOBINA ENTRADA L1 CÓD 008908	500	FAE_10.310	09/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.311	JUNTA TRANSFORMADOR DE SALIDA T3 CABLES DE CONEXIÓN CÓD 008905	500	FAE_10.311	09/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.312	JUNTA TRANSFORMADOR DE SALIDA T3 ENTRE BOBINA Y ENTREHIERRO CÓD 008905	500	FAE_10.310	09/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.313	JUNTA BOBINA SALIDA L3 CÓD 007703	500	FAE_10.313	09/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.314	JUNTA TRANSFORMADOR DE SALIDA T3 CÓD 008905	500	FAE_10.314	09/04/2019	NEGATIVO	N/A

CAJA DE CONEXIONES BAJO BASTIDOR

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.901	PAPEL AISLANTE TRANSFORMADOR COFE CONEXIÓN	2100	FAE_10.901	05/07/2019	NEGATIVO	N/A

**SECCIONADORES PANTÓGRAFO**

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.902	AISLANTE CHIVATO FUSIBLE	2100/ 500	FAE_10.902	05/07/2019	NEGATIVO	N/A

CONVERTIDOR 90 KVA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.001	JUNTA ESTANQUEIDAD	2000	FAE_11.001	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.002	PAPEL DE CARTÓN	2000	FAE_11.002	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.003	MATERIAL FLEXIBLE TRANSPARENTE	2000	FAE_11.003	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.004	AISLAMIENTO PLÁSTICO DEBAJO DE LOS CONVERTIDORES	2000	FAE_11.004	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.005	CORDÓN DE TELA	2000	FAE_11.005	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.007	CORDÓN DE TELA BAJO PAPEL DE CARTÓN	2000	FAE_11.007	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.008	SOPORTE PLÁSTICO PLANO	2000	FAE_11.008	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.009	ANTIVIBRACIÓN VERTICAL	2000	FAE_11.009	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.010	TACOS PROTECCIÓN	2000	FAE_11.010	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.011	SOPORTE PLÁSTICO REDONDO	2000	FAE_11.011	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.012	CORDÓN TELA	2000	FAE_11.012	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.013	CORDÓN TELA	2000	FAE_11.013	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.014	TRENZA	2000	FAE_11.014	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.015	CONVERTIDORES ENVOLVENTES DE CARTÓN	2000	FAE_11.015	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.016	PLACA DE APOYO	2000	FAE_11.016	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.017	JUNTA DE ESTANQUEIDAD	2000	FAE_11.017	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.018	PERNO DE SOPORTE	2000	FAE_11.018	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.019	JUNTA ESTANQUEIDAD	2000	FAE_11.019	16/07/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.021	JUNTA ESTANQUEIDAD	2000	FAE_11.021	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.022	MATERIAL FLEXIBLE TRANSPARENTE	2000	FAE_11.022	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.023	MATERIAL BLANCO	2000	FAE_11.023	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.024	PAPEL DE CARTÓN	2000	FAE_11.024	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.025	CARTÓN MULTICAPA	2000	FAE_11.025	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.026	PLACA APOYO	2000	FAE_11.026	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.027	PINTURA INTERIOR	2000	FAE_11.027	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.028	JUNTA ESTANQUEIDAD	2000	FAE_11.028	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.029	JUNTA ESTANQUEIDAD	2000	FAE_11.029	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.030	BOBINA NARANJA	2000	FAE_11.030	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.031	JUNTA	2000	FAE_11.031	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.032	CORDÓN TELA	2000	FAE_11.032	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.033	RECUBRIMIENTO PLÁSTICO PROTECCIÓN CABLE	2000	FAE_11.033	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.034	TRENZA	2000	FAE_11.034	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.035	PINTURA	2000	FAE_11.035	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.036	PAPELES Y CARTÓN	2000	FAE_11.036	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.037	MATERIAL AISLANTE FLEXIBLE DE BOBINAS	2000	FAE_11.037	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.038	PINTURA	2000	FAE_11.038	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.039	MATERIAL DURO	2000	FAE_11.039	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.040	AISLANTE	2000	FAE_11.040	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.042	GRASA BLANCA BAJO ELEMENTOS METÁLICOS	2000	FAE_11.042	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.043	PLACA AISLANTE DEBAJO DEL CONVERTIDOR 2016	2000	FAE_11.043	16/07/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.044	PLACA AISLANTE DEBAJO DEL CONVERTIDOR 2016	2000	FAE_11.044	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.045	JUNTA TERMORRETRÁCTIL	2000	FAE_11.045	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.046	CARTÓN	2000	FAE_11.046	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.047	RESINA NARANJA	2000	FAE_11.047	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.048	AISLAMIENTO TELA	2000	FAE_11.048	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.049	JUNTA CABLE TERMORRETRÁCTIL BRILLANTE	2000	FAE_11.049	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.050	SOPORTE CONDENSADOR 2012	2000	FAE_11.050	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.051	PERNO SOPORTE CONVERTIDORES 2016	2000	FAE_11.051	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.052	PERNO SOPORTE	2000	FAE_11.052	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.053	ARANDELA	2000	FAE_11.053 ID-MCA_11.053	16/07/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
11.054	PLACA APOYO ROJA	2000	FAE_11.054	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.055	PROTECCIÓN DEL CABLE DE GOMA	2000	FAE_11.055	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.056	PLACA SOPORTE	2000	FAE_11.056	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.057	PLACA SOPORTE	2000	FAE_11.057	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.058	PLACA SOPORTE GRUESA	2000	FAE_11.058	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.059	PLACA SOPORTE FINA	2000	FAE_11.059	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.060	AISLANTE	2000	FAE_11.060	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.061	ARANDELA DE PAPAEL Y CARTÓN	2000	FAE_11.061	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.062	PLACA SOPORTE ROJA	2000	FAE_11.062	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.063	CARTÓN Y PAPEL DE CABLES	2000	FAE_11.063	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.064	JUNTA DE ESTANQUEIDAD	2000	FAE_11.064	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.065	PAPEL Y CARTÓN AISLANTE	2000	FAE_11.065	16/07/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.066	PAPEL Y CARTÓN AISLANTE	2000	FAE_11.066	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.067	JUNTA ESTANQUEIDAD	2000	FAE_11.067	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.068	SOPORTE PLÁSTICO BLANCO	2000	FAE_11.068	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.069	SOPORTE PLÁSTICO	2000	FAE_11.069	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.070	PAPEL Y CARTÓN	2000	FAE_11.070	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.071	GRASA BLANCA DEBAJO DE LA PLACA METÁLICA	2000	FAE_11.071	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.072	PERNO DE SOPORTE	2000	FAE_11.072	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.073	ARANDELA DE SOPORTE DE PLÁSTICO ROSA	2000	FAE_11.073	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.074	PLACA AISLANTE FLEXIBLE	2000	FAE_11.074	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.075	PLACA SOPORTE ROJA	2000	FAE_11.075	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.076	SOPORTE REDONDO NEGRO	2000	FAE_11.076	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.077	PERNO SOPORTE ROJO	2000	FAE_11.077	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.078	PINTURA SOBRE CERÁMICA	2000	FAE_11.078	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.079	PERNO DE SOPORTE	2000	FAE_11.079	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.080	PERNO DE SOPORTE	2000	FAE_11.080	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.081	PLACA SOPORTE	2000	FAE_11.081	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.082	PLACA SOPORTE ROJA	2000	FAE_11.082	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.083	JUNTA TERMORRETRÁCTIL	2000	FAE_11.083	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.084	RECUBRIMIENTO PLÁSTICO	2000	FAE_11.084	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.085	MATERIAL AISLANTE FLEXIBLE	2000	FAE_11.085	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.086	ANTIVIBRACIÓN	2000	FAE_11.086	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.087	ANTIVIBRACIÓN	2000	FAE_11.087	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.088	PLACA SOPORTE ROJA	2000	FAE_11.088	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.089	PROTECCIÓN DE CABLE TERMORRETRÁCTIL	2000	FAE_11.089	16/07/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.090	PROTECCIÓN CABLE DE GOMA	2000	FAE_11.090	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.091	PROTECCIÓN DE BAQUELITA	2000	FAE_11.091	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.092	PERNO SOPORTE	2000	FAE_11.092	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.093	PAPEL Y CARTON CON RESINA NARANJA	2000	FAE_11.093	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.094	SOPORTE PLÁSTICO	2000	FAE_11.094	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.095	PROTECCIÓN TERMINALES	2000	FAE_11.095	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.096	PLACA SOPORTE ROJA	2000	FAE_11.096	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.097	AISLAMIENTO FLEXIBLE	2000	FAE_11.097	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.098	PLACA SOPORTE ROJA	2000	FAE_11.098	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.099	PERNO SOPORTE ROJO	2000	FAE_11.099	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.100	ARANDELA BLANCA	2000	FAE_11.100	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.101	CARTÓN Y PAPEL DE BOBINA	2000	FAE_11.101	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.102	AISLAMIENTO DEL CABLE DE TELA Y RECUBRIMIENTO DE PLÁSTICO	2000	FAE_11.102	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.103	ANTIVIBRACIÓN BAJO DE BOBINAS	2000	FAE_11.103	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.104	AISLAMIENTO ENTRE CONDENSADORES	2000	FAE_11.104	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.105	MATERIAL FLEXIBLE	2000	FAE_11.105	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.106	PLACA SOPORTE	2000	FAE_11.106	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.107	AISLANTE DE SOPORTE ROJO	2000	FAE_11.107	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.108	PLACA AISLANTE ENTRE CONDENSADORES	2000	FAE_11.108	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.109	PAPEL CARTÓN ENTRE CONDENSADORES	2000	FAE_11.109	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.110	SOPORTE PLÁSTICO BLOQUE	2000	FAE_11.110	16/07/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.111	RECUBRIMIENTOS DE CABLES CON RESINA	2000	FAE_11.111	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.112	PAPEL Y CARTÓN CON RESINA	2000	FAE_11.112	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.113	PAPEL Y CARTÓN AISLANTE	2000	FAE_11.113	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.114	JUNTA AISLANTE	2000	FAE_11.114	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.115	MATERIAL AISLANTE FLEXIBLE	2000	FAE_11.115	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.116	BLOQUE DE PLÁSTICO	2000	FAE_11.116	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.117	ARANDELA DE PLÁSTICO	2000	FAE_11.117	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.118	SOPORTE BAQUELITA	2000	FAE_11.118	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.119	PLACA AISLANTE	2000	FAE_11.119	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.120	PLACA AISLANTE	2000	FAE_11.120	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.121	PLACA AISLANTE	2000	FAE_11.121	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.122	JUNTA ESTANQUEIDAD	2000	FAE_11.122	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.123	ANILLO OBTURADOR	2000	FAE_11.123	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.124	SOPORTE BAQUELITA REDONDO	2000	FAE_11.124	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.125	RESINA	2000	FAE_11.125	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.126	PAPEL Y CARTÓN AISLANTE	2000	FAE_11.126	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.127	TEJIDO	2000	FAE_11.127	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.128	PLACA AISLANTE	2000	FAE_11.128 ID-MCA_11.128	16/07/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
11.129	CABLES CON CUBIERTA DE TELA	2000	FAE_11.129	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.130	CABLES CON CUBIERTA DE TELA	2000	FAE_11.130	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.131	TEJIDO CON RESINA	2000	FAE_11.131	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.132	PLACA AISLANTE	2000	FAE_11.132	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.133	REVESTIMIENTO BOBINADOS	2000	FAE_11.133	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.134	PLACA SOPORTE	2000	FAE_11.134	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.135	CABLES CON CUBIERTA DE TELA	2000	FAE_11.135	16/07/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.136	JUNTA ESTANQUEIDAD	2000	FAE_11.136	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.137	BARILLA AISLANTE	2000	FAE_11.137	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.138	AISLAMIENTO FIBROSO	2000	FAE_11.138	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.323	AISLANTE ROJO	2000	FAE_11.323	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.324	ARANDELA AISLANTE	2000	FAE_11.324	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.325	ARANDELA AISLANTE	2000	FAE_11.325	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.327	BARILLA AISLANTE	2000	FAE_11.327	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.139	JUNTA ESTANQUEIDAD P1	2000	FITXA FAE 11139	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.140	ESPACIADOR P1/B1-B2	2000	FITXA FAE 11140	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.141	CASQUILLO GTO P1/B3-B4	2000	FITXA FAE 11141	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.142	ESPACIADOR P1/B3-B4	2000	FITXA FAE 11142	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.143	CARCASA BOBINAS	2000	FITXA FAE 11143	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.144	FUNDA AISLANTE P1	2000	FITXA FAE 11144	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.145	JUNTA PUERTA P1	2000	FITXA FAE 11145	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.146	JUNTA AISLANTE C1/P1	2000	FITXA FAE 11146	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.148	PLACA SOPORTE P1/B1/B2	2000	FITXA FAE 11148	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.149	FUNDA AISLANTE BORNE P1/B4- B5	2000	FITXA FAE 11149	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.150	AISLANTE P1/B4-B5	2000	FITXA FAE 11150	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.151	PLACA SOPORTE P1/B5	2000	FITXA FAE 11151	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.152	AISLANTE CABLE P1	2000	FITXA FAE 11152	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.153	AISLANTE CABLE C1	2000	FITXA FAE 11153	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.154	AISLANTE MULTICABLE C1	2000	FITXA FAE 11154	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.155	AISLANTE CABLE RIGIDO C1	2000	FITXA FAE 11155	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.156	AISLANTE MULTICABLE PASAMUROS C1	2000	FITXA FAE 11156	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.157	ESPACIADOR C1/B1-B2	2000	FITXA FAE 11157	30/08/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.158	JUNTA AISLANTE CONDENSADORES C1/B1-B2	2000	FITXA FAE 11158	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.159	FUNDA AISLANTE P1	2000	FITXA FAE 11159	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.160	PINTURA INTERIOR C1	2000	FITXA FAE 11160	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.161	PINTURA EXTERIOR	2000	FITXA FAE 11161	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.162	JUNTA ESTANQUEIDAD P2	2000	FITXA FAE 11162	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.163	CARCASA BOBINA P2	2000	FITXA FAE 11163	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.165	AISLANTE BORNE CONEXIÓN P2	2000	FITXA FAE 11165	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.167	PEGAMENTO P1	2000	FITXA FAE 11167	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.168	ESPACIADOR PEQUEÑO P1	2000	FITXA FAE 11168	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.169	JUNTA TERMORRETRACTIL P1/B1-B2	2000	FITXA FAE 11169	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.170	JUNTA TERMORRETRACTIL P1/B4-B5	2000	FITXA FAE 11170	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.171	ESPACIADOR PEQUEÑO P1/B1-B2	2000	FITXA FAE 11171	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.172	ESPACIADOR LARGO P1/B1-B2	2000	FITXA FAE 11172	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.173	FUNDA TERMORRETRACTIL P1/B1-B2	2000	FITXA FAE 11173	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.174	REVESTIMIENTO GOMA C1	2000	FITXA FAE 11174	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.175	JUNTA TERMORRETRACTIL C1/P2	2000	FITXA FAE 11175	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.176	JUNTA AISLANTE BOBINA P1	2000	FITXA FAE 11176	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.177	RECUBRIMIENTO P1/B6	2000	FITXA FAE 11177	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.178	RECUBRIMIENTO INCOLORO P1/B6	2000	FITXA FAE 11178	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.179	AISLANTE P1	2000	FITXA FAE 11179	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.180	PLACA SOPORTE C1/B3	2000	FITXA FAE 11180	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.181	JUNTA ESTANQUEIDAD C1	2000	FITXA FAE 11181	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.182	PLACA SOPORTE P1/C1/B1-B2	2000	FITXA FAE 11182	30/08/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.183	SOPORTES ENTRE CONDENSADORES C1/B1-B2	2000	FITXA FAE 11183	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.184	AISLANTES BAJO CONDENSADORES C1/B1-B2	2000	FITXA FAE 11184	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.185	ARANDELA C1/B1-B2	2000	FITXA FAE 11185	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.186	PLACA SOPORTE C1/B1-B2	2000	FITXA FAE 11186	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.187	AISLANTE PERNO C1/B1-B2	2000	FITXA FAE 11187	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.188	GOMA AISLANTE C1/B1-B2	2000	FITXA FAE 11188	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.189	JUNTA AISLANTE C1/B1-B2	2000	FITXA FAE 11189	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.190	AISLANTES CABLE DE CONEXIÓN CONDENSADORES C1/B1-B2	2000	FITXA FAE 11190	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.326	PLACA AISLANTE P1/B6	2000	FITXA FAE 11326	30/08/2019	NEGATIVO	N/A

RADIOTELEFONIA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.900	ARANDELA CIERRE CONMUTADOR EMERGENCIA RADIO	2100	FAE_10.900	8/07/2019	NEGATIVO	N/A

DIVISOR DE TENSIÓN

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.903	SOPORTE DIVISOR TENSIÓN GRANDE	2100/ 500	FAE_10.903	8/07/2019	NEGATIVO	N/A
10.904	SOPORTE DIVISOR TENSIÓN PEQUEÑO	2100/ 500	FAE_10.904	8/07/2019	NEGATIVO	N/A

**ATP ATO**

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.905	SOPORTE DIVISOR INTERIOR ANTENA TREN-STOP	2100/ 500	FAE_10.905	8/07/2019	NEGATIVO	N/A
10.917	JUNTA TACO S2100	2100/ 500	FAE_10.917	19/07/2019	NEGATIVO	N/A
12.218	KIT JUNTA TACOGENERADOR	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 12.218	30/10/2019	NEGATIVO	N/A
12.107	RELÉ AUXILIAR RD2DI 72VCC	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 12.107	19/12/2019	NEGATIVO	N/A
12.108	RELÉ AUXILIAR RF4S4-DI 72VCC	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 12.108	19/12/2019	NEGATIVO	N/A
12.109	RELÉ AUXILIAR RJ8-S4-DI 72VCC	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 12.109	19/12/2019	NEGATIVO	N/A
12.110	CONTACTOR TAL9-22-00 72VCC	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 12.110	19/12/2019	NEGATIVO	N/A
12.111	MODULO TRACO	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 12.111	19/12/2019	NEGATIVO	N/A
12.112	MODULO CINCON	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 12.112	19/12/2019	NEGATIVO	N/A
12.113	BOMBIN LLAVE ESPECIAL	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 12.113	19/12/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
12.118	KIT JUNTA Y TORNILLO TACOGENERADOR	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 12.118	19/12/2019	NEGATIVO	N/A
10.424	PLACA IDENTIFICATIVA CAJA R	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 10.424	19/12/2019	NEGATIVO	N/A
10.427	JUNTA SEMIBRIDA CAJA C	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 10.427	19/12/2019	NEGATIVO	N/A
10.428	PLACA IDENTIFICATIVA CAJA C	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 10.428	19/12/2019	NEGATIVO	N/A
10.442	FICHA CONECTOR MACHO	2000/ 3000/ 4000	FITXA FAE 10.442	19/12/2019	NEGATIVO	N/A

LLAVE BVR

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.906	PROTECCIÓN LLAVE BVR	2100/ 500	FAE_10.906	8/07/2019	NEGATIVO	N/A

UTR

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.907	PROTECCIÓN DISPARO UTR	2100/ 500	FAE_10.903	9/07/2019	NEGATIVO	N/A

INTERCOMUNICACIÓN IRIS+TS

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
------------------	----------	-------	--------------------	-----------------------	-----------	--------------------------------



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.909	SEPARADOR TRANSFORMADOR PEQUEÑO IRIS	500	FAE_10.909	10/07/2019	NEGATIVO	N/A

EIC ARMARIO CABINA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.910	JUNTA EIC ARMARIO CABINA	2100/ 500	FAE_10.910	10/07/2019	NEGATIVO	N/A

TACOGENERADOR TRACCIÓN

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.911	RESINA	2100/ 500	FAE_10.911	19/07/2019	NEGATIVO	N/A

COFRE APARAMENTA ELECTRICA BAJO BASTIDOR

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.912	F6 C/B2 ABB ESTRUCTURA	2000	FAE_10.912	19/07/2019	NEGATIVO	N/A
10.913	F6 C/B2 ABB MANETA	2000	FAE_10.913	19/07/2019	NEGATIVO	N/A
10.914	F14 ESTRUCTURA GE	2000	FAE_10.913	19/07/2019	NEGATIVO	N/A
10.915	F14 MANETA GE	2000	FAE_10.913	19/07/2019	NEGATIVO	N/A
10.918	CARCASA LC1 FG 44	2000	FAE_10.918	07/08/2019	NEGATIVO	N/A
10.932	SEPARADOR CONEX. BORNES LP1 D1201	2100/ 500	FAE_10.932	04/09/2019	NEGATIVO	N/A
10.933	PORTE MÓVIL LP1 D1201	2100/ 500	FAE_10.933	04/09/2019	NEGATIVO	N/A

**APARAMENTA ELECTRICA**

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.920	CARCASA TERMICO 3 POLOS BBC S213	3000/ 4000	FAE_10.920	07/08/2019	NEGATIVO	N/A
10.921	SEPARADOR CONEX. BORNES LP1-D259	3000/ 4000	FAE_10.921	07/08/2019	NEGATIVO	N/A
10.922	PARTE MÓVIL LP1-D259	3000/ 4000	FAE_10.922	07/08/2019	NEGATIVO	N/A
10.923	SEPARADOR CONEX. BORNES DN240	2000	FAE_10.923	07/08/2019	NEGATIVO	N/A
10.924	PARTE MÓVIL DN240	2000	FAE_10.924	07/08/2019	NEGATIVO	N/A
10.925	SEPARADOR CONEX. BORNES CONTACTOR BATERIA LP1 D804	3000/ 4000	FAE_10.925	07/08/2019	NEGATIVO	N/A
10.926	SEPARADOR CONEX. BORNES DN22	2100	FAE_10.926	04/09/2019	NEGATIVO	N/A
10.927	PARTE MÓVIL DN22	2100	FAE_10.927	04/09/2019	NEGATIVO	N/A
10.928	SEPARADOR CONEX. BORNES DN31	2100	FAE_10.928	04/09/2019	NEGATIVO	N/A
10.929	PARTE MÓVIL DN31	2100	FAE_10.929	04/09/2019	NEGATIVO	N/A
10.930	SEPARADOR CONEX. BORNES DN40	2100	FAE_10.930	04/09/2019	NEGATIVO	N/A
10.931	PARTE MÓVIL DN40	2100	FAE_10.931	04/09/2019	NEGATIVO	N/A

CONVERTIDOR 125KVA REMODELACIÓN

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.257	JUNTA ESTANQUEIDAD P4	2000	FITXA FAE 11257	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.258	FUNDA AISLANTE NEGRA P4	2000	FITXA FAE 11258	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.259	FUNDA AISLANTE BLANCA P4/C4	2000	FITXA FAE 11259	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.260	TRENZA AISLANTE P4/B3-B4 C4/B2-B3-B4-B5	2000	FITXA FAE 11260	30/08/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.261	PLACA SOPORTE P4/B5	2000	FITXA FAE 11261	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.262	PLACA AISLANTE TIRISTORES GTO P4/B3-B4	2000	FITXA FAE 11262	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.263	PLACA AISLANTE AMPLIFICADORES P4/B1-B2	2000	FITXA FAE 11263	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.264	PLACA DE ANCLAJE A PUERTA P4/B1-B2	2000	FITXA FAE 11264	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.265	PLACA SOPORTE P4/B1-B2	2000	FITXA FAE 11265	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.266	CARCASA INDUCTANCIA P4/B1- B2	2000	FITXA FAE 11266	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.267	RESINA INDUCTANCIA P4/B-B2	2000	FITXA FAE 11267	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.268	CILINDRO AISLANTE P4/B3-B4	2000	FITXA FAE 11268	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.269	AISLANTE BORNERO DE CONEXIÓN P4/B3-B4	2000	FITXA FAE 11269	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.270	PINTURA INTERIOR C4	2000	FITXA FAE 11270	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.271	PINTURA EXTERIOR	2000	FITXA FAE 11271	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.272	AISLADOR CON PERNO C4/B3-B4- B5	2000	FITXA FAE 11272	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.273	AISLANTE BORNERO DE CONEXIÓN C4/B6-B3	2000	FITXA FAE 11273	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.383	PLACA AISLANTE EN EL SOPORTE DE BOBINA C2/B1	2000	FITXA FAE 11383	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.384	JUNTA AISLANTE BOBINADO C2/B1	2000	FITXA FAE 11384	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.385	RESINA AMPERIMETRO C2/B5	2000	FITXA FAE 11385	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.274	PLACA SOPORTE P2	2000	FITXA FAE 11274	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.275	JUNTA ESTANQUEIDAD P2	2000	FITXA FAE 11275	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.276	AISLANTE C3/B2	2000	FITXA FAE 11276	30/08/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.277	PLACA AISLANTE EN EL SOPORTE DE BOBINA C3/B3	2000	FITXA FAE 11277	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.278	AISLANTE CABLE C3/B1	2000	FITXA FAE 11278	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.280	PLACA AISLANTE C3/B1	2000	FITXA FAE 11280	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.281	JUNTA ESTANQUEIDAD P3	2000	FITXA FAE 11281	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.282	PLACA SOPORTE C4/B7	2000	FITXA FAE 11282	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.283	JUNTA AISLANTE FUSIBLE FERRAZ C4/B7	2000	FITXA FAE 11283	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.284	JUNTA ESTANQUEIDAD C4/B7	2000	FITXA FAE 11284	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.285	JUNTA ESATNQUEIDAD P1	2000	FITXA FAE 11285	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.286	CILINDRO AISLANTE P1/B3-B4	2000	FITXA FAE 11286	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.287	PLACA AISLANTE TIRISTORES GTO P1/B3-B4	2000	FITXA FAE 11287	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.288	FUNDA AISLANTE P1	2000	FITXA FAE 11288	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.289	PLACA AISLANTE AMPLIFICADORES P1/B1-B2	2000	FITXA FAE 11289	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.290	AISLANTE BORNERO DE CONEXIÓN P1	2000	FITXA FAE 11290	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.291	FUNDA AISLANTE NEGRA P1/C1- C2	2000	FITXA FAE 11291	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.292	FUNDA AISLANTE BLANCA P1/C1- C2	2000	FITXA FAE 11292	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.293	TRENZA AISLANTE P1/C1/C2	2000	FITXA FAE 11293	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.294	PLACA SOPORTE P1/B1-B2	2000	FITXA FAE 11294	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.295	CARCASA INDUCTANCIA P1/B1- B2	2000	FITXA FAE 11295	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.296	PLACA SOPORTE C4/B8	2000	FITXA FAE 11296	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.297	PLACA AISLANTE CONDENSADOR C4/B2	2000	FITXA FAE 11297	30/08/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.298	RESINA INDUCTANCIA P4/B1-B2	2000	FITXA FAE 11298	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.299	PLACA DE ANCLAJE A PUERTA P4	2000	FITXA FAE 11299	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.300	AISLANTE BORNERO DE CONEXIÓN C4/B6	2000	FITXA FAE 11300	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.301	AISLADOR CON PERNO C4/B7	2000	FITXA FAE 11301	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.302	PINTURA INTERIOR C1/C2	2000	FITXA FAE 11302	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.303	PINTURA EXTERIOR	2000	FITXA FAE 11303	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.305	JUNTA ESTANQUEIDAD P5	2000	FITXA FAE 11305	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.306	PLACA SOPORTE P5/B1	2000	FITXA FAE 11306	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.307	PLACA SOPORTE P5/B2	2000	FITXA FAE 11307	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.308	CASQUILLO TIRISTORES GTO P5/B1	2000	FITXA FAE 11308	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.309	PLACA AISLANTE TIRISTORES GTO P5/B1	2000	FITXA FAE 11309	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.310	JUNTA ESTANQUEIDAD P6	2000	FITXA FAE 11310	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.311	PLACA ANTIVIBRACIÓN P6	2000	FITXA FAE 11311	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.312	ESPACIADOR AISLANTE P6/B2	2000	FITXA FAE 11312	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.313	TRENZA AISLANTE P6	2000	FITXA FAE 11313	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.314	PLACA AISLANTE P4	2000	FITXA FAE 11314	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.315	FUNDA AISLANTE CABLE P4/B5	2000	FITXA FAE 11315	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.316	AISLANTE CABLE	2000	FITXA FAE 11316	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.317	PLACA SOPORTE P3	2000	FITXA FAE 11317	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.318	PLACA ANTIVIBRACION CONDENSADORES P6/B1	2000	FITXA FAE 11318	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.319	CARCASA TRANSFORMADOR P5/B2	2000	FITXA FAE 11319	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.320	PLACA AISLANTE DIVISOR DE TENSIÓN C4	2000	FITXA FAE 11320	30/08/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.321	CARCASA TRANSFORMADOR P4/B5	2000	FITXA FAE 11321	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.322	PLACA SOPORTE P4/B5	2000	FITXA FAE 11322	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.386	CARCASA TRANSFORMADOR P4/B1-B2	2000	FITXA FAE 11386	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.387	RESINA TRANSFORMADOR P4/B1-B2	2000	FITXA FAE 11387	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.388	CARCASA CONDENSADOR P4/B1- B2	2000	FITXA FAE 11388	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.389	PLACA AISLANTE ENTREHIERRO P4/B6	2000	FITXA FAE 11389	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.390	PLACA AISLANTE P4/B6	2000	FITXA FAE 11390	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.391	PLACA AISLANTE ENTREHIERRO P4/B6	2000	FITXA FAE 11391	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.392	PLACA AISLANTE BOBINA P4/B6	2000	FITXA FAE 11392	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.393	AISLANTE CABLES C4-C1-P4-P1- C3	2000	FITXA FAE 11393	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.394	FUNDA BORNES P4-C4-P1-C1-C3	2000	FITXA FAE 11394	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.395	RESINA C4/B3	2000	FITXA FAE 11395	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.396	PLACA SOPORTE C4/B3	2000	FITXA FAE 11396	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.397	ARANDELA C4/B4/B5	2000	FITXA FAE 11397	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.398	PLACA SOPORTE C4/B4-B5	2000	FITXA FAE 11398	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.399	PLACA AISLANTE ENTRE CONDENSADORES C4/B4-B5	2000	FITXA FAE 11399	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.400	RESISTENCIA C4/B4-B5-B7	2000	FITXA FAE 11400	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.401	PLACA SOPORTE C4/B3	2000	FITXA FAE 11401	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.402	FUNDA AISLANTE P5/B3	2000	FITXA FAE 11402	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.403	DIVISOR DE TENSIÓN C4	2000	FITXA FAE 11403	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.404	AISLANTE ENTREHIERRO P1/B6	2000	FITXA FAE 11404	30/08/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.405	JUNTA AISLANTE ENTREHIERRO P1/B6	2000	FITXA FAE 11405	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.406	JUNTA AISLANTE ENTRE BOBINA Y ENTREHIERRO P1/B6	2000	FITXA FAE 11406	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.407	JUNTA AISLANTE BOBINA P1/B6	2000	FITXA FAE 11407	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.408	JUNTA AISLANTE EXTERIOR BOBINA P1/B6	2000	FITXA FAE 11408	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.409	CARCASA TRANSFORMADOR P1/B1-B2	2000	FITXA FAE 11409	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.410	RESINA TRANSFORMADORE P1/B1-B2	2000	FITXA FAE 11410	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.411	CARCASA CONDENSADOR P1/B1- B2	2000	FITXA FAE 11411	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.412	JUNTA AISLANTE BOBINA C3/B1- B2	2000	FITXA FAE 11412	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.413	JUNTA AISLANTE ENTREBOBINADOS C3/B1-B2	2000	FITXA FAE 11413	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.414	AISLANTES CABLES C3/B1-B2-B3	2000	FITXA FAE 11414	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.415	FUNDA PERNO C3/B1-B2	2000	FITXA FAE 11415	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.416	PLACA SOPORTE P1/B6	2000	FITXA FAE 11416	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.417	JUNTA AISLANTE BOBINA C3/B3	2000	FITXA FAE 11417	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.418	ARANDELA C3/B3	2000	FITXA FAE 11418	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.419	PLACA SOPORTE C3/B3	2000	FITXA FAE 11419	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.420	PLACA SOPORTE C2/B1	2000	FITXA FAE 11420	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.421	FUNDA PERNO C2/B1	2000	FITXA FAE 11421	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.422	JUNTA AISLANTE BOBINA C2/B1	2000	FITXA FAE 11422	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.423	JUNTA AISLANTE SOPORTE DE BOBINA C2/B1	2000	FITXA FAE 11423	30/08/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.424	ARANDELAS TJ AMPLIFICACIÓN SEÑAL	2000	FITXA FAE 11424	30/08/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
11.425	PLACA SOPORTE C4/B7	2000	FITXA FAE 11425	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.426	FUNDA AISLANTE C2/B4	2000	FITXA FAE 11426	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.427	JUNTA AISLANTE TRANSFORMADOR C2/B4	2000	FITXA FAE 11427	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.428	JUNTA AISLANTE BOBINA C2/B4	2000	FITXA FAE 11428	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.429	PLACA AISLANTE C2/B4	2000	FITXA FAE 11429	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.430	PLACA AISLANTE CONDENSADOR C4	2000	FITXA FAE 11430	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.431	PLACA SOPORTE C2/B3	2000	FITXA FAE 11431	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.432	PLACA SOPORTE C2/B2	2000	FITXA FAE 11432	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.433	RESISTENCIA C1/B5	2000	FITXA FAE 11433	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.434	PLACA AISLANTE C3/B1-B2-B3	2000	FITXA FAE 11434	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.435	SILENTBLOCK C3	2000	FITXA FAE 11435	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.436	PLACA AISLANTE C3	2000	FITXA FAE 11436	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.437	AISLADOR CON PERNO C3/B1-B2- B3	2000	FITXA FAE 11437	30/08/2019	NEGATIVO	N/A

INVERSOR 6+6KVA CONVERTIDOR 120 KVA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.439	JUNTA ESTANQUEIDAD C1	2100	FITXA FAE 11439	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.440	FUNDA AISLANTE C1/B6-B7 C2/B6-B7	2100	FITXA FAE 11440	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.441	AISLANTE TERMORRETRACTIL C1/B6-B7 C2/B6-B7	2100	FITXA FAE 11441	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.442	RECUBRIMIENTO AISLANTE BOBINA C1/B6 C2/B6	2100	FITXA FAE 11442	30/08/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.443	PLACA AISLANTE EN SOPORTE C1/B8 C2/B8	2100	FITXA FAE 11443	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.444	JUNTA AISLANTE CONEXIONES C1/B8 C2/B8	2100	FITXA FAE 11444	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.445	FUNDA CABLE C1/B8 C2/B8	2100	FITXA FAE 11445	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.446	PLACA SOPORTE C1/B4-B5 C2/B4- B5	2100	FITXA FAE 11446	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.447	PLACA SOPORTE P1-P2	2100	FITXA FAE 11447	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.448	PLACA SOPORTE C1	2100	FITXA FAE 11448	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.449	AISLANTE CABLES C1/B2-B3-B5- B8 C2/B2-B3-B5-B8	2100	FITXA FAE 11449	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.450	POLVO	2100	FITXA FAE 11450	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.451	RECUBIRMIENTO CABLE P1-P2	2100	FITXA FAE 11451	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.452	TRENZA AISLANTE GRIS P1-P2	2100	FITXA FAE 11452	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.453	FUNDA AISLANTE CABLE P1/B4 P2/B4	2100	FITXA FAE 11453	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.454	JUNTA ESTANQUEIDAD CONECTOR C1/B4 C2/B4	2100	FITXA FAE 11454	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.455	JUNTA ESTANQUEIDAD CONECTOR P1/B4 P2/B4	2100	FITXA FAE 11455	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.456	JUNTA AISLANTE CONDENSADORES C1/B1 C2/B2	2100	FITXA FAE 11456	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.457	RECUBRIMIENTO AISLANTE BOBINA C2/B3	2100	FITXA FAE 11457	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.458	PLACA SOPORTE C1	2100	FITXA FAE 11458	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.459	ARANDELA SOBRE INDUCTANCIA C1/B3	2100	FITXA FAE 11459	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.460	JUNTA AISLANTE P1/B5	2100	FITXA FAE 11460	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.461	JUNTA ESTANQUEIDAD P5	2100	FITXA FAE 11461	30/08/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.462	JUNTA ESTANQUEIDAD P3	2100	FITXA FAE 11462	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.463	JUNTA ESTANQUEIDAD P4	2100	FITXA FAE 11463	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.464	POLVO	2100	FITXA FAE 11464	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.465	PINTURA INTERIOR C1/C2	2100	FITXA FAE 11465	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.466	PINTURA EXTERIOR	2100	FITXA FAE 11466	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.467	PLACA SOPORTE C1/B1 C2/B1	2100	FITXA FAE 11467	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.468	RESINA CONDENSADORES C1/B1 C2/B1	2100	FITXA FAE 11468	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.469	PLACA SOPORTE C1/B3 C2/B3	2100	FITXA FAE 11469	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.470	JUNTA AISLANTE SOPORTE DE BOBINA C2/B3	2100	FITXA FAE 11470	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.471	JUNTA AISLANTE CHASIS DE BOBINA C2/B3	2100	FITXA FAE 11471	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.472	REBESTIMIENTO BOBINA C2/B3	2100	FITXA FAE 11472	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.473	FUNDA AISLANTE PERNO C2/B3	2100	FITXA FAE 11473	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.474	ARANDELA TRANSFORMADOR C2/B3	2100	FITXA FAE 11474	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.475	JUNTA AISLANTE AMPERIMETROS C1-C2/B5	2100	FITXA FAE 11475	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.476	JUNTA AISLANTE TRANSFORMADOR C1-C2/B6	2100	FITXA FAE 11476	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.477	FUNDA AISLANTE PERNO C1/B6 C2/B6	2100	FITXA FAE 11477	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.478	PLACA AISLANTE BOBINA C1/B6 C2/B6	2100	FITXA FAE 11478	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.479	PLACA AISLANTE NUCLEO BOBINA C1/B6 C2/B6	2100	FITXA FAE 11479	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.480	ARANDELA BOBINA C1-C2/B7	2100	FITXA FAE 11480	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.481	PLACA SOPORTE C1-C2/B6	2100	FITXA FAE 11481	30/08/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.482	FUNDA AISLANTE PERNO C1- C2/B7	2100	FITXA FAE 11482	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.483	REBESTIMIENTO INTERIOR BOBINA C1-C2/B7	2100	FITXA FAE 11483	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.484	PLACA AISLANTE NUCLEO BOBINA C2/B7	2100	FITXA FAE 11484	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.485	PLACA SOPORTE C2/B8	2100	FITXA FAE 11485	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.486	FUNDA AISLANTE PERNO C2/B8	2100	FITXA FAE 11486	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.487	REBESTIMIENTO BOBINA C2/B8	2100	FITXA FAE 11487	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.488	PLACA AISLANTE NUCLEO BOBINA C2/B8	2100	FITXA FAE 11488	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.489	AISLADOR CABLE C1/C2	2100	FITXA FAE 11489	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.490	PLACA SOPORTE C1-C2/B9	2100	FITXA FAE 11490	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.491	JUNTA AISLANTE SOPORTE BOBINA C1-C2/B9	2100	FITXA FAE 11491	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.492	PLACA AISLANTE BOBINA C1- C2/B9	2100	FITXA FAE 11492	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.493	JUNTA ESTANQUEIDAD P1	2100	FITXA FAE 11493	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.494	PLACA AISLANTE CONDENSADOR DE FILTRO P1-P2/B2-B3	2100	FITXA FAE 11494	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.495	JUNTA CONDENSADORES DE FILTRO P1-P2/B2-B3	2100	FITXA FAE 11495	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.496	PLACA SOPORTE P1/B1-B2-B3-B4 P2/B1-B2-B3-B4	2100	FITXA FAE 11496	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.497	RECUBRIMIENTO BOBINADO C1/B6	2100	FITXA FAE 11497	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.498	PLACA AISLANTE SOPORTE ENTREHIERRO C1/B6	2100	FITXA FAE 11498	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.499	PLACA AISLANTE BOBINADO C1/B6	2100	FITXA FAE 11499	30/08/2019	NEGATIVO	N/A




NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	REF. DOSSIER/FICHA	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.500	JUNTA AISLANTE NUCLEO BOBINA C1/B6	2100	FITXA FAE 11500	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.501	PLACA AISLANTE SOPORTE ENTREHIERRO C1/B7	2100	FITXA FAE 11501	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.502	JUNTA AISLANTE NUCLEO BOBINA C1/B7	2100	FITXA FAE 11502	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.503	RECUBRIMIENTO BOBINADO C1/B8	2100	FITXA FAE 11503	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.504	FUNDA AISLANTE PERNO C1/B8	2100	FITXA FAE 11504	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.505	PLACA AISLANTE NUCLEO BOBINA C1/B8	2100	FITXA FAE 11505	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.506	PLACA AISLANTE BOBINADO C1/B3	2100	FITXA FAE 11506	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.507	JUNTA AISLANTE BOBINA C1/B3	2100	FITXA FAE 11507	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.508	PLACA AISLANTE SOPORTE ENTREHIERRO C1/B3	2100	FITXA FAE 11508	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.509	FUNDA AISLANTE PERNO C1/B3	2100	FITXA FAE 11509	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.553	PLACA AISLANTE CONDENSADOR DE FILTRO P1-P2/B2	2100	FITXA FAE 11510	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.554	PLACA AISLANTE CONDENSADOR DE FILTRO P1-P2/B2	2100	FITXA FAE 11511	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.555	PLACA AISLANTE CONDENSADOR DE FILTRO P1-P2/B2	2100	FITXA FAE 11512	30/08/2019	NEGATIVO	N/A
11.556	PLACA AISLANTE CONDENSADOR DE FILTRO P1-P2/B3	2100	FITXA FAE 11513	30/08/2019	NEGATIVO	N/A




5.- SISTEMÁTICA

Para facilitar la trazabilidad y seguimiento de todos los materiales analizados, en todos los documentos de análisis generados (FAE, ID-MCA, etc.) constará el Número de Referencia de MCA asignado a cada material en el presente inventario.

Ante un elemento sospechoso de contener amianto se rellena ficha simple (FAE):

	FICHA ANÁLISIS ELEMENTO SOSPECHOSO MCA	FAE-10025
	METRO DE BARCELONA	Página: 1 de 1


Nº plano Metro: 51968	Fecha apertura: 09/11/2018
Nº plano proveedor: S4325	Fecha cierre: 23/11/2018

SERIE(S) DE TREN AFECTADAS:	S4000
EQUIPO:	ANUNCIADOR ESTACIONES/ TARJETA SERIE_PARALELO
ELEMENTO:	ARANDELA EN TRASFORMADOR TF1 Y BOBINA L
MARCA/REFERENCIA:	
TALLER DONDE SE TOMÓ LA MUESTRA:	SANTA EULÀLIA
ESTADO:	ANALIZADA (16-11-2018)
RESULTADO/REF INFORME:	POSITIVO (Nº DE INFORME 2494.2 MUESTRA 2 LABORATORIO FIBRECOUNT)
FOTO:	

Cuando no haya sido posible descartar la presencia de amianto mediante el análisis documental, se toma muestra por empresa inscrita en RERA y se envía a analizar. Tras resultado de análisis en caso de resultar positivo se realiza "INFORME DIAGNÒSTIC MATERIAL MCA" (ID-MCA) en el que se desarrolla con mucho más detalle (planos,



documentación, recambios, colectivo de afectación....) y se procede a evaluar el riesgo con una sistemática basada en puntuación.

 Transports Metropolitans de Barcelona	FICHA ANÁLISIS ELEMENTOS MCA	ID-MCA-10004
	FC METROPOLITÀ DE BARCELONA	Página: 1 de 22 Version 1



Transports Metropolitans de Barcelona

INFORME DIAGNÓSTICO MATERIAL MCA

Nº INFORME: 10004

PLACA KLINGUERIT

Junta aislante en resistencias armario de cabina de conducción de trenes S-3000

Redactado:	Fecha:	Nombre / Firma:
Técnico de Prevención		
Entregado a CVA	Fecha:	Salida Nº: XXX/1B <M> Archivo PRL: XXX