

DIRECCIÓ DE LA UNITAT	Servei de Sistemes Elèctrics i Electromecànics. Manteniment Baixa Tensió i Instal·lacions Electromecàniques
NOTA DE SERVEI Nº	BTEM/02/20
DIRIGIDA A:	Tot el personal de la unitat de Manteniment BTEM
INFORMACIÓ SOBRE: MATERIALS MCA	
<p>En relació al pla d'inventari i identificació d'elements amb presència d'amiant en les instal·lacions elèctriques i electromecàniques de la xarxa,</p> <p>S'informa que a la anàlisi del magatzem de Santa Eulàlia realitzat la setmana passada, s'han identificat els següents fusibles amb contingut d'amiant:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fusible BT, Almacén BT Santa Eulàlia CRADY TARDOFUS AC 00, 50A (etiqueta y contactor rojos)• Fusible BT, Almacén BT Santa Eulàlia SIEMENS 3NA1 332, 400A• Fusible BT, Almacén BT Santa Eulàlia SIEMENS 3NA1 017, 50A, 00/gL <p>La resta de fusibles emmagatzemats estan lliures d'amiant.</p>	
ACTUACIONS DAVANT MCA	
<p>Queda prohibida la manipulació d'aquests elements. La propera setmana aquests elements seran retirats per una empresa autoritzada RERA.</p>	
DATA	Barcelona, a 19 de juny de 2020