

## **DIRECCIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE MATERIAL MÒBIL DE METRO: NOTA DE SERVEI Nº MM/02/21**

Es comunica a tot el personal del Servei de Manteniment de Material Mòbil de Metro la següent informació:

Actualització de l' Estat de la Pintura Bituminosa de les Sèries 3000\_4000, finalitzat el mostreig de pintura segons Procediments P.880 de FMB, derivat de la Directiva D.080 de Gestió de Materials amb Contingut d'Amiant a FMB, en execució de la Estratègia de Mostreig. Es considera finalitzat el procés de identificació i caracterització de materials MCA referent a la pintura dels trens de les S. 3.000 i 4.000.

Les mostres recollides en Segona Estratègia han estat analitzades per microscòpia electrònica de transmissió.

A efectes de manteniment, la Nota de Servei Nº MM/01/18 referent a la pintura bituminosa continua en vigor fins a la retirada d'aquest trens.

Podeu trobar tota la documentació de referència a la web de l'amiant al apartat de Documents.

- Estratègia Segona Pintura S3000 FAE 10.000
- Estratègia Segona Pintura S4000 FAE 10.000
- Nota Servei MM\_1\_18 (Pintura bituminosa)
- Registro Estado Pintura Bituminosa (S2000\_3000\_4000)
- Registro MCA Material Rodante Versión 36
- Informe MCA Material Rodante Versión 36

Barcelona 20 de Juliol de 2021