

SEGUIMIENTO PINTURA BITUMINOSA							RESULTADO	
COMPOSICIÓN	FABRICANTE	FECHA ENTRADA	PRUEBAS CONSTRUCTOR	ALTA GENERALITAT	PUESTA EN SERVICIO	OBSERVACIONES	BAJO BASTIDOR	CAJA
2001	CAF	03.06.92	11.06.92	23.07.92	27.07.92	---	NEGATIVO	NEGATIVO
2002		26.03.97					NEGATIVO	NEGATIVO
R-2301		03.06.92					NEGATIVO	NEGATIVO
2003		26.03.97					NEGATIVO	NEGATIVO
2004	CAF	05.06.92	09.07.92	23.07.92	28.07.92	---	NEGATIVO	NEGATIVO
2005		19.06.92					NEGATIVO	NEGATIVO
2006		11.04.97					NEGATIVO	NEGATIVO
R-2302		19.06.92					NEGATIVO	NEGATIVO
2007	CAF	11.04.97	20.07.92	23.07.92	12.08.92	---	NEGATIVO	NEGATIVO
2008		22.06.92					NEGATIVO	NEGATIVO
2009		06.07.92					NEGATIVO	NEGATIVO
2010		24.04.97					NEGATIVO	NEGATIVO
R-2303	CAF	03.07.92	06.07.92	28.07.92	06.08.92	---	NEGATIVO	NEGATIVO
2011		24.04.97					NEGATIVO	NEGATIVO
2012		03.07.92					NEGATIVO	NEGATIVO
2013		MEINFESA					15.06.92	NEGATIVO
2014	GATSA	22.05.97	06.07.92	28.07.92	06.08.92	---	NEGATIVO	NEGATIVO
R-2304	MEINFESA	16.06.92					NEGATIVO	NEGATIVO
2015	GATSA	22.05.97					NEGATIVO	NEGATIVO
2016	MEINFESA	17.06.92					NEGATIVO	NEGATIVO
2017	MEINFESA	08.07.92	20.07.92	28.07.92	06.08.92	---	NEGATIVO	NEGATIVO
2018	GATSA	05.06.97					NEGATIVO	NEGATIVO
R-2305	MEINFESA	07.07.92					NEGATIVO	NEGATIVO
2019	GATSA	05.06.97					NEGATIVO	NEGATIVO
2020	MEINFESA	06.07.92	04.08.92	07.08.92	14.08.92	---	NEGATIVO	NEGATIVO
2021	MEINFESA	22.07.92					NEGATIVO	NEGATIVO
2022	GATSA	27.06.97					NEGATIVO	NEGATIVO
R-2306	MEINFESA	21.07.92					NEGATIVO	NEGATIVO
2023	GATSA	27.06.97	NEGATIVO	NEGATIVO				
2024	MEINFESA	20.07.92	NEGATIVO	NEGATIVO				

Actualizado a 19/11/2018 a las 13:00h