



REGISTRO DE MODIFICACIONES

EDICIÓN	MODIFICACIONES	FECHA
0	Creación del documento.	23/11/2018
1	Actualización elementos	11/12/2018
2	Actualización elementos auditoría convertidor 25KVA y corrección errata formato.	14/12/2018
3	Actualización elementos: 10.096, 10.097, 10.098, 10.099, 10.052, 10.100, 10.046, 10.041, 10.101, se añade campo específico para BATERÍA y ALTA TENSIÓN.	19/12/2018
4	Actualización elementos: 10.012, 10.016 del 10.080 al 10.094, 10.097, 10.098 y 10.099. Se crean los elementos: 10.048, 10.079, 10.102, 10.103 y 10.104.	09/01/2019
5	Actualización de elementos: 10.057 y 10.058. Se crean los elementos: 10.105, 10.106, 10.107, 10.108, 10.109 y del 10.111 al 10.142. Se cambian términos " Desamiantado por correctivo " por " Será desamiantado por correctivo " y " desamiantados parciales " por " Encapsulado de zonas de trabajo ".	18/01/2019
6	Actualización de elementos: 10.017, 10.018, 10.049, 10.019, 10.105, 10.106, 10.1059, 10.061, 10.062, 10.070, 10.071, 10.072, 10.107, 10.118, 10.008, 10.012, 10.000, 10.097, 10.098, 10.099, 10.102, 10.103, 10.104, 10.111, 10.109, 10.112, 10.114, 10.116, 10.075, 10.060, 10.061, 10.062, 10.070, 10.071, 10.072, 10.141, 10.142, 10.004, 10.073, 10.074 y 10.076. Se crean los elementos: 10.143, 10.144, 10.145 y 10.146. Se elimina referencia 10.105 por duplicidad. Se cambia término " Inspección individual estado " por " Se encapsulará por correctivo ".	25/01/2019
7	Actualización de elementos: 10.145 y 10.146. Se crean elementos: 10.147 y 10.148.	01/02/2019
8	Actualización de elementos: 10.085, 10.041 y 10.101. Se crean elementos: 10.149 al 10.167.	14/02/2019
9	Actualización de elementos: 10.073, 10.074, 10.149, 10.150, 10.151, 10.152, 10.153, 10.154, 10.156, 10.157 y 10.158. Se crean los elementos: 10.168 al 10.187.	22/02/2019
10	Actualización de elementos: 10.157, 10.159, 10.160, 10.161, 10.162, 10.180 y 10.187. Se crea el elemento 10.188.	28/02/2019



11	Actualización de elementos:10.096, 10.147, 10.148, 10.155, 10.156, 10.157, 10.158, 10.163, 10.164, 10.165, 10.166, 10.169, 10.179, 10.180 y 10.181. Se crean los elementos: 10.189 y del 10.192 al 10.209	08/03/2019
12	Actualización de elementos:10.074, 10.076, 10.166, 10.184, 10.186, 10.187 y desde 10.209. Se crean los elementos: del 10.210 al 10.303.	20/03/2019
13	Actualización de elementos: 10.302 y 10.303. Se crean los elementos: 10.304 y 10.305	22/03/2019
14	Actualización de elementos: 10.185, 10.189, 10.295 y desde 10.192 a 10.210	29/03/2019
15	Actualización de elementos: 10.189 y 10.079. Se crean los elementos: del 10.306 a 10.309	04/04/2019
16	Actualización de elemento 10.192. Se crean los elementos: del 10.310 al 10.316	12/04/2019
17	Actualización de elemento 10.074 Se crean los elementos: 10.317 y 10.318	26/04/2019
18	Se agrupan elementos tracción según su ubicación en cofre. Se actualizan los elemento: 10.151, 10.317 y 10.318 Se crean elementos del 10.319 al 10.455	16/05/2019
19	Se crean grupos según los equipos analizados en los trenes y se reubican elementos según a que equipo pertenecen. Se crean los elementos del 10.456 al 10.561. Se actualizan los elementos:10.017, 10.018, 10.019, 10.030, 10.031, 10.042, 10.043, 10.235, 10.422, 10.444, 10.445, del 10.447 al 10.449 y del 10.451 al 10.455.	20/06/2019
20	Se crean los elementos: 10.562,10.563, 10.564, 10.897, 10.898 y 10.899 Se actualizan los elementos: 10.235, 10.244, 10.251, 10.450, 10,466, 10.475 y del 10.512 al 10.561.	28/06/2019
21	Se crean los elementos: 10.565 al 10.896, del 10.900 al 10.911, 10.916, 10.917, del 11.001 al 11.138, 11.323, 11.324, 11.325, 11.327 y del 12.000 al 12.077 Se actualizan los elementos: 10.454, 10.898 y 10.899	31/07/2019



Solo se considerarán aquellos materiales que hayan sido adquiridos con anterioridad del año 2005.

A continuación se presenta el inventario de todos los materiales analizados.

REGISTRO DE MATERIALES ANALIZADOS

CAJA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.000	PINTURA BITUMINOSA ANTISONORA INTERIOR CAJA/BAJO BASTIDOR	3000/ 4000	25/10/2018	POSITIVO	Encapsulado de zonas de trabajo
10.001	PINTURA BITUMINOSA ANTISONORA INTERIOR CAJA/BAJO BASTIDOR	2000	25/10/2018	NEGATIVO	N/A
10.302	PINTURA BITUMINOSA ANTISONORA INTERIOR CAJA/BAJO BASTIDOR	2100	27/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.303	PINTURA BITUMINOSA ANTISONORA INTERIOR CAJA/BAJO BASTIDOR	500	28/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.002	ADHESIVO BOSTIK 580-P	3000/ 4000	N/A	ELIMINADO EN REMODELACI- ÓN	N/A
10.077	RESISTENCIAS BAJO BASTIDOR	3000/ 4000/ 2000	23/11/2018	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.107	PASILLOS	2100/ 500	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A



ALUMBRADO

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.555	SEPARADOR BOBINA GRANDE CONVERTIDOR ALUMBRADO	3000/ 4000/ 2000	14/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.556	PAPEL BOBINA GRANDE CONVERTIDOR ALUMBRADO	3000/ 4000/ 2000	14/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.559	SEPARADOR BOBINA PEQUEÑA CONVERTIDOR ALUMBRADO	3000/ 4000/ 2000	14/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.560	PAPEL BOBINA PEQUEÑA CONVERTIDOR ALUMBRADO	3000/ 4000/ 2000	14/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.916	FUNDA PROTECCIÓN CONVERTIDOR ALUM.3	2100/ 500	19/07/2019	NEGATIVO	N/A

APARATOS DE ALARMA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.118	TIRADOR DE ALARMA W- 24445	3000/ 4000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.485	PROTECTOR TIRADOR ALARMA	3000/ 4000/ 2000	03/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.908	SEPARADOR ALTA VOZ INTERCOMUNICADOR	2100/ 500	189/07/201 9	NEGATIVO	N/A



ARMARIO ELÉCTRICO CABINA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.003	JUNTA AISLANTE RESISTENCIAS CABINA KLINGERIT	3000/ 4000/ 2000	15/11/2018	POSITIVO	Diciembre 2019
10.004	JUNTA AISLANTE RESISTENCIAS CABINA KLINGERIT	2100	15/11/2018	POSITIVO	Diciembre 2019
10.167	JUNTA AISLANTE RESISTENCIAS CABINA KLINGERIT	500	20/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.484	ARMARIO BT BAQUELITAQS PANELES	3000/ 4000/ 2000	03/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.486	JUNTA KLINGERIT ARMARIO BT	3000/ 4000/ 2000	03/06/2019	NEGATIVO	N/A

ARMARIO FRONTAL CABINA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.047	PLACAS AISLAMIENTO VOLTÍMETROS E INDICADORES AVERÍAS	3000/ 4000/ 2000	03/12/2018	NO EXISTEN EN FMB	N/A
10.078	VOLTÍMETRO SEÑALIZACIÓN ALTA SACI INDICADOR SCC3 CÓDIGO 210831	3000/ 4000/ 2000	04/12/2018	NEGATIVO	N/A
10.487	REGLETA CABLEADO	3000/ 4000/ 2000	03/06/2019	NEGATIVO	N/A

**CONVERTIDOR 25KVA**

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.005	AISLADOR RACK DE TIRISTORES	3000/ 4000	09/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.006	AISLADOR TARJETA TRANSFORMADORA AT	3000/ 4000	09/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.007	PLACA AISLANTE EN EL TRANSFORMADOR PRINCIPAL	3000/ 4000	09/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.008	JUNTA AISLANTE EN BOBINA APAGADO TIRISTORES	3000/ 4000	09/11/2018	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.009	PLACA AISLANTE USADA EN VARIOS ELEMENTOS	3000/ 4000	09/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.010	SEPARADOR DE PLACAS ELECTRÓNICAS	3000/ 4000	09/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.011	AISLADOR BOBINA ENTRADA	3000/ 4000	09/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.012	JUNTA SEPARADORA DE MEDIDORES CORRIENTE INVERSOR 6KVA	3000/ 4000	09/11/2018	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.013	PLACA SUSTENTACIÓN CABLEADO PUERTA-INVERSOR 6KVA	3000/ 4000	09/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.014	AISLADOR ENTRADA DE ALTA	3000/ 4000	09/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.015	AISLADOR PLACA PCM DEL INVERSOR 6 KVA	3000/ 4000	09/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.016	ARANDELA AISLANTE RESISTENCIA	3000/ 4000	09/11/2018	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.096	SEPARADOR BOBINA ENTRADA L1 CONV 24V	3000/ 4000	13/12/2018	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.097	SEPARADOR BOBINA ENTRADA L1 6KVA	3000/ 4000	13/12/2018	POSITIVO	Se encapsulará por correctivo
10.098	SEPARADOR BOBINA SALIDA L4 6KVA	3000/ 4000	13/12/2018	POSITIVO	Se encapsulará por correctivo
10.099	SEPARADOR BOBINA LIMITADORA L3 6KVA	3000/ 4000	13/12/2018	POSITIVO	Se encapsulará por correctivo
10.102	SEPARADOR TRANSFORMADOR DE MEDIDA TR2 INV 6KVA	3000/ 4000	13/12/2018	POSITIVO	Se encapsulará por correctivo
10.103	SEPARADOR TRANSFORMADOR POTENCIA TR1	3000/ 4000	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	Se encapsulará por correctivo
10.104	SEPARADOR INDUCTANCIA LIMITADORA INTENSIDAD BATERÍA	3000/ 4000	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	Se encapsulará por correctivo
10.111	JUNTA AISLANTE ENTRE BOBINADOS DE TRANSFORMADORES Y BOBINAS	3000/ 4000	14/01/2019	POSITIVO	Se encapsulará por correctivo
10.142	TRANSFORMADOR DE IMPULSOS TJ4,TJ5,TJ6,TJ7,TJ8,TJ9	3000/ 4000	17/01/2019	NEGATIVO	N/A
10.143	SEPARADOR DETECTOR INTENSIDAD C.C. INV. 6Kva	3000/ 4000	N/A	MISMO ASPECTO 10.099	Se encapsulará por correctivo
10.144	SEPARADOR BOBINA ENTRADA L1	3000/ 4000	21/01/2019	POSITIVO	Se encapsulará por correctivo
10.149	ARANDELA AISLANTE FUENTE 24V	3000/ 4000	05/2/2019	NEGATIVO	N/A
10.150	FUNDA AISLANTE CABLE INVERSOR 6Kva	3000/ 4000	05/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.151	AISLADOR MODULO DE TIRISTORES	3000/ 4000	28/04/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.159	JUNTA ALREDEDOR C1 Y C2 FUENTE 24V	3000/ 4000	13/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.160	PLACA DE BORNAS TRANSFORMADOR 6 KVA	3000/ 4000	13/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.161	JUNTA ALREDEDOR DE C5 6KVA	3000/ 4000	13/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.162	JUNTA ALREDEDOR C12, C13 Y C14 6 KVA	3000/ 4000	13/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.163	JUNTA ALREDEDOR C3 FUENTE 24V	3000/ 4000	13/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.164	JUNTA ALREDEDOR C4 FUENTE 24V	3000/ 4000	13/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.165	JUNTA ALREDEDOR C5 FUENTE 24V	3000/ 4000	13/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.166	ARANDELA TR2 TJ DISPARO TIRISTORES APAGADO TJ3	3000/ 4000	13/02/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.319	SOPORTES	3000/ 4000	28/04/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.320	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.321	PLACA AISLANTE	3000/ 4000	28/04/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.322	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.323	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A



**REGISTRO MCA
MATERIAL MÓVIL**

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.324	AISLANTES	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.325	AISLANTE TERMORETRÁCTIL	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.326	RESINA	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.327	AISLANTE DE BORNES	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.328	ARANDELA AISLANTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.329	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.330	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.331	AISLANTES	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.332	ENVOLTURAS	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.333	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.334	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.335	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.336	JUNTA AISLANTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.337	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.338	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.340	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.341	AISLANTE TERMORETRÁCTIL	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.342	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.343	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.344	SOPORTES	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.345	SOPORTES	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.346	PEGAMENTO	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.347	PLACA AISLANTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.348	RESINA	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.349	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.350	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.351	SOPORTES	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.352	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.353	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.354	RESINA	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.355	AISLANTE TERMORETRÁCTIL	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.356	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.357	PINTURA AISLANTE BOBINAS	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.358	ARANDELA	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.359	ARANDELA	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.360	PLACA AISLANTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.361	AISLANTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.362	AISLANTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.363	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.364	AISLANTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.365	SOPORTES	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.366	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.367	AISLANTES	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.368	AISLANTES	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.369	AISLANTES	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.370	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.371	AISLANTE TERMORETRÁCTIL	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.372	ENVOLTURAS	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.373	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.374	ARANDELA	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.375	RECUBRIMIENTO BITUMINOSO	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.376	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.377	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.379	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.381	JUNTAS	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.382	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.383	SOPORTES	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.384	AISLANTES	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.385	AISLANTES	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.386	ENVOLTURAS	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.387	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.388	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.389	AISLANTES	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.390	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.391	AISLANTES	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.392	PLACA AISLANTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.393	PLACA AISLANTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.394	SOPORTES	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.395	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.396	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.397	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.398	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.399	SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.400	SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.401	AISLANTES	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.402	PEGAMENTO	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.403	JUNTAS	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.404	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.405	PINTURAS	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.406	PINTURA	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.407	AISLANTES	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.408	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.409	AISLANTES	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.410	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.411	SOPORTES	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.412	ENVOLTURAS CABLEADO	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.413	PLACA AISLANTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.414	PLACA AISLANTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.415	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.416	PLACA AISLANTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.417	PLACA SOPORTE	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.418	JUNTAS	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.419	JUNTAS	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.420	ENVOLTURAS	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.421	SOPORTES	3000/ 4000	28/04/2019	NEGATIVO	N/A

ANUNCIADOR Y TREN-STOP

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.017	ARANDELA PLA NB 2x4,5x20. CENTRAL ANUNCIADOR Y TREN STOP (TIPO 848).	4000	09/11/2018 04/06/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.018	ARANDELA PLA NB 1x5,5x17. TARJETA INVERSOR TJ8 DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	4000	09/11/2018 04/06/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.019	ARANDELA PLA NB 1x5,5x17. TARJETA SERIE / PARALELO. TARJETA DE SALIDA	4000	09/11/2018 04/06/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.456	TR1 POWER SUPPLY ARANDELA INFERIOR	4000	17/05/2019 04/06/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.457	L-1 2771 POWER SUPPLY	4000	17/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.458	TR1 POWER SUPPLY	4000	17/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.459	ARANDELA TR1 POWER SUPPLY	4000	17/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.460	ARANDELA L-1 2771 POWER SUPPLY	4000	17/05/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.461	L1-2772 RECUBRIMIENTO	4000	17/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.462	L1-2772 LATERAL INFERIOR	4000	17/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.463	L1-2772 INTERIOR	4000	17/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.464	L1-2772 ESPARADRAPO	4000	17/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.465	L2- 2772	4000	17/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.494	ARANDELA BOBINA 2 SUPERIOR TREN-STOP	4000	04/06/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.496	PROTECTOR TRANSFORMADOR TREN-STOP	4000	04/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.497	PROTECTOR RESISTENCIA TREN STOP	4000	04/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.501	SOPORTE TORNILLO TERMOMETRO LÍNEA	4000	04/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.502	PROTECCIÓN XTALA PLACA TERMOMETRO LINEA	4000	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.503	JUNTA TORNILLO ANCLAJE TERMÓMETRO LÍNEA	4000	05/06/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.898	JUNTA TORNILLO ANCLAJE TERMÓMETRO LÍNEA 11	500	19/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.899	JUNTA TORNILLO ANCLAJE TERMÓMETRO LÍNEA 4	2100	19/06/2019	NEGATIVO	NO EXISTE

CAPTADOR ANUNCIADOR DE ESTACIONES

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.506	TAPA BALIZA RECEPTORA	4000	05/06/2019	NEGATIVO	N/A



BOGIE

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.020	JUNTA KLINGERIT GRAFITADO REF. X0700214 CAF	3000/ 4000/ 2000	N/A	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.021	JUNTA KLINGERIT GRAFITADO R.L5003009 CAF	3000/ 4000/ 2000	N/A	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.022	JUNTA PARA TAPA REDUCTOR	3000/ 4000/ 2000	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO
10.023	JUNTA P. TAPA DE LA CAJA DE GRASA	3000/ 4000/ 2000	N/A	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.030	JUNTA CAJETIN PORTA- ESCOBILLAS T. TIERRA	3000/ 4000/ 2000	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO
10.031	JUNTA PARA TAPA CAJETIN PORTA-ESCOBILLAS	3000/ 4000/ 2000	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO
10.040	JUNTA PARA GENERADOR DE VELOCIDAD	3000/ 4000/ 2000	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO
10.063	BOBINA AUXILIAR MOTOR	3000/ 4000/ 2000	26-11-2018	NEGATIVO	N/A
10.064	PINTURA CARCASA MOTOR	3000/ 4000/ 2000	26-11-2018	NEGATIVO	N/A
10.065	RECUBRIMIENTO AISLANTE SUJECIÓN CABLES	3000/ 4000/ 2000	26-11-2018	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.066	BOBINA MOTOR COMPRESOR	3000/ 4000/ 2000	26-11-2018	NEGATIVO	N/A
10.067	INDUCIDO MOTOR	3000/ 4000/ 2000	26-11-2018	NEGATIVO	N/A
10.068	RECUBRIMIENTO AISLANTE INDUCIDO	3000/ 4000/ 2000	26-11-2018	NEGATIVO	N/A
10.069	MATERIAL SILENCIADOR RUEDAS	3000/ 4000/ 2000	26-11-2018	NEGATIVO	N/A
10.185	JUNTA MANGUERA GENERADOR DE IMPULSOS (BOGIE)	2100/ 500	20/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.444	JUNTA PARA TAPA CAJETIN PORTA ESCOBILLAS KIT ANTIGUO	2000/ 3000/ 4000	08/05/2019	POSITIVO	RETIRADO.

COMPRESOR

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.024	ARANDELA-JUNTA DE 40.25.1 MM. POS.150	3000/ 4000/ 2000	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO
10.025	JUNTA CD.104702.0 DIMETAL CUBIERTA NARIZ	3000/ 4000/ 2000	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO
10.026	JUNTA POS.190 PL.W-20020, BRIDA ADMISION	3000/ 4000/ 2000	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO
10.027	JUNTA FILTRO ACEITE POS. 31	3000/ 4000/ 2000	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.028	JUNTA POS. 224 PL.W-25026 P. COLECTOR	3000/ 4000/ 2000	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO
10.029	JUNTA POS.198 W-16085 BRIDA ADM.-ESC	3000/ 4000/ 2000	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO
10.057	LEVA DE BAJA DEL CONTACTOR DE COMPRESOR	3000/ 4000/ 2000	12/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.058	CARTEL DEL COFRE DE CONTACTOR DE COMPRESOR	3000/ 4000/ 2000	12/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.106	TIRA AISLANTE EN RESISTENCIAS DEL ARMARIO DE TÉRMICOS	2000/ 3000/ 4000	12/11/2018	NEGATIVO	N/A

COFRE ARRANQUE COMPRESOR

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.524	SOPORTE CILINDRO PANELES FUSIBLES COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.525	PANEL PROTECOR FUSIBLES COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.526	PANEL LATERAL IZQ. FUSIBLES COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.535	SEPARADOR ENTRADA CABLES 505 CAJA COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.536	CEP2 COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	06/06/2019	POSITIVO	RETIRADO
10.537	PROTECTOR BOBINA CCP2 COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	12/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.538	TAPA LATERAL BOBINA CCP2 COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	12/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.539	PLACA SOPORTE BOBINA CCP2 COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	12/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.540	SOPORTE CONTACTOR BASE CONTACTOR COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	12/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.541	PIEZA MOVIL CCP2 COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	12/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.542	BOBINA INFERIOR CCP2	2000/ 3000/ 4000	12/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.543	PROTECCION RESISTENCIA 60 OMNIOS COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	12/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.544	TACO SEPARADOR TRASSERO CCP2 COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	12/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.545	LATERAL PIEZA MOVIL SUPERIOR CCP2 COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	12/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.546	PLACA TRASERA CCP2 COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	12/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.547	REFUERZO TRASERO PLACA CCP2 COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	12/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.548	PLACA SOPORTE TRASERO CCP2 COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	12/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.549	ARANDELA RESISTENCIA TRASERA COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	13/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.550	BAQUELITA 2 SOPORTE SHUNT WHM	2000/ 3000/ 4000	13/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.551	BAQUELITA 1 SOPORTE SHUNT WHM	2000/ 3000/ 4000	13/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.552	SOPORTE FUSIBLE COFRE COMPRESOR	2000/ 3000/ 4000	13/06/2019	NEGATIVO	N/A

NEUMÁTICA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.032	JUNTA CABEZA-TUBO PL. W- 26999 DIMETAL	3000/ 4000/ 2000	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO
10.033	JUNTA VALVULA RELE POS. 35 PL.W-24813	3000/ 4000/ 2000	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.034	JUNTA POS.18 PL.W-23844, EQUIPO NEUMÁTICO	3000/ 4000/ 2000	N/A	POSITIVO	SUSTITUIDO
10.049	JUNTAS INTERIORES DE RACORES NEUMÁTICOS	3000/ 4000/ 2000	N/A	NO EXISTE EN FMB	N/A
10.184	JUNTA TAPA BLOQUE DE PURGA COLUMNAS DE SECADO	2100/ 500	20/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.186	MANGA UNIÓN ENGANCHES	2100/ 500	20/02/2019	NEGATIVO	N/A

COMPRESOR AUXILIAR

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.187	JUNTA TAPA CÁRTER COMPRESOR AUXILIAR	2100	20/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.210	JUNTA TAPA CÁRTER COMPRESOR AUXILIAR	500	11/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.317	JUNTA EWP210 COMPRESOR AUXILIAR	2100/ 500	18/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.318	JUNTA TAPA CÁRTER COMPRESOR AUXILIAR RECAMBIO	2100/ 500	18/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.455	JUNTA COMPRESOR AUXILIAR CÓD. 210000	2100/ 500	18/03/2019	NEGATIVO	MISMO QUE 10.317
10.553	JUNTA SUPERIOR ROTOR COMPRESOR AUXILIAR	3000/ 4000/ 2000	13/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.554	JUNTA ENTRADA CONEXIONES CABLE COMPRESOR AUXILIAR	2000/ 3000/ 4000	13/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.557	JUNTA CULATA (NUMERO PLANO 25) COMPRESOR AUXILIAR	2000/ 3000/ 4000	13/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.558	JUNTA TAPA VARILLA CARTER (NUMERO PLANO 6) COMPRESO AUX	2000/ 3000/ 4000	13/06/2019	NEGATIVO	N/A

DESENGRASADOR CENTRIFUGO

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.492	JUNTA DESENGRASADOR	3000/ 4000/ 2000	05/06/2019	NEGATIVO	N/A

RESISTENCIAS BAJO BASTIDOR

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.035	ARANDELA AISLANTE 22/48.1,5 KLINGERIT	3000/ 4000/ 2000	N/A	POSITIVO	RECOGIDO EN 10.077 (RESISTENCIAS BAJO BASTIDOR)
10.036	ARANDELA 7/11.1	3000/ 4000/ 2000	N/A	POSITIVO	RECOGIDO EN 10.077 (RESISTENCIAS BAJO BASTIDOR)
10.037	ARANDELA AISLANTE 12/48.1,5 KLINGERIT	3000/ 4000/ 2000	N/A	POSITIVO	RECOGIDO EN 10.077 (RESISTENCIAS BAJO BASTIDOR)
10.038	ARANDELA AISLANTE 14/48.1,5 KLINGERIT	3000/ 4000/ 2000	N/A	POSITIVO	RECOGIDO EN 10.077 (RESISTENCIAS BAJO BASTIDOR)



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.039	ARANDELA 7/13.1	3000/ 4000/ 2000	N/A	POSITIVO	RECOGIDO EN 10.077 (RESISTENCIAS BAJO BASTIDOR)
10.056	CILINDRO AISLANTE DEL CÓDIGO 15050 DE LAS RESISTENCIAS DE PRECARGA	3000/ 4000/ 2000	12/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.154	FUNDA AISLANTE CALBE ALTA TENSION BAJO BASTIDOR	3000/ 4000/ 2000	11/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.188	TUERCA ESPECIAL SUJECION RESISTENCIAS PRECARGA	3000/ 4000/ 2000	N/A	NEGATIVO SEGÚN DOC. FABRICANTE	N/A

RESISTENCIAS DE FRENO

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.041	EMPAQUETADURA POS. 08 RESISTENCIA FRENO	3000/ 4000	04/12/2018	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.101	EMPAQUETADURA POS. 05 RESISTENCIA FRENO	3000/ 4000	04/12/2018	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.156	EMPAQUETADURA RESISTENCIA FRENO HW94602 // COCHE B	2000	28/01/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.157	EMPAQUETADURA RESISTENCIA FRENO HW94619 // COCHE B	2000	28/01/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.158	TUERCA Y ARANDELA L-308.224 // COCHE B	2000	28/01/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.179	EMPAQUETADURA RESISTENCIA FRENO HW94602 // COCHE A	2000	28/01/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.180	EMPAQUETADURA RESISTENCIA FRENO HW94619 // COCHE A	2000	28/01/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.181	TUERCA Y ARANDELA L-308.224 // COCHE A	2000	28/01/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.561	SILENBLOCK AISLANTE RESISTENCIA FRENO	2100	14/06/2019	NEGATIVO	N/A

MOTOR TRACCIÓN

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.467	RESINA AISLANTE ESTATOR MOTOR MACOSA	2000/ 3000/ 4000	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.468	RESINA FIJADO AISLANTE POLOS MOTOR MACOSA	2000/ 3000/ 4000	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.469	PINTURA EXTERIOR MOTOR MACOSA	2000/ 3000/ 4000	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.470	ARANDELA PORTA ESCOBILLAS	2000/ 3000/ 4000	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.471	PAPEL AISLANTE ENTREHIERRO	2000/ 3000/ 4000	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.472	PAPEL AISLANTE ALREDEDOR ENTREHIERRO MOTOR MACOSA	2000/ 3000/ 4000	23/05/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.473	RESINA ESPARADRAPO ROTOR MOTOR MACOSA	2000/ 3000/ 4000	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.474	PINTURA ROTOR MACOSA	2000/ 3000/ 4000	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.475	BAQUELITA PASACABLES MOTOR MACOSA	2000/ 3000/ 4000	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.476	PINTURA CARCAS TAPA PORTA ESCOBILLAS MACOSA	2000/ 3000/ 4000	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.479	RESINA AISLANTE ESTATOR MOTOR WESTING HOUSE	2000/ 3000/ 4000	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.480	PINTURA EXTERIOR MOTOR WESTING HOUSE	2000/ 3000/ 4000	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.481	PAPEL AISLANTE ROTOR WESTING HOUSE	2000/ 3000/ 4000	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.482	PINTURA ROTOR WESTING HOUSE	2000/ 3000/ 4000	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.483	PINTURA CARCASA TAPA PORTA ESCOBILLAS WESTING HOUSE	2000/ 3000/ 4000	23/05/2019	NEGATIVO	N/A

REACTANCIA FILTRO

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
------------------	----------	-------	-----------------------	-----------	--------------------------------



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.477	RESINA REACTANCIA	2000/ 3000/ 4000	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.478	ESPARADRAPO CAJA DE BORNAS	2000/ 3000/ 4000	23/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.527	JUNTA AISLANTE EXTERIOR BOBINA	2100	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.528	SEPARADOR BOBINADOS	2100	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.529	JUNTA AISLANTE INTERIOR BOBINA	2100	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.530	JUNTA AISLANTE CONEXIÓN BORNES	2100	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.531	REVESTIMIENTO BORNA CONEXIÓN	2100	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.532	AISLANTE ENTRE BOBINAS Y BASTIDOR	2100	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.533	PLACA SOPORTE CONEXIONES	2100	06/06/2019	NEGATIVO	N/A

COFRE RUPTORES LS

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.053	APAGACHISPAS	3000/ 4000/ 2000	N/A	POSITIVO	RETIRADO
10.152	SEPARADOR APAGACHISPAS LS	3000/ 4000/ 2000	11/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.153	SOPORTE APAGACHISPAS LS	3000/ 4000/ 2000	11/02/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.211	BARNIZ AIS TRANS DE PROTECCION	3000/ 4000/ 2000	N/A	NO EXISTE EN FMB	N/A
10.212	CINTA 20X0,15 VIDRIO TEJIDA	3000/ 4000/ 2000	N/A	NO EXISTE EN FMB	N/A
10.213	ADHES.CTO.(NEOPRENO)(BOTE 1KG)	3000/ 4000/ 2000	N/A	NO EXISTE EN FMB	N/A
10.214	CONECTOR MACHO (CONTRATO) 71094	3000/ 4000/ 2000	N/A	NO EXISTE EN FMB	N/A
10.215	PASAMURO 68028	3000/ 4000/ 2000	N/A	NO EXISTE EN FMB	N/A
10.216	CONECTOR HEMBRA (CONTRATO)	3000/ 4000/ 2000	N/A	NEGATIVO	ES METÁLICO
10.217	VARISTANCIA 68436	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.218	SEPARADOR C.RUP 68029	3000/ 4000/ 2000	N/A	SUSTITUIDO EN 2002	SUSTITUIDO
10.219	SEPARADOR 68226	3000/ 4000/ 2000	N/A	SUSTITUIDO EN 2002	SUSTITUIDO
10.220	SEPARADOR 68227	3000/ 4000/ 2000	N/A	SUSTITUIDO EN 2002	SUSTITUIDO
10.221	GUIA DEL ARCO SUPERIOR 68230	3000/ 4000/ 2000	N/A	SUSTITUIDO EN 2002	SUSTITUIDO



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.222	GUIA ARCO INFERIOR 68660	3000/ 4000/ 2000	N/A	SUSTITUIDO EN 2002	SUSTITUIDO
10.223	PLACA 68870	3000/ 4000/ 2000	N/A	SUSTITUIDO EN 2002	SUSTITUIDO
10.224	INTERRUPTOR DE SECUENCIA 68679	3000/ 4000/ 2000	N/A	NEGATIVO	ES METÁLICO
10.225	JUNTA 68200	3000/ 4000/ 2000	N/A	NEGATIVO	ES GOMA
10.226	SEPARADOR 68767	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.254
10.227	SEPARADOR 68768	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.254
10.228	SEPARADOR 68769	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.254
10.229	JUNTA 68489	3000/ 4000/ 2000	N/A	NEGATIVO	ES DE GOMA
10.230	CASQUILLO 68273	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.231	BRIDA 68400	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.254
10.232	BRIDA 68411	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.254



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.233	ENVOLVENTE 68627	3000/ 4000/ 2000	N/A	NEGATIVO	ESTÁ ENCAPSULADO
10.234	C.DE D. CONTACTOR LEVAS UC- 40 68653	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	POSITIVO	SE ANALIZA EN 10.244 Y 10.245
10.235	ACOPLAMIENTO 68663	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.236	SEPARADOR 68012	3000/ 4000/ 2000	N/A	NEGATIVO	ESTÁ ENCAPSULADO
10.237	PANEL 68689	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.254
10.238	ARANDELA 68114	3000/ 4000/ 2000	N/A	NEGATIVO	ES METACRILATO
10.239	JUNTA 20/5,5X2,5 GOMA 68113	3000/ 4000/ 2000	N/A	NEGATIVO	ES GOMA
10.240	PLACA 68374	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.254
10.241	BRIDA 68395	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.254
10.242	REFUERZO 68277	3000/ 4000/ 2000	N/A	NEGATIVO	ES METACRILATO
10.243	FUNDA AISLANTE 68854	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.244	SOPORTE 68212	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.245	SOPORTE 68213	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.246	SEPARADOR 68251	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.247	SEPARADOR 68669	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	MISMO ELEMENTO 10.153
10.248	TAPA 68269	3000/ 4000/ 2000	N/A	NEGATIVO	ES PLÁSTICO
10.249	TAPON 68252	3000/ 4000/ 2000	N/A	NEGATIVO	ES GOMA
10.250	BASE 68335	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.251	PLACA PARA TERMINALES 68304	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.252	VARILLA AISLANTE 68295	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.253	PASTILLA 68332	3000/ 4000/ 2000	N/A	NEGATIVO	ES GOMA
10.254	PLACA 68378	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.255	CASQUILLO AISL 12/6,5X5 P.FEN 68190	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.256	SEPARADOR 68389	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.265
10.257	PLACA 68390	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.265
10.258	LARGUERO 68391	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.265
10.259	SOPORTE 68388	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.265
10.260	SEPARADOR 68377	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.265
10.261	PLACA 68380	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.265
10.262	PLACA 68381	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.265
10.263	PLACA 68382	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.265
10.264	PLACA 68383	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.265
10.265	PLACA 68384	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.266	PLACA 68385	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.265
10.267	PLACA 68386	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.265
10.268	SOPORTE DEL NUCLEO 68667	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.269
10.269	SEPARADOR 68258	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.270	PLACA BASE 68211	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.269
10.271	PLACA AISLANTE 68239	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.269
10.272	JUNTA 40/24X1,5 GOMA 68253	3000/ 4000/ 2000	N/A	NEGATIVO	ES GOMA
10.273	PLACA 68677	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.269
10.274	BASE 68607	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.275	AISLADOR 68608	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.276
10.276	SEPARADOR 68602	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.277	SOPORTE 68598	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.278	BASE CONTACTO C.RUP 68081	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.279	SOPORTE 68599	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.280	SEPARADOR 68615	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.281	SEPARADOR 68072	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.282	SOPORTE 68333	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.283	ARMADURA 68682	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.269
10.284	SEPARADOR 44X8X3 68351	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.285	SOPORTE DEL NUCLEO 68681	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.269
10.286	JUNTA 68425	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	ES DE GOMA
10.287	JUNTA 68426	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	ES DE GOMA



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.288	BASE AISLANTE 68432	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.254
10.289	PLACA AISLANTE 68433	3000/ 4000/ 2000	19/03/2019	NEGATIVO	IGUAL A 10.254
10.290	SEPARADOR 68611	3000/ 4000/ 2000	12/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.291	C.DE D.CONTACTOR ELECTROM UP-2 68879	3000/ 4000/ 2000	N/A	NO EXISTE EN FMB	N/A
10.292	C.DE D.DISYUNTOR ELECTR HB- H2 668891	3000/ 4000/ 2000	N/A	NO EXISTE EN FMB	N/A
10.293	C.DE D. RELE UF-S95SZ 68694	3000/ 4000/ 2000	N/A	NO EXISTE EN FMB	N/A
10.294	C.DE D. ELECTROVALVULA VM- B13- 68847	3000/ 4000/ 2000	N/A	NO EXISTE EN FMB	N/A
10.295	PASAMUROS 68284	3000/ 4000/ 2000	N/A	NEGATIVO	El material es una goma
10.296	RESISTENCIA (CONTRATO) 68738	3000/ 4000/ 2000	N/A	NEGATIVO	MISMO ASPECTO 10.155
10.297	CUBIERTA 68693	3000/ 4000/ 2000	N/A	NEGATIVO	ES METACRILATO
10.298	TAPA SUP MECANIZ 68690	3000/ 4000/ 2000	N/A	NEGATIVO	ES PLÁSTICO



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.299	TRANSFORM.50/60 HZ (CONTRATO) 68763	3000/ 4000/ 2000	N/A	NEGATIVO	ES METÁLICO
10.300	TRANSFORM GC-122H (CONTRATO) 68762	3000/ 4000/ 2000	N/A	NEGATIVO	ANALIZADO EN 10.173
10.449	BASE AISLANTE 68888	3000/ 4000/ 2000	13/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.450	CONJUNTO NÚCLEO	3000/ 4000/ 2000	13/05/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.466	MONT. CHAPAS POLARES	3000/ 4000/ 2000	13/05/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo

COFRE CHOPPER TRACCIÓN

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.155	RESISTENCIA UNIDAD RELES	3000/ 4000/ 2000	11/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.168	SOPORTE CABLE TIRISTIR GTO TRACCIÓN	3000/ 4000	14/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.169	AISLADOR EN RESISITENCIA SNUBBER	3000/ 4000	14/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.170	FUNDA NEGRA	3000/ 4000	14/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.171	RECUBRIMIENTO AISLANTE DE BOBINA ANL 21	3000/ 4000/ 2000	14/02/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.172	TRANSFORMADOR T1 SEPARADOR BOBINA	3000/ 4000/ 2000	14/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.173	MEDIDOR INTENSIDAD DCCTO AISLADOR	3000/ 4000/ 2000	14/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.174	SEPARADOR L11 POWER SUPPLY	3000/ 4000/ 2000	14/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.175	AISLAMIENTO FILTRO RUIDO POWER SUPPLY	3000/ 4000/ 2000	14/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.176	SEPARADOR TRANSFORMADOR 220V A 44V	3000/ 4000/ 2000	14/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.177	TRANSFORMADOR AMPLIFICACIÓN TRACCIÓN	3000/ 4000/ 2000	14/02/2019	NEGATIVO	N/A
10.422	BRIDA CAJA DE CONEXIONES	3000/ 4000/ 2000	13/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.445	BASE AISLANTE	3000/ 4000/ 2000	N/A	NEGATIVO	ES PLÁSTICO
10.447	PLACA PEINADO CABLES MOTOR	3000/ 4000/ 2000	13/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.448	BRIDA PEINADO CABLES MOTOR	3000/ 4000/ 2000	13/05/2019	NEGATIVO	N/A



PUPITRE DE MANDO

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.507	SOPORTE BLANCO CONTACTOR MANIPULADOR 1 Y 3	2000/ 3000/ 4000	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.508	LEVAS MANIPULADOR 1	2000/ 3000/ 4000	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.509	SOPORTE MR CONTACTOR MANIPULADOR 2	2000/ 3000/ 4000	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.510	LEVAS MANIPULADOR 2	2000/ 3000/ 4000	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.511	LEVAS MANIPULADOR 3	2000/ 3000/ 4000	05/06/2019	NEGATIVO	N/A

COFRE SECCIONADORES

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.512	SEPARADOR GRIS COFRE SECCIONADORES	2000/ 3000/ 4000	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.513	SEPARADOR CABLES REF. 304 COFRE SECCIONADORES	2000/ 3000/ 4000	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.514	SEPARADOR AXS-306 COFRE SECCIONADORES	2000/ 3000/ 4000	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.515	PROTECTOR EJE BASCULANTE CUCHILLA C. SECCIONADORES	2000/ 3000/ 4000	05/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.516	PRENSA CABLES ENTRADA COFRE SECCIONADORES	2000/ 3000/ 4000	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.517	SOPORTE CUCHILLA DS2 COFRE SECCIONADORES	2000/ 3000/ 4000	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.518	SOPORTE CUCHILLA DS1 COFRE SECCIONADORES	2000/ 3000/ 4000	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.519	PLACA TRASERA SOPORTE CUCHILLA COFRE SECCIONADORES	2000/ 3000/ 4000	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.520	BRAZO CICHILLA SUPERIOR COFRE SECCIONADORES	2000/ 3000/ 4000	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.521	SOORTE BASCULANTE CUCHILLAS COFRE SECCIONADORES	2000/ 3000/ 4000	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.522	MANETA CUCHILLA SUPERIOR COFRE SECCIONADORES	2000/ 3000/ 4000	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.523	SOPORTE MS-302 COFRE SECCIONADOR	2000/ 3000/ 4000	05/06/2019	NEGATIVO	N/A

COFRE CONTACTOR BATERÍA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.052	FUSIBLE BATERÍA 10ª AEG/NT00 GL10A CÓDIGO 12550	3000/ 4000/	04/12/2018	POSITIVO	Diciembre 2019
10.100	FUSIBLE BATERÍA 160ª AEG/NT00 GL160A CÓDIGO 12549	3000/ 4000/	12/11/2018	POSITIVO	Diciembre 2019



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.490	PORTA FUSIBLES	2000/ 3000/ 4000	05/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.491	CAJA FUSIBLES	2000/ 3000/ 4000	05/06/2019	NEGATIVO	N/A

COFRE DISYUNTOR HBO

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.112	DISYUNTOR UR6-32TDP	3000/ 4000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A

ALTA TENSIÓN

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.050	PLACAS CANALIZACIONES CABLES AT	3000/ 4000/ 2000	N/A	NO PRESENTE	N/A
10.051	DESCARGADORES DE TENSIÓN	3000/ 4000/ 2000	N/A	NO PRESENTE	N/A
10.095	FUSIBLE PANTÓGRAFO FERRAZ/1900VCC 1000ª CC1900 C1 CÓDIGO 12588	3000/ 4000/ 2000	04/12/2018	NEGATIVO	N/A
10.109	PANTÓGRAFO AM37-FYE1 Ref CAF L503851 – (Ref FTI 600484101)	3000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.147	ARANDELA AISLANTE COFRE FUSIBLE PANTÒGRAFO (ANCHURA 4 MM, DIÀMETRO 30 MM)	3000/ 4000	30/01/2019	NEGATIVO	N/A
10.148	ARANDELA AISLANTE COFRE FUSIBLE PANTÓGRAFO (ANCHURA 5 MM, DIÀMETRO 45 MM)	3000/ 4000	30/01/2019	NEGATIVO	N/A

CONVERTIDOR 120KVA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.059	ARANDELA AISLANTE 2X5.5X20 REF. 729036 EN BANCADA DE CONDENSADORES AT	2100/ 500	07/11/2018	NEGATIVO	N/A
10.060	SENSOR AT I BORNA DOBLE REF 513009	2100/ 500	04/12/2018	NEGATIVO	N/A
10.061	CASQUILLO AISLANTE REF 736343 EN CIRCUITO DE PRECARGA	2100/ 500	04/12/2018	NEGATIVO	N/A
10.062	PLACA AISLANTE MICA 105x535x2 REF 526125 EN RESISTENCIAS DE PRECARGA	2100/ 500	04/12/2018	NEGATIVO	N/A
10.070	PLANCHA AISLANTE REF 761059 EN INVERSOR II	2100/ 500	04/12/2018	NEGATIVO	N/A
10.071	TIRA AISLANTE REF.526126 EN RACK CONTROL	2100/ 500	04/12/2018	NEGATIVO	N/A
10.072	SENSOR CA BORNA M10 REF.513030	2100/ 500	04/12/2018	NEGATIVO	N/A



CONVERTIDOR 125KVA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.079	JUNTA SEPARADORA EN TRANSFORMADOR DE NEUTRO 125 KVA	3000/ 4000/	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	Se encapsulará por correctivo
10.080	ARANDELA AISLANTE RESISTENCIA	3000/ 4000/	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	Será desamiantado por correctivo
10.081	Cód. 002949. SUBC. MODULO RECUP.CHOPP	3000/ 4000/	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	RECOGIDO EN 10.080 (ARANDELA AISLANTE RESISTENCIA)
10.082	JUNTA AISLANTE EN MEDIDOR DE CORRIENTE	3000/ 4000/	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	Será desamiantado por correctivo
10.083	Cód: 002974 SUBC. TRAF0 SHUNT TR-INT	3000/ 4000/	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	RECOGIDO EN 10.082 (JUNTA AISLANTE EN MEDIDOR DE CORRIENTE)
10.084	Cód. 002977. SUBC. DIODO RECUP.INDUCT	3000/ 4000/	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	RECOGIDO EN 10.080 (ARANDELA AISLANTE RESISTENCIA)
10.085	Cód. 002978. JUNTA AISLANTE ENTRE BOBINA L7 Y RACK DE CONTROL	3000/ 4000/	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	Será desamiantado por correctivo
10.086	Cód. 002924. IND 4MH 17 ^a 125KVA	3000/ 4000/	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	Inspección individual



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.087	Cód. 003037. SUBC. R-C CHOPPER 125KVA	3000/ 4000/	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	RECOGIDO EN 10.080 (ARANDELA AISLANTE RESISTENCIA)
10.088	ARANDELA AISLANTE EN TRANSFORMADORES DE IMPULSOS	3000/ 4000/	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	Inspección individual
10.089	Cód. 002907. TARJ. ALIM DISP. GTO. PLANO S004651 POSIC 34	3000/ 4000/	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	RECOGIDO EN 10.088 (ARANDELA AISLANTE TR IMPULSOS)
10.090	Cód. 002995. SUBC. TARJ ALIM- CONF GTO	3000/ 4000/	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	RECOGIDO EN 10.088 (ARANDELA AISLANTE TR IMPULSOS)
10.091	Cód. 002998/002971. SUBC. TARJ ALIM-CONF GTO. PLANO S004690	3000/ 4000/	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	RECOGIDO EN 10.088 (ARANDELA AISLANTE TR IMPULSOS)
10.092	Cód. 002998/002972. SUBC. TARJ ALIM-CONF GTO. PLANO S004690	3000/ 4000/	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	RECOGIDO EN 10.088 (ARANDELA AISLANTE TR IMPULSOS)
10.093	Cód. 002905/2929. TARJ. CONF TH ENTR. 125K. TR IMPULSOS 12/2X6	3000/ 4000/	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	RECOGIDO EN 10.088 (ARANDELA AISLANTE TR IMPULSOS)



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.094	Cód. 002903. TARJ. FUENT.ALIMT 24V	3000/ 4000/	N/A	POSITIVO SEGÚN SEPSA	RECOGIDO EN 10.088 (ARANDELA AISLANTE TR IMPULSOS)
10.141	AISLANTE DE SALIDA CHOPPER L4 cód. SEPSA 002871. COFRE INVERSOR	3000/ 4000	17/01/2019	POSITIVO	Se encapsulará por correctivo
10.189	JUNTA BOBINADOS IND ENTRADA A.T.	3000/ 4000	01/03/2019	POSITIVO	Se encapsulará
10.192	JUNTA ENTRE BOBINADOS TR CHOPPER COFRE INVERSOR	3000/ 4000	04/04/2019	POSITIVO	Se encapsulará
10.193	JUNTA SUPERIOR BOBINA TJ PREESTABILIZADOR	3000/ 4000	01/03/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.194	JUNTA EXTERIOR IND LIMIT 8UH COFRE INVERSOR	3000/ 4000	01/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.195	JUNTA IND 0,6MH 15 A L6 COFRE INVERSOR	3000/ 4000	01/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.196	JUNTA SUPERIOR ALREDEDOR C55	3000/ 4000	01/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.197	JUNTA INFERIOR ALREDEDOR C55	3000/ 4000/	01/03/2019	NEGATIVO	MISMO MATERIAL QUE 10.196
10.198	JUNTA SUPERIOR ALREDEDOR C20, C21	3000/ 4000/	01/03/2019	NEGATIVO	MISMO MATERIAL QUE 10.196
10.199	JUNTA INFERIOR ALREDEDOR C20, C21	3000/ 4000/	01/03/2019	NEGATIVO	MISMO MATERIAL QUE 10.196



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.200	JUNTA ALREDEDOR C39,C40,C41	3000/ 4000/	01/03/2019	NEGATIVO	MISMO MATERIAL QUE 10.196
10.201	JUNTA ALREDEDOR CONDENSADORES SUBC. PUERTA DELANT IZDA	3000/ 4000/	01/03/2019	NEGATIVO	MISMO MATERIAL QUE 10.196
10.202	JUNTA ALREDEDOR CONDENSADORES SUBC. PUERTA DELANT DCHA	3000/ 4000/	01/03/2019	NEGATIVO	MISMO MATERIAL QUE 10.196
10.203	JUNTA ALREDEDOR C47, C48	3000/ 4000/	01/03/2019	NEGATIVO	MISMO MATERIAL QUE 10.196
10.204	JUNTA SUPERIOR ALREDEDOR C49	3000/ 4000/	01/03/2019	NEGATIVO	MISMO MATERIAL QUE 10.196
10.205	JUNTA INFERIOR ALREDEDOR C49	3000/ 4000/	01/03/2019	NEGATIVO	MISMO MATERIAL QUE 10.196
10.206	JUNTA ALREDEDOR C35,C36,C37,C38	3000/ 4000/	01/03/2019	NEGATIVO	MISMO MATERIAL QUE 10.196
10.207	JUNTA ALREDEDOR C32	3000/ 4000/	01/03/2019	NEGATIVO	MISMO MATERIAL QUE 10.196
10.208	JUNTA INTERMEDIA BOBINA TJ PREESTABILIZADOR	3000/ 4000	01/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.209	JUNTA INFERIOR BOBINA TJ PREESTABILIZADOR	3000/ 4000	01/03/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.562	SOPORTES P1-E2 R21 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.563	PLACA AISLANTE P2-E7 R47 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.564	ARANDELA P3-E8 R74 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.565	PLACA SOPORTE P1-E1 R1 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.566	AISLANTES P1-E1 R2 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.567	AISLANTES P1-E1 R3 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.568	AISLANTES P1-E1 R4 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.569	ENVOLTURAS P1-E1 R5 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.570	SOPORTES P1-E1 R6 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.571	PLACA AISLANTE P1-E1 R7 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.572	AISLANTES P1-E1 R8 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.573	PLACA AISLANTE P1-E1 R9 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.574	PLACA AISLANTE P1-E1 R10 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.575	PLACA SOPORTE P1-E2 R1 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.576	AISLANTES P1-E2 R11 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.577	ENVOLTURAS P1-E2 R12 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.578	AISLANTES P1-E2 R13 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.579	ARANDELA P1-E2 R14 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.580	RESINA P1-E2 R15 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.581	AISLANTES P1-E2 R16 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.582	AISLANTES P1-E2 R17 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.583	PLACA AISLANTE P1-E2 R19 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.584	AISLANTES P1-E2 R20 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.585	PLACA SOPORTE P2-E3 R1 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.586	AISLANTES P2-E3 R2 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.587	AISLANTES P2-E3 R3 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.588	AISLANTES P2-E3 R4 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.589	ENVOLTURAS P2-E3 R5 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.590	AISLANTES P2-E3 R8 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.591	PLACA AISLANTE P2-E3 R9 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.592	PLACA AISLANTE P2-E3 R10 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.593	ENVOLTURAS P2-E3 R22 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.594	ENVOLTURAS P2-E3 R23 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.595	AISLANTES P2-E3 R24 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.596	ENVOLTURAS P2-E3 R25 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.597	SOPORTES P2-E3 R26 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.598	PLACA P2-E3 R27 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.599	PLACA SOPORTE P2-E3 R28 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.600	PLACA SOPORTE P2-E3 R29 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.601	AISLANTES P2-E3 R30 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.602	PEGAMENTO P2-E3 R31 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.603	AISLANTES P2-E3 R32 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.604	AISLANTES P2-E3 R33 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.605	ENVOLTURAS P2-E3 R34 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.606	PINTURA P2-E3 R35 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.607	JUNTAS P2-E3 R36 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.608	PINTURA P2-E3 R37 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.609	RESINA P2-E3 R38 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.610	AISLANTES P2-E3 R39 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.611	SOPORTES P2-E3 R40 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.612	PLACA SOPORTE P2-E3 R41 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.613	AISLANTES P2-E4A R4 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.614	ENVOLTURAS P2-E4A R5 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.615	SOPORTES P2-E4A R6 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.616	PLACA SOPORTE P2-E4A R27 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.617	PLACA AISLANTE P2-E4A R43 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.618	AISLANTES P2-E4B R4 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.619	ENVOLTURAS P2-E4B R5 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.620	SOPORTES P2-E4B R6 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.621	PLACA SOPORTE P2-E4B R27 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.622	PLACA AISLANTE P2-E4B R43 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.623	PLACA SOPORTE P2-E5A R1 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.624	AISLANTES P2-E5A R2 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.625	AISLANTES P2-E5A R3 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.626	ENVOLTURAS P2-E5A R5 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.627	ENVOLTURAS P2-E5A R23 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.628	AISLANTES P2-E5A R24 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.629	ENVOLTURAS P2-E5A R25 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.630	PLACA SOPORTE P2-E5B R1 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.631	AISLANTES P2-E5B R24 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.632	ENVOLTURAS P2-E5B R25 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.633	AISLANTES P2-E6 R4 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.634	ENVOLTURAS P2-E6 R5 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.635	PLACA SOPORTE P2-E6 R27 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.636	ENVOLTURAS P2-E6 R44 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.637	JUNTAS P2-E6 R45 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.638	AISLANTES P2-E7 R2 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.639	AISLANTES P2-E7 R3 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.640	AISLANTES P2-E7 R4 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.641	ENVOLTURAS P2-E7 R5 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.642	SOPORTES P2-E7 R6 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.643	PLACA AISLANTE P2-E7 R7 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.644	AISLANTES P2-E7 R8 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.645	ENVOLTURAS P2-E7 R22 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.646	ENVOLTURAS P2-E7 R23 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.647	AISLANTES P2-E7 R24 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.648	ENVOLTURAS P2-E7 R25 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.649	PLACA SOPORTE P2-E7 R27 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.650	PLACA SOPORTE P2-E7 R28 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.651	AISLANTES P2-E7 R33 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.652	ENVOLTURAS P2-E7 R34 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.653	RESINA P2-E7 R38 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.654	JUNTAS P2-E7 R45 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.655	ENVOLTURAS P2-E7 R46 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.656	AISLANTES P2-E7 R51 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.657	PLACA SOPORTE P2-E8A R1 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.658	AISLANTES P2-E8A R4 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.659	ENVOLTURAS P2-E8A R5 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.660	SOPORTES P2-E8A R6 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.661	PLACA SOPORTE P2-E8A R29 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.662	RESINA P2-E8A R38 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.663	AISLANTES P2-E8B R3 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.664	ENVOLTURAS P2-E8B R5 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.665	AISLANTES P2-E8B R8 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.666	ENVOLTURAS P2-E8B R22 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.667	ENVOLTURAS P2-E8B R23 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.668	SOPORTES P2-E8B R26 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.669	PLACA SOPORTE P2-E8B R28 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.670	AISLANTE P2-E8B R30 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.671	PEGAMENTO P2-E8B R31 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.672	SOPORTE P2-E8B R42 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.673	SOPORTES P2-E8B R48 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.674	AISLANTES P2-E8C R2 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.675	AISLANTES P2-E8C R4 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.676	PLACA AISLANTE P2-E8C R10 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.677	PLACA SOPORTE P2-E8C R27 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.678	AISLANTE P2-E8D R2 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.679	AISLANTE P2-E8D R4 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.680	SOPORTE P2-E8D R6 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.681	ENVOLTURAS P2-E8D R22 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.682	PLACA SOPORTE P2-E8D R27 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.683	AISLANTES P2-E8D R33 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.684	ENVOLTURAS P2-E8D R34 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.685	PLACA SOPORTE P2-E9 R1 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.686	AISLANTES P2-E9 R3 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.687	ENVOLTURAS P2-E9 R5 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.688	ENVOLTURAS P2-E9 R23 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.689	PLACA SOPORTE P2-E9 R28 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.690	RESINA P2-R9 R49 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.691	AISLANTES P2-E10 R4 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.692	ENVOLTURAS P2-E10 R5 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.693	AISLANTES P2-E10 R8 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.694	ENVOLTURAS P2-E10 R22 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.695	ENVOLTURAS P2-E10 R23 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.696	AISLANTES P2-E10 R24 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.697	ENVOLTURAS P2-E10 R25 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.698	AISLANTES P2-E10 R33 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.699	ENVOLTURAS P2-E10 R34 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.700	AISLANTES P2-E10 R50 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.701	PLACA SOPORTE P2-E11 A R1 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.702	AISLANTES P2-E11 A R2 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.703	AISLANTES P2-E11 A R3 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.704	AISLANTES P2-E11 A R4 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.705	ENVOLTURAS P2-E11 A R5 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.706	AISLANTES P2-E11 A R8 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.707	ENVOLTURAS P2-E11 A R22 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.708	ENVOLTURAS P2-E11 A R23 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.709	AISLANTES P2-E11 A R24 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.710	ENVOLTURAS P2-E11 A R25 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.711	PLACA SOPORTE P2-E11 A R28 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.712	PINTURA P2-E11 A R35 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.713	PINTURA P2-E11 A R37 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.714	JUNTAS P2-E11 A R45 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.715	ENVOLTURAS P2-E11 A R46 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.716	PINTURA P2-E11 B R35 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.717	JUNTAS P2-E11 B R36 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.718	PINTURA P2-E11 B R37 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.719	PINTURA P2-E11 C R35 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.720	PINTURA P2-E11 C R36 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.721	PINTURA P2-E11 C R37 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.722	AISLANTES P2-E11 D R4 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.723	PLACA SOPORTE P2-E11 D R28 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.724	PINTURA P2-E11 D R35 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.725	JUNTAS P2-E11 D R36 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.726	PINTURA P2-E11 D R37 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.727	ENVOLTURAS P2-E11 D R44 CHOPPER	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.728	PLACA SOPORTE P1-E1 R1 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.729	PLACA SOPORTE P1-E1 R2 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.730	ENVOLTURAS P1-E1 R3 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.731	AISLANTES P1-E1 R4 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.732	AISLANTES P1-E1 R5 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.733	PLACA AISLANTE P1-E1 R6 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.734	PLACA AISLANTE P1-E1 R7 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.735	AISLANTES P1-E1 R8 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.736	PLACA SOPORTE P1-E2 R1 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.737	AISLANTES P1-E2 R5 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.738	PLACA SOPORTE P1-E2 R6 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.739	PLACA AISLANTE P1-E2 R7 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.740	AISLANTES P1-E2 R8 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.741	SOPORTES P1-E2 R9 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.742	PEGAMENTO P1-E2 R10 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.743	PLACA SOPORTE P1-E2 R11 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.744	AISLANTES P1-E2 R12 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.745	PLACA SOPORTE P1-E3 R1 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.746	AISLANTES P1-E3 R5 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.747	SOPORTES P1-E3 R9 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.748	PEGAMENTO P1-E3 R10 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.749	AISLANTES P1-E3 R13 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.750	PLACA AISLANTE P1-E3 R14 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.751	RESINA P1-E4 R15 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.752	AISLANTES P1-E4 R16 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.753	ENVOLTURAS P1-E4 R17 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.754	PLACA SOPORTE P1-E4 R18 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.755	ENVOLTURAS P1-E4 R19 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.756	AISLANTES P1-E4 R20 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.757	AISLANTES P1-E4 R21 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.758	PLACA AISLANTE P1-E4 R22 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.759	PLACA AISLANTE P1-E4 R23 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.760	ARANDELA P1-E4 R24 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.761	AISLANTES P1-E4 R25 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.762	PLACA SOPORTE P1-E5 R1 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.763	AISLANTE P1-E5 R4 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.764	AISLANTE P1-E5 R5 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.765	PLACA AISLANTE P1-E5 R6 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.766	SOPORTES P1-E5 R9 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.767	PEGAMENTO P1-E5 R10 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.768	PLACA SOPORTE P1-E5 R11 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.769	AISLANTES P1-E5 R12 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.770	PLACA AISLANTE P1-E5 R14 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.771	RESINA P1-E5 R15 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.772	SOPORTES P1-E5 R26 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.773	AISLANTES P1-E5 R27 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.774	AISLANTES P1-E5 R28 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.775	ENVOLTURAS P1-E5 R29 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.776	AISLANTES P1-E5 R30 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.777	ENVOLTURAS P1-E5 R31 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.778	SOPORTES P1-E5 R32 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.779	SOPORTES P1-E5 R33 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.780	RESINA P1-E5 R34 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.781	AISLANTES P1-E5 R35 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.782	ENVOLTURAS P1-E5 R36 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.783	SOPORTES P1-E5 R37 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.784	AISLANTES P1-E5 R38 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.785	PLACA AISLANTE P1-E5 R39 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.786	PLACA AISLANTE P1-E5 R40 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.787	PLACA AISLANTE P1-E5 R43 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.788	PLACA SOPORTE P2-E6 R1 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.789	PLACA SOPORTE P2-E6 R11 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.790	RESINA P2-E6 R15 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.791	ARANDELA P2-E6 R45 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.792	AISLANTES P2-E6 R46 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.793	SOPORTES P2-E6 R48 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.794	PLACA AISLANTE P2-E6 R49 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.795	PLACA SOPORTE P2-E6 R50 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.796	PLACA AISLANTE P2-E6 R51 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.797	AISLANTES P2-E6 R52 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.798	AISLANTES P2-E6 R88 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.799	PLACA SOPORTE P3-E7 R1 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.800	RESINA P3-E7 R15 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.801	ARANDELA P3-E7 R45 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.802	AISLANTES P3-E7 R46 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.803	SOPORTES P3-E7 R48 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.804	PLACA AISLANTE P3-E7 R49 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.805	PLACA SOPORTE P3-E7 R50 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.806	AISLANTES P3-E7 R52 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.807	AISLANTES P3-E7 R88 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.808	PLACA SOPORTE P3-E8 IZQUIERDA R1 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.809	ENVOLTURAS P3-E8 IZQUIERDA R3 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.810	AISLANTES P3-E8 IZQUIERDA R4 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.811	AISLANTES P3-E8 IZQUIERDA R5 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.812	PLACA AISLANTE P3-E8 IZQUIERDA R6 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.813	AISLANTES P3-E8 IZQUIERDA R8 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.814	PEGAMENTO P3-E8 IZQUIERDA R10 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.815	PLACA SOPORTE P3-E8 IZQUIERDA R11 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.816	AISLANTES P3-E8 IZQUIERDA R12 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.817	PLACA AISLANTE P3-E8 IZQUIERDA R14 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.818	RESINA P3-E8 IZQUIERDA R15 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.819	AISLANTES P3-E8 IZQUIERDA R16 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.820	ENVOLTURAS P3-E8 IZQUIERDA R17 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.821	AISLANTES P3-E8 IZQUIERDA R30 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.822	ENVOLTURAS P3-E8 IZQUIERDA R31 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.823	JUNTAS P3-E8 IZQUIERDA R53 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.824	AISLANTES P3-E8 IZQUIERDA R54 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.825	PEGAMENTO P3-E8 IZQUIERDA R55 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.826	PLACA SOPORTE P3-E8 IZQUIERDA R56 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.827	PLACA SOPORTE P3-E8 IZQUIERDA R57 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.828	AISLANTES P3-E8 IZQUIERDA R58 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.829	ENVOLTURAS P3-E8 IZQUIERDA R59 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.830	ENVOLTURAS P3-E8 IZQUIERDA R60 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.831	AISLANTES P3-E8 IZQUIERDA R61 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.832	ENVOLTURAS P3-E8 IZQUIERDA R62 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.833	AISLANTES P3-E8 IZQUIERDA R63 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.834	AISLANTES P3-E8 IZQUIERDA R64 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.835	ENVOLTURAS P3-E8 IZQUIERDA R65 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.836	SOPORTE P3-E8 IZQUIERDA R66 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.837	RESINA P3-E8 IZQUIERDA R67 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.838	RESINA P3-E8 IZQUIERDA R68 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.839	SOPORTES P3-E8 IZQUIERDA R69 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.840	PLACA AISLANTE P3-E8 IZQUIERDA R70 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.841	SOPORTES P3-E8 IZQUIERDA R71 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.842	PINTURA P3-E8 IZQUIERDA R72 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.843	AISLANTES P3-E8 IZQUIERDA R73 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.844	PINTURA P3-E8 IZQUIERDA R85 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.845	PLACA SOPORTE P3-E8 DERECHA R1 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.846	ENVOLTURAS P3-E8 DERECHA R3 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.847	AISLANTES P3-E8 DERECHA R4 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.848	AISLANTES P3-E8 DERECHA R5 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.849	PLACA AISLANTE P3-E8 DERECHA R6 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.850	AISLANTES P3-E8 DERECHA R8 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.851	PEGAMENTO P3-E8 DERECHA R10 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.852	PLACA SOPORTE P3-E8 DERECHA R11 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.853	AISLANTES P3-E8 DERECHA R12 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.854	PLACA AISLANTE P3-E8 DERECHA R14 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.855	RESINA P3-E8 DERECHA R15 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.856	AISLANTES P3-E8 DERECHA R16 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.857	AISLANTES P3-E8 DERECHA R30 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.858	ENVOLTURAS P3-E8 DERECHA R31 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.859	JUNTAS P3-E8 DERECHA R53 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.860	AISLANTES P3-E8 DERECHA R54 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.861	PEGAMENTO P3-E8 DERECHA R55 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.862	PLACA SOPORTE P3-E8 DERECHA R56 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.863	PLACA SOPORTE P3-E8 DERECHA R57 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.864	AISLANTES P3-E8 DERECHA R58 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.865	ENVOLTURAS P3-E8 DERECHA R59 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.866	ENVOLTURAS P3-E8 DERECHA R60 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.867	AISLANTES P3-E8 DERECHA R61 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.868	ENVOLTURAS P3-E8 DERECHA R62 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.869	AISLANTES P3-E8 DERECHA R63 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.870	SOPORTES P3-E8 DERECHA R66 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.871	RESINA P3-E8 DERECHA R67 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.872	SOPORTES P3-E8 DERECHA R69 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.873	PLACA AISLANTE P3-E8 DERECHA R70 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.874	SOPORTES P3-E8 DERECHA R71 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.875	PINTURA P3-E8 DERECHA R72 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.876	ENVOLTURAS P3-E8 DERECHA R75 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.877	ENVOLTURAS P3-E8 DERECHA R76 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.878	PLACA SOPORTE P3-E8 DERECHA R77 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.879	AISLANTES P3-E8 DERECHA R78 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.880	PINTURA P3-E8 DERECHA R85 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.881	PLACA SOPORTE P3-E9 R11 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.882	AISLANTES P3-E9 R12 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.883	ENVOLTURAS P3-E9 R36 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.884	JUNTAS P3-E9 R79 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.885	PLACA SOPORTE P3-E10 R1 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.886	AISLANTE P3-E10 R5 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.887	RESINA P3-E10 R34 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.888	AISLANTES P3-E10 R35 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.889	AISLANTES P3-E10 R64 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.890	ENVOLTURAS P3-E10 R65 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.891	PLACA SOPORTE P3-E11 R1 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.892	AISLANTES P3-E11 R4 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.893	AISLANTES P3-E11 R5 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.894	SOPORTES P3-E11 R9 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.895	AISLANTES P3-E11 R12 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.896	ENVOLTURAS P3-E11 R29 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.000	AISLANTES P3-E11 R35 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.001	ENVOLTURAS P3-E12 A R3 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.002	AISLANTES P3-E12 A R4 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.003	AISLANTES P3-E12 A R5 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.004	SOPORTES P3-E12 A R9 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.005	PEGAMENTO P3-E12 A R10 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.006	PLACA SOPORTE P3-E12 A R11 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.007	AISLANTES P3-E12 A R12 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.008	PLACA AISLANTE P3-E12 A R14 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.009	ENVOLTURAS P3-E12 A R29 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
12.010	PLACA SOPORTE P3-E12 A R56 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.011	ENVOLTURAS P3-E12 A R60 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.012	AISLANTES P3-E12 A R64 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.013	ENVOLTURAS P3-E12 A R65 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.014	JUNTAS P3-E12A R79 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.015	AISLANTES P3-E12 B R4 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.016	AISLANTES P3-E12 B R5 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.017	SOPORTES P3-E12 B R9 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.018	PEGAMENTO P3-E12 B R10 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.019	PLACA SOPORTE P3-E12 B R11 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.020	AISLANTES P3-E12 B R12 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.021	ENVOLTURAS P3-E12 B R29 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.022	JUNTA P3-E12 B R79 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.023	SOPORTES P3-E12 B R80 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.024	PLACA SOPORTE P3-E13 A R1 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
12.025	AISLANTES P3-E13 A R4 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.026	PLACA AISLANTE P3-E13 A R7 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.027	ENVOLTURAS P3-E13 A R36 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.028	AISLANTES P3-E13 A R64 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.029	AISLANTES P3-E13 A R81 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.030	AISLANTES P3-E13 A R82 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.031	PLACA SOPORTE P3-E13 B R1 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.032	AISLANTES P3-E13 B R4 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.033	AISLANTES P3-E13 B R5 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.034	ENVOLTURAS P3-E13 B R36 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.035	PLACA SOOPRTE P3-E13 B R56 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.036	AISLANTES P3-E13 B R64 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.037	ENVOLTURAS P3-E13 B R65 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.038	PLACA SOPORTE P3-E14 A R1 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.039	ENVOLTURAS P3-E14 A R3 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
12.040	AISLANTES P3-E14 A R4 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.041	AISLANTES P3-E14 A R5 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.042	AISLANTES P3-E14 A R8 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.043	PEGAMENTO P3-E14 A R10 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.044	PLACA SOPORTE P3-E14 A R11 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.045	AISLANTES P3-E14 A R12 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.046	ENVOLTURAS P3-E14 A R17 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.047	ENVOLTURAS P3-E14 A R36 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.048	AISLANTES P3-E14 A R54 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.049	PLACA SOPORTE P3-E14 A R56 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.050	ENVOLTURAS P3-E14 A R60 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.051	AISLANTES P3-E14 A R64 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.052	ENVOLTURAS P3-E14 A R65 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.053	PINTURA P3-E14 A R72 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.054	ENVOLTURAS P3-E14 A R83 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
12.055	PINTURA P3-E14 A R84 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.056	PINTURA P3-E14 A R85 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.057	PINTURA P3-E14 B R72 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.058	JUNTAS P3-E14 B R53 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.059	PINTURA P3-E14 B R85 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.060	JUNTAS P3-E14 C R53 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.061	PINTURA P3-E14 C R72 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.062	PINTURA P3-E14 C R85 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.063	PINTURA P3-E14 D R72 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.064	JUNTAS P3-E14 D R86 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.065	PINTURA P3-E14 D R87 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.066	PINTURA P3-E14 E R72 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.067	JUNTAS P3-E14 E R86 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.068	PINTURA P3-E14 E R87 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.069	PLACA SOPORTE P3-E14 F R11 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
12.070	AISLANTES P3-E14 F R12 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.071	JUNTAS P3-E14 F R53 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.072	ENVOLTURAS P3-E14 F R62 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.073	PINTURA P3-E14 F R72 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.074	PINTURA P3-E14 F R85 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.075	JUNTAS P3-E14G R53 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.076	PINTURA P3-E14 G R72 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A
12.077	PINTURA P3-E14 G R85 INVERSOR	3000/ 4000	06/06/2019	NEGATIVO	N/A

INVERSOR AUXILIAR

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.073	MODULO DE MEDIDA DE CA COLUMNA HEXAGONAL H-M M3X15 REF.736070	2100/ 500	N/A	NEGATIVO	RECOGIDO EN 10.075 Y 10.146
10.074	DETECTOR DE CORRIENTE ARANDELA AISLANTE	2100/ 500	02/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.075	MÓDULO DE MEDIDA DE CA PLANCHA AISLANTE 1.6mm REF.523006	2100/ 500	04/12/2018	NEGATIVO	N/A
10.145	LAMINA PARA HACER JUNTAS	2100/ 500	04/12/2018	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.146	PLANCHA AISLANTE 1.6mm DE SILICONA	2100/ 500	04/12/2018	NEGATIVO	N/A
10.301	ARANDELA AISLANTE TRANSFORMADOR DE ALIMENTACIÓN	500	14/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.315	JUNTA TRANSFORMADOR DE POTENCIA T5 CÓD 012638	500	09/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.316	JUNTA BOBINA ENTRADA L1 CÓD 012109	500	09/04/2019	NEGATIVO	N/A

CARGADOR DE BATERÍAS

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.076	MÓDULO DE CONTROL. ARANDELA AISLANTE 1X4X30	2100/ 500	04/12/2018	NEGATIVO	ES METÁLICA

ROBINETE DE DESACOPLE

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.042	JUNTA KLINGERIT DE 33,50. 45,00.2,00 MM	3000/ 4000/ 2000	06/06/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
10.043	JUNTA KLINGERIT DE 17,00. 24,00.2,00 MM	3000/ 4000/ 2000	06/06/2019	NEGATIVO	ES GOMA

ENGANCHE AUTOMÁTICO

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.308	JUNTA ACOPLAMIENTO DE AIRE KLINGERSIL	2100/ 2000/ 3000/ 4000	N/A	NEGATIVO	ES GOMA



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.309	JUNTA ACOPLAMIENTO DE TUBERIA DE DESENGANCHE	2100/ 2000/ 3000/ 4000	N/A	NEGATIVO	ES METÁLICA

ENGANCHE SEMIPERMANENTE

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.046	SEPARADOR DE ALTA Y BAJA EN ENGANCHE SEMIPERMANENTE	3000/ 4000/ 2000	04/12/2018	NEGATIVO	N/A
10.304	ARANDELA JUNTA FIBRA	500/ 2100/ 2000/ 3000/ 4000	N/A	NEGATIVO	ES METÁLICA
10.305	AISLANTE PERTINAX NP 2068 DIN-7735	500/ 2100/ 2000/ 3000/ 4000	27/03/2019	NEGATIVO	N/A

FRENO

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.044	ARANDELA 1.5X18.5 TRADUCTOR AIRE "DRUK"	3000/ 4000/ 2000	29-11-2018	NEGATIVO	N/A
10.054	PASAMUROS Y JUNTAS DE LOS BORNES DE RESISTENCIAS DE FRENADO	3000/ 4000/ 2000	N/A	NO PRESENTE	N/A
10.055	ZAPATAS DE FRENO	3000/ 4000/ 2000	N/A	N/A	RETIRADO



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.119	CONVERTIDOR ELECTRICO NEUMATICO INVERSOR W- 25160	3000/ 4000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.120	SECADOR DE AIRE W- 26260	3000/ 4000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.121	DECODIFICADOR FRENO W- 26650	3000/ 4000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.122	MONOCONTACTO TIPO PHDP W- 25650	3000/ 4000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.123	PRESOSTATO FRENO ESTACIONAMIENTO W- 25935	3000/ 4000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.124	MANOSTATO TIPO P W- 25935	3000/ 4000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.125	LLAVE 3 VIAS CON CONTACTO W- 25280	3000/ 4000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.126	ELECTROVALVULA ANTIBLOQUEO W- 26390	3000/ 4000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.127	ELECTROVALVULA 21C W- 15967	3000/ 4000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.128	ELECTROVALVULA 21C AIRE INVERSA. W- 20078	3000/ 4000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.129	ELECTROVALVULA DIRECTA PANTÓGRAFO W- 28680	3000/ 4000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.130	ELECTROVALVULA 21C AIRE DIRECTA W- 15967	3000/ 4000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.131	ELECTROVALVULA 3/2 VIAS 1/8" G W- 26641	3000/ 4000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.132	PRESOSTATO COMPARADOR W- 26425	3000/ 4000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.133	PRESOSTATO DIFERENCIAL W- 25396	3000/ 4000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.134	VALVULA ELECTRONEUMATICA TIPO R-5 W- 22715	3000/ 4000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.135	CILINDRO, 254 TIPO DPF W- 25506	3000/ 4000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.136	ELECTRO VALVULA 4/2 Y DN-4 W- 25635	3000/ 4000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.183	COMPONENTES FRENOS KNORR- BREMSE LISTA DE SUMINISTRO SDT1637	2100/ 500	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A

AIRE ACONDICIONADO

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.048	JUNTA TAPA FILTRO DESHIDRATADOR	2100/ 3000/ 4000/ 2000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.114	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	2100/ 3000/ 4000/ 2000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.451	ANILLO CULATA	2100/ 3000/ 4000/ 2000	15/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.452	JUNTA OVALADA	2100/ 3000/ 4000/ 2000	15/05/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.453	JUNTA COMPRESOR CARRIER	2100/ 3000/ 4000/ 2000	15/05/2019	NEGATIVO	N/A
10.454	JUNTA OVALADA	2100/ 3000/ 4000/ 2000	15/05/2019	POSITIVO	REEMPLAZADA

CONTROL DE TEMPERATURA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.504	Junta transformador placa aire acondicionado	3000/ 4000/ 2000	05/06/2019	NEGATIVO	N/A

PANEL DE CONTACTORES

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.488	CONTACTOR 1º1 AIRE ACONDICIONADO	3000/ 4000/ 2000	03/06/2019	NEGATIVO	N/A
10.489	CONTACTOR CC AIRE ACONDICIONADO	3000/ 4000/ 2000	03/06/2019	NEGATIVO	N/A

PUERTAS

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
------------------	----------	-------	-----------------------	-----------	--------------------------------



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.137	SISTEMA ANTIDRAG FAIVELEY: -M-619508-101 Módulo antidrag equipado -M-619294-101-102 Conjunto cableado por puerta -M-619296-101 Conjunto cadena equipada -M-619297-101 Conjunto mando de servicio -M-619298-101 Conjunto cableado por coche -M-620268-101 Conjunto regletero cabina -M-621071-101 Kit junta con borde sensible	500	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.138	ELEMENTOS PUERTAS FAIVELEY: -U-M606702101 Mecanismo -V-600646101 Estabilizador -U-604211101 Equipos caja -U-604138.000: Equipos guías pisadera -U-M606702102: Conjunto mecanismo	2000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A
10.139	ELEMENTOS PUERTAS FAIVELEY: -U-M607301101 CJTO. MECANISMO EQUIPADO (motor der.) -U-M607301102 CJTO. MECANISMO EQUIPADO (motor izq.) -V-600646101 CONJUNTO ESTABILIZADOR -U-604211101 EQUIPOS CAJA -U-604138.000 EQUIPOS GUIAS- PISADERA -X-M607247101 PLETINA ELECTRONICA	2100	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.140	ELEMENTOS PUERTAS FAIVELEY: -U-600644.101 Conjunto mecanismo derecha -U-600645.101 Conjunto mecanismo izquierdo -U-600647.101 Equipos caja -V-600646.981 Conjunto estabilizador kit de recambios -V-600649.101/102 Conjunto hoja equipada -X-601314.000 Conjunto cepillo -V-601438.101 Conjunto soporte enganche -V-601439.101 Conjunto soporte pestillo	3000/ 4000	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A

CCTV

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.116	VIDEOVIGILANCIA FAIVELEY: -A538299: Monitor TFT 10" -A538300 Jet trans Store -A535265 Cámara de infrarrojos para cabina -A538298 Cámara color zona viajeros -A538297 Kit de conectores -A535605 Conector codificado -M614748101: Soporte cámara -M614749101 Soporte monitor -6841237000 Cable Filotex 2PC912 -A532577 Estación de lectura Xtrack	500	N/A	NEGATIVO SEGÚN CERTIFICADO FABRICANTE	N/A

INTERCOMUNICADOR

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.178	AISLADOR CONECTOR INTERCOMUNICADOR	2000/ 3000/ 4000	15/02/2019	NEGATIVO	N/A

**FUENTE HASLER**

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.182	AISLADOR DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN HASLER	2000/ 3000/ 4000	15/02/2019	NEGATIVO	N/A

CONVERTIDOR 72 KVA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.306	AISLANTE BOBIA SALIDA L3	500	29/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.307	PLACA ROTURA BORNES	500	29/03/2019	NEGATIVO	N/A
10.310	JUNTA BOBINA ENTRADA L1 CÓD 008908	500	09/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.311	JUNTA TRANSFORMADOR DE SALIDA T3 CABLES DE CONEXIÓN CÓD 008905	500	09/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.312	JUNTA TRANSFORMADOR DE SALIDA T3 ENTRE BOBINA Y ENTREHIERRO CÓD 008905	500	09/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.313	JUNTA BOBINA SALIDA L3 CÓD 007703	500	09/04/2019	NEGATIVO	N/A
10.314	JUNTA TRANSFORMADOR DE SALIDA T3 CÓD 008905	500	09/04/2019	NEGATIVO	N/A

CAJA DE CONEXIONES BAJO BASTIDOR

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.901	PAPEL AISLANTE TRANSFORMADOR COFE CONEXIÓN	2100/ 500	05/07/2019	NEGATIVO	N/A

**SECCIONADORES PANTÓGRAFO**

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.902	AISLANTE CHIVATO FUSIBLE	2100/ 500	05/07/2019	NEGATIVO	N/A

CONVERTIDOR 90 KVA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.001	JUNTA ESTANQUEIDAD	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.002	PAPEL DE CARTÓN	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.003	MATERIAL FLEXIBLE TRANSPARENTE	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.004	AISLAMIENTO PLÁSTICO DEBAJO DE LOS CONVERTIDORES	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.005	CORDÓN DE TELA	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.007	CORDÓN DE TELA BAJO PAPEL DE CARTÓN	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.008	SOPORTE PLÁSTICO PLANO	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.009	ANTIVIBRACIÓN VERTICAL	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.010	TACOS PROTECCIÓN	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.011	SOPORTE PLÁSTICO REDONDO	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.012	CORDÓN TELA	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.013	CORDÓN TELA	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.014	TRENZA	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.015	CONVERTIDORES ENVOLVENTES DE CARTÓN	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.016	PLACA DE APOYO	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.017	JUNTA DE ESTANQUEIDAD	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.018	PERNO DE SOPORTE	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.019	JUNTA ESTANQUEIDAD	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.021	JUNTA ESTANQUEIDAD	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.022	MATERIAL FLEXIBLE TRANSPARENTE	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.023	MATERIAL BLANCO	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.024	PAPEL DE CARTÓN	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.025	CARTÓN MULTICAPA	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.026	PLACA APOYO	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.027	PINTURA INTERIOR	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.028	JUNTA ESTANQUEIDAD	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.029	JUNTA ESTANQUEIDAD	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.030	BOBINA NARANJA	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.031	JUNTA	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.032	CORDÓN TELA	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.033	RECUBRIMIENTO PLÁSTICO PROTECCIÓN CABLE	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.034	TRENZA	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.035	PINTURA	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.036	PAPELES Y CARTÓN	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.037	MATERIAL AISLANTE FLEXIBLE DE BOBINAS	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.038	PINTURA	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.039	MATERIAL DURO	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.040	AISLANTE	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.042	GRASA BLANCA BAJO ELEMENTOS METÁLICOS	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.043	PLACA AISLANTE DEBAJO DEL CONVERTIDOR 2016	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.044	PLACA AISLANTE DEBAJO DEL CONVERTIDOR 2016	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.045	JUNTA TERMORRETRÁCTIL	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.046	CARTÓN	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.047	RESINA NARANJA	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.048	AISLAMIENTO TELA	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.049	JUNTA CABLE TERMORRETRÁCTIL BRILLANTE	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.050	SOPORTE CONDENSADOR 2012	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.051	PERNO SOPORTE CONVERTIDORES 2016	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.052	PERNO SOPORTE	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.053	ARANDELA	2000	16/07/2019	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
11.054	PLACA APOYO ROJA	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.055	PROTECCIÓN DEL CABLE DE GOMA	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.056	PLACA SOPORTE	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.057	PLACA SOPORTE	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.058	PLACA SOPORTE GRUESA	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.059	PLACA SOPORTE FINA	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.060	AISLANTE	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.061	ARANDELA DE PAPAEL Y CARTÓN	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.062	PLACA SOPORTE ROJA	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.063	CARTÓN Y PAPEL DE CABLES	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.064	JUNTA DE ESTANQUEIDAD	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.065	PAPEL Y CARTÓN AISLANTE	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.066	PAPEL Y CARTÓN AISLANTE	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.067	JUNTA ESTANQUEIDAD	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.068	SOPORTE PLÁSTICO BLANCO	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.069	SOPORTE PLÁSTICO	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.070	PAPEL Y CARTÓN	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.071	GRASA BLANCA DEBAJO DE LA PLACA METÁLICA	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.072	PERNO DE SOPORTE	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.073	ARANDELA DE SOPORTE DE PLÁSTICO ROSA	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.074	PLACA AISLANTE FLEXIBLE	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.075	PLACA SOPORTE ROJA	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.076	SOPORTE REDONDO NEGRO	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.077	PERNO SOPORTE ROJO	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.078	PINTURA SOBRE CERÁMICA	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.079	PERNO DE SOPORTE	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.080	PERNO DE SOPORTE	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.081	PLACA SOPORTE	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.082	PLACA SOPORTE ROJA	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.083	JUNTA TERMORRETRÁCTIL	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.084	RECUBRIMIENTO PLÁSTICO	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.085	MATERIAL AISLANTE FLEXIBLE	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.086	ANTIVIBRACIÓN	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.087	ANTIVIBRACIÓN	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.088	PLACA SOPORTE ROJA	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.089	PROTECCIÓN DE CABLE TERMORRETRÁCTIL	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.090	PROTECCIÓN CABLE DE GOMA	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.091	PROTECCIÓN DE BAQUELITA	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.092	PERNO SOPORTE	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.093	PAPEL Y CARTON CON RESINA NARANJA	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.094	SOPORTE PLÁSTICO	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.095	PROTECCIÓN TERMINALES	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.096	PLACA SOPORTE ROJA	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.097	AISLAMIENTO FLEXIBLE	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.098	PLACA SOPORTE ROJA	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.099	PERNO SOPORTE ROJO	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.100	ARANDELA BLANCA	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.101	CARTÓN Y PAPEL DE BOBINA	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.102	AISLAMIENTO DEL CABLE DE TELA Y RECUBRIMIENTO DE PLÁSTICO	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.103	ANTIVIBRACIÓN BAJO DE BOBINAS	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.104	AISLAMIENTO ENTRE CONDENSADORES	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.105	MATERIAL FLEXIBLE	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.106	PLACA SOPORTE	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.107	AISLANTE DE SOPORTE ROJO	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.108	PLACA AISLANTE ENTRE CONDENSADORES	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.109	PAPEL CARTÓN ENTRE CONDENSADORES	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.110	SOPORTE PLÁSTICO BLOQUE	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.111	RECUBRIMIENTOS DE CABLES CON RESINA	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.112	PAPEL Y CARTÓN CON RESINA	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.113	PAPEL Y CARTÓN AISLANTE	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.114	JUNTA AISLANTE	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.115	MATERIAL AISLANTE FLEXIBLE	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.116	BLOQUE DE PLÁSTICO	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.117	ARANDELA DE PLÁSTICO	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.118	SOPORTE BAQUELITA	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.119	PLACA AISLANTE	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.120	PLACA AISLANTE	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.121	PLACA AISLANTE	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.122	JUNTA ESTANQUEIDAD	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.123	ANILLO OBTURADOR	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.124	SOPORTE BAQUELITA REDONDO	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.125	RESINA	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.126	PAPEL Y CARTÓN AISLANTE	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.127	TEJIDO	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.128	PLACA AISLANTE	2000	16/07/2018	POSITIVO	Será desamiantado por correctivo
11.129	CABLES CON CUBIERTA DE TELA	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.130	CABLES CON CUBIERTA DE TELA	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.131	TEJIDO CON RESINA	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.132	PLACA AISLANTE	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.133	REVESTIMIENTO BOBINADOS	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.134	PLACA SOPORTE	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A



NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
11.135	CABLES CON CUBIERTA DE TELA	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.136	JUNTA ESTANQUEIDAD	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.137	BARILLA AISLANTE	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.138	AISLAMIENTO FIBROSO	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.323	AISLANTE ROJO	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.324	ARANDELA AISLANTE	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A
11.325	ARANDELA AISLANTE	2000	16/07/2019	NEGATIVO	N/A
11.327	BARILLA AISLANTE	2000	16/07/2018	NEGATIVO	N/A

RADIOTELEFONIA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.900	ARANDELA CIERRE CONMUTADOR EMERGENCIA RADIO	2100	188/07/2018	NEGATIVO	N/A

DIVISOR DE TENSIÓN

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.903	SOPORTE DIVISOR TENSIÓN GRANDE	2100/ 500	188/07/2018	NEGATIVO	N/A
10.904	SOPORTE DIVISOR TENSIÓN PEQUEÑO	2100/ 500	188/07/2019	NEGATIVO	N/A

ATP ATO

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.905	SOPORTE DIVISOR INTERIOR ANTENA TREN-STOP	2100/ 500	188/07/2018	NEGATIVO	N/A
10.917	JUNTA TACO S2100	2100/ 500	19/07/2018	NEGATIVO	N/A



LLAVE BVR

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.906	PROTECCIÓN LLAVE BVR	2100/ 500	188/07/2018	NEGATIVO	N/A

UTR

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.907	PROTECCIÓN DISPARO UTR	2100/ 500	189/07/2018	NEGATIVO	N/A

INTERCOMUNICACIÓN IRIS+TS

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.909	SEPARADOR TRANSFORMADOR PEQUEÑO IRIS	500	1810/07/201 8	NEGATIVO	N/A

EIC ARMARIO CABINA

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.910	JUNTA EIC ARMARIO CABINA	2100/ 500	1810/07/201 8	NEGATIVO	N/A

TACOGENERADOR TRACCIÓN

NUM. REF. MCA	ELEMENTO	SERIE	FECHA TOMA MUESTRA	RESULTADO	FECHA PREVISTA RETIRADA MCA
10.911	RESINA DE LA TAPA DEL TACOGENERADOR	2100/ 500	19/07/2018	NEGATIVO	N/A