

# PLANCHAS DE FIBROCEMENTO RETIRADO ESTACIONES

ESTACIÓN	CUARTOS / CENTROS / DEPENDENCIAS										COMENTARIOS				
	NÚMERO	NOMBRE	COMUNICACIONES	ENCLAVAMIENTOS	A.T. / C.T.	SECCIONADORES	B.T.	SANITARIOS	OTROS						
1	111	Hospital de Bellvitge		05/02/2019	1						22/05/2011	1	22/05/2011 - Subcentral Hospital de Bellvitge		
											11/03/2019	1	Retirada canal fibrociment sala enclavaments 10 ml		
1	112	Bellvitge	29/04/2019	1		10/10/2018	1		10/10/2018	1			10/10/2018	1	Cambra Neteja
											05/06/2019	1	Retirada de planxes de fibrociment al sostre de cambra de comptadors		
1	113	Avinguda Carrilet									19/05/2019	1	Retirada sostre fibrociment futura sala ventilació		
1	114	Rambla Just Oliveras													
1	115	Can Serra													
1	116	Florida													
1	117	Torrassa													
1	118	Santa Eulàlia	04/10/2017	1							31/05/2017		31/05/2017 - Retirar la coberta de fibrociment de l'aula de la segona planta i la seva substitució per panells sandvitx.		
											02/08/2018	3	02/08/2018 - Retirada d'un tub de fibrociment en la planta baixa del edifici de Sta.Eulàlia en zona de dependències de MM. Els treballs consisteixen en la retirada del baixant d'aigua pluvial d'uralita i es col·locarà un nou de PVC.		
											10/12/2018		10/12/2018 - Retirada Zona de Taller Tubo calorifugado ( 4 m,l), Zona Vestuaris Tubo calorifugado (3 m.l.) y Zona pasillo Tubo calorifugado (25 m.l)		
1	119	Mercat Nou													
1	120	Plaça de Sants													
1	121	Hostafrancs													
1	122	Espanya									19/03/2019	1	Retirada colzes ventilació zona vestuaris 5 ut		
1	123	Rocafort	05/03/2019	1											
1	124	Urgell	26/05/2015	1											
1	125	Universitat	24/11/2015	1							18/12/2018	1	18-12-18 - Retirada d'envolvent en mitja canya de fibrociment al passadís del vestíbul secundari de l'estació d'Urquinaona (L1)		
1	126	Catalunya	04/09/2014	1							02/10/2014	1	02/10/2014 - retirada tub fibrociment (pont L-1 / L-3)		
1	127	Urquinaona									18/12/2018	1	18-12-18 - Retirada d'envolvent en mitja canya de fibrociment al passadís del vestíbul secundari de l'estació d'Urquinaona (L1)		
1	128	Arc de Triomf													
1	129	Marina	12/02/2019	1											
1	130	Gòries									03/02/2019	1	Retirada de fragments		
1	131	Clot	11/05/2014	1											
1	132	Navas													
1	133	Sagrera													
1	134	Fabra i Puig									28/04/2019	1	Retirada de planxes de fibrociment al sostre del vestuari.		
											28/04/2019	1	Retirada de planxes de fibrociment a la cambra de neteja.		
											28/04/2019	1	Retirada de planxes de fibrociment al passadís.		
1	135	Sant Andreu													
1	136	Torras i Bages	02/09/2014	1											
1	137	Trinitat Vella													
1	138	Baró de Viver	03/09/2014	1									1	XXXX-XX-XX - Retirar tub fibrociment a Ventilació Túnel	
1	139	Santa Coloma	10/03/2019	1							05/11/2015	1	Pou Ventilacio - tub protecció escamesa (en dos fases - dues tubulars)		
1	140	Fondo	10/06/2014	1		20/12/2018	1		20/12/2018	1					
ESTACIÓN		CUARTOS / CENTROS / DEPENDENCIAS										COMENTARIOS			
NÚMERO	NOMBRE	COMUNICACIONES	ENCLAVAMIENTOS	A.T. / C.T.	SECCIONADORES	B.T.	SANITARIOS	OTROS							
1	210	Paral·lel	18/07/2018	1	04/02/2019	1					15/06/2017	1	Remodelación estación Paral·lel L-2 (total retirado 42,25 ml). - 9 tubos de diámetro de 125mm , comprendidos entre 2,30 – 2,90 ml - 2 tubos de diámetro de 125mm de 3,10 m y 3,70 m - 2 tubos de diámetro de 125mm de 4,10 m y 4,20 m - 1 tubo de diámetro de 70 mm de 3,10 m 23-01-2019		
											11/04/2019	1	Retirada de tub de fibrociment al pou d'esgotament		
1	211	Sant Antoni	09/01/2019	1							13/05/2019	1	Retirada tubs fibrociment pou esgotament		
			13/03/2019	1							30/06/2006	1	Retirada sostre dependències		
					28/01/2019	1			22/01/2019	1	23/01/2019	1	Sala diafana retirada planchas vigas		
											12/03/2019	1	Retirada plaques fibrociment entre jàsseres		
											01/05/2019	1	Retirada plaques fibrociment entre jàsseres		
1	212	Universitat													
1	213	Passeig de Gràcia				15/02/2012			27/02/2018	1					
						14/09/2017	3								
						26/02/2018									
1	214	Tetuan													
1	215	Monumental	17-11-16	1											
1	216	Sagrada Família													
1	217	Encants													
1	218	Clot			07/01/2019	1			26/04/2017	1					
1	219	Bac de Roda	23/11/2015	1											
1	220	Sant Martí	19/03/2018	1							16/10/2014	1	Ventilació Túnel coberta		
1	221	La Pau	18/09/2014	1											
1	222	Verneda	08/10/2017	1							21/11/2013	1			
1	223	Artigues - Sant Adrià									22/04/2019	1	18-04 / 22-04-2019 - Retirada planxes fibrociment boveda estació		
1	224	Sant Roc	28/09/2017	1							26/09/2017	1			
1	225	Gorg	12-02-17	1											
1	226	Pep Ventura									25/03/2019	1			
1	227	Badalona - Pompeu Fabra									08/06/2017	1			



ESTACIÓN		CUARTOS / CENTROS / DEPENDENCIAS							COMENTARIOS						
NÚMERO	NOMBRE	COMUNICACIONES	ENCLAVAMIENTOS	A.T. / C.T.	SECCIONADORES	B.T.	SANITARIOS	OTROS							
1	509	Cornellà - Centre	13/04/2015	1			05/11/2018	1	13/12/2018	1			16/01/2019	1	Antigua sala de enclavamientos del andén de vía 1
1	510	Gavarrà													
1	511	Sant Ildefons													
1	512	Can Boixeres							14/02/2017	1			28/05/2017	1	Treballs a zona passadís d'accés a l'estació (retirada de tub horitzontal a passadís)
													29/05/2017	1	Treballs a zona coberta estació per sobre de via 2 (retirada de tub horitzontal a coberta)
													30/05/2017	1	Treballs a zona via 2 (retirada de tub vertical a hestial via)
													21/01/2019	1	Retirada de 7 baixants Zona vies ubicats al pati de vies (via 33CBX) del Taller de Can Boixeres.
													24/01/2019	2	Can Boixeres: Retirada sostre fibrociment 2 magatzems zona vies ( 15 i 12 m2).
1	513	Can Vidalet													
1	514	Pubilla Casas													
1	515	Collblanc	23/04/2019	1									10/03/2016	1	
1	516	Badal	27/01/2019	1											
1	517	Plaça de Sants					27/10/2015	1					12/12/2018	1	Tubos ventilacion sanitarios
1	518	Sants Estació	05/05/2019	1											
1	519	Entença													
1	520	Hospital Clínic													
1	521	Diagonal													
1	522	Verdaguer	XXXX-XX-XX	1			17/04/2011	1							
1	523	Sagrada Família													
					15/01/2019	1	04/12/2018	1					03/06/2009	1	03/06/2009 - Retirada sostre zona osmosis (tunel de lavado)
													27/11/2013	1	27/11/2013 - Gaudi - Retirada desagues uralita antigues ofícines
													03/07/2013	1	03/07/2013 - Substitució baixant cola andén via 2
													29/05/2014	1	29/05/2014 - Retirada tubos desagues.
													04/12/2014	1	04/12/2014 - Retirada tubs sota andana (CC Aux)
													27/05/2015	1	27/05/2015 - Gaudi - Coberta 4 planxes
													22/01/2019	1	Pasillo salas técnicas
1	524	Hospital de Sant Pau													
1	525	Camp de l'Arpa					21/02/2019	1					02/06/2013	1	
1	526	Sagrera													
1	527	Congrés													
1	528	Maragall	24/02/2019	1	19/02/2019	1									
1	529	Virrei Amat													
1	530	Vilapicina													
1	531	Horta											19/04/2015	2	19/04/2015 - tubs desguàs bar
													16-10-2018		16-10-2018 - tub desguàs
1	532	Carmel													
1	533	Teixonera - Coll													
1	534	Vall d'Hebron													
ESTACIÓN		CUARTOS / CENTROS / DEPENDENCIAS							COMENTARIOS						
NÚMERO	NOMBRE	COMUNICACIONES	ENCLAVAMIENTOS	A.T. / C.T.	SECCIONADORES	B.T.	SANITARIOS	OTROS							
1	1136	Trinitat Nova													
1	1137	Casa de l'Aigua													
1	1138	Torre Baró / Vallbona													
1	1139	Ciutat Meridiana													
1	1140	Can Cuiàs													
			49		8		25		5	24		5		74	

127

Nº ESTACIONES  
TOTAL ACTUACIONES

127  
190

