


## DIRECCIÓ DE MATERIAL MÒBIL DE METRO

### NOTA DE SERVEI Nº MM/03/19

Es comunica a tot el personal del Servei de Material Mòbil de Metro la següent informació:

#### INFORMACIÓ SOBRE MATERIALS MCA (SÈRIE 2000-3000-4000)

En els trens sèries 2000, 3000, 4000 s'ha detectat una peça del conjunt dels contactes auxiliars dels contactors LS que poden contenir amiant. Aquests elements es troben dins del cofre de ruptors LS darrere d'una carcassa de metacrilat.



Es procedirà a la seva senyalització i no es podrà fer manteniment en aquest element del conjunt de contactes auxiliars.

Codi MCA	Codi aprovisionaments
10.244	14.441

**Prohibit realitzar qualsevol operació de manteniment en aquest element per existència de material amb contingut d'amiant.**



**ATENCIÓN  
CONTIENE  
AMIANTO**

**Respirar el polvo  
de amianto es  
peligroso para  
la salud**

Seguir las normas  
de seguridad

Barcelona, 05 abril de 2019